

ANEJO 01:

REPORTAJE FOTOGRAFICO

INDICE

1. OBJETO1

1. OBJETO

El objeto del presente anejo es el de plasmar gráficamente el estado actual del emplazamiento de las obras proyectadas, para lo cual se adjuntan una serie de imágenes representativas.



Imagen 1: EBAR actual y pozo entrada




Imagen 2: EBAR actual y talud de emplazamiento futura EBAR.



Imagen 3: Emplazamiento futura EBAR.



Imagen 4: Emplazamiento futura EBAR y camino de acceso




Imagen 5: Colector existente aguas arriba paso bajo calle Cedro. Emplazamiento hinca.



Imagen 6: Colector existente aguas arriba paso bajo calle Cedro. Caño de cruce.



Imagen 7: Paso de colector existente por caño de cruce.




Imagen 8: Punto de salida de impulsión por cabeza de talud. Emplazamiento de ventosa, desagüe y acometidas.



Imagen 9: Armario acometida B.T actual..



Imagen 10: Impulsión.



Imagen 11: Impulsión



Imagen 12: Impulsión. Llegada a Los Leandros



Imagen 13: Impulsión. Llegada a Los Leandros.




Imagen 14: Impulsión. Rotura de caga. Colector de conexión a red de saneamiento.



Imagen 15: Colector de conexión a red de saneamiento.




Imagen 16: Colector de conexión a red de saneamiento. Bifurcación.



Imagen 17: Red de saneamiento Los Leandros



Imagen 18: Red de saneamiento Los Leandros. Tramo final aguas arriba de E.B.A.R



Imagen 19: Llegada de colector a EBAR de Los Leandros.



Imagen 20: EBAR de Los Leandros.



Imagen 21: EBAR de Los Leandros.



Imagen 22: EBAR de Los Leandros.