

PLAN REGIONAL DE ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA



**Accesibilidad en las Playas de la Región de Murcia
VERANO 2020**

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF|OTAF



INDICE

1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS.....	2
2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD.....	6
2.1. Cuadro resumen.	
2.2. Valoración general y conclusiones.	
2.3. Mapa de la clasificación de playas según su nivel de accesibilidad.	
3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS	
3.1. ÁGUILAS.....	17
3.1.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.1.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.1.3. Fichas de geolocalización	
3.2. LORCA.....	33
3.2.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.2.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.2.3. Fichas de geolocalización	
3.3. MAZARRÓN.....	38
3.3.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.3.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.3.3. Fichas de geolocalización	
3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)	62
3.4.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.4.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.4.3. Fichas de geolocalización	
3.5. LA UNIÓN.....	96
3.5.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.5.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.5.3. Fichas de geolocalización	
3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA).....	100
3.6.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.6.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.6.3. Fichas de geolocalización	
3.7. LOS ALCÁZARES.....	122
3.7.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.7.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.7.3. Fichas de geolocalización	
3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR.....	139
3.8.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.8.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.8.3. Fichas de geolocalización	



1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS

La Dirección General de Turismo (Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)) viene realizando desde 2009, a través de su departamento de Infraestructuras de Turismo, el **seguimiento** del *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* que fue elaborado en colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia en el año 2006. Para este año 2020, un año más, la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF) ha desarrollado el seguimiento del Plan Regional por encargo del ITREM.

El objetivo de esa labor es disponer de **información actualizada y fiable** de la dotación de equipamientos accesibles y de los servicios de ayuda al baño que se ofrecen en temporada alta, haciéndola llegar al público final a través de la red de Oficinas de Turismo, del portal turístico regional (www.murciaturistica.es) y de otras páginas web especializadas en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional.

La temporada estival de 2020 está condicionada por los planes de contingencia de los municipios costeros como órganos gestores y las medidas preventivas de higiene y desinfección frente al **COVID-19** en los servicios y equipamiento accesible disponible.

Por ello, en la fecha de entrega del presente dossier (27/07/2020) algunos municipios (**Águilas y Cartagena**) tienen previsión y están a la espera de implementar medidas y dotar equipamiento accesible en alguna de sus playas y que están previstas para la primera semana de agosto (sillas anfibias, zonas de sombra y reposición de pasarelas). El cumplimiento de estas **previsiones**, afectará favorablemente a la valoración general de las playas en las que se acometan estas mejoras (*ver resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad de los citados municipios*).

En el recuento del cuadro general de la clasificación de las playas evaluadas, no se ha computado la playa de **La Concha** (Los Alcázares) por encontrarse cerrada al baño por los efectos de la pasada DANA.

Por otro lado, se ha añadido la playa de **La Azohía - La Chapineta** (Cartagena - Litoral sur) a la clasificación por haber sido distinguida con Bandera Azul entregada en 2020 correspondiente a la auditoría de 2019

El modo en que se ha llevado a cabo la **actualización de la información de accesibilidad** con vistas a la temporada estival de 2020 ha sido el siguiente:

1. Visita a las playas - junto a los técnicos municipales responsables (en algunos casos) para la comprobación "in situ" de los elementos accesibles.
2. De las **69 playas** visitadas y valoradas, 53 (excluyendo La Concha en 2020) estaban incluidas en el *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* (en adelante



PRAP-2006) del año 2006 (la otra que falta - Portmán- no tiene elementos de accesibilidad). Además se incluyen otras playas que no están incluidas en el PRAP-2006 que, unas cuentan con equipamientos de accesibilidad y otras no son accesibles pero tienen algún distintivo de "Q" o "Bandera Azul": La Higuera, Matalentisco, Percheles, El Mojón (Mazarrón), Cavanna, Puerto Bello, La Gola, Playa Paraíso, Punta Brava (2018), Ensenada del Esparto, Mistral, El Arenal, La Casica Verde (2018), Las Moreras (2019) y La Azohía - La Chapineta (2020), además, se divide en dos las Playas de Bahía y Junta de Los Mares (De La Reya), que antes se analizaban como una única playa.

*(Este año, en el apartado 2.1 Cuadro Resumen, se contabilizan **71 playas** debido a que en "Los Narejos" se desdoblan los puntos L1 y L2 por tener una valoración distinta dentro de la misma playa, igual ocurre con "Las Delicias". La playa de "La Concha" no figura, pero añadimos como novedad "La Chapineta".*

En resumen, 53 recogidas en el Plan de Playas, 4 que se desdoblan (Los Narejos y Las Delicias, Junta de Los Mares y La Chapineta) y 14 playas que no estaban recogidas inicialmente, en total 71).

3. Valoración general del nivel de accesibilidad a las playas. Los **niveles de accesibilidad** adoptados para su clasificación han sido los siguientes (habiéndose identificado los casos en los que los aseos adaptados instalados en las playas, no cumplen todos los requisitos reglamentarios, considerando por tanto, "aseos adaptados con carencias") :

- No accesible (no garantiza el uso por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y seguridad).
- Practicable sin equipamientos (solamente tienen rampa y pasarelas).
- Equipada pero no practicable (la que aun disponiendo de algún o muchos equipamientos de accesibilidad, como baño adaptado o zona de sombra o incluso silla anfibia, presenta resaltes importantes, escalones y/o pasarelas muy cortas (u otras circunstancias de dispersión excesiva de dichos elementos) que impiden su uso por personas con movilidad reducida. Pueden contar con equipamiento a disposición del usuario con carencias que no permiten su utilización de forma autónoma).
- Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.
- Equipada con silla / muletas anfibias.
- Equipada con zona de sombra.
- Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.



- Equipada con zona de sombra y aseo clausurado (como medida preventiva frente al COVID-2019).
- Equipada con zona de sombra y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.
- Equipada con zona de sombra y silla anfibia.
- Punto Accesible / Punto Accesible con carencias: la que dispone de todos los elementos relacionados en el artículo 9 "Playas urbanas" de la Orden VIV/561/2010 (aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes con la playa reúnen las características del itinerario peatonal accesible, conexión hasta la orilla del mar sobre suelos pavimentados o mediante pasarelas, silla anfibia o ayuda técnica similar, superficie de estancia y aseos accesibles) y además cuenta con plaza de aparcamiento reservada, y zona de sombra pero sin servicio de ayuda al baño- aunque aquellos elementos no cumplan estrictamente todas las dimensiones reglamentarias).
- Punto Accesible con carencias y aseo clausurado: la que dispone de los elementos indicados en el apartado anterior, pero el aseo se encuentra cerrado como medida preventiva frente al COVID-2019.
- Punto Accesible con baño asistido / Punto Accesible con baño asistido con carencias (la equipada con todos los elementos anteriores y que además cuenta con servicio de ayuda al baño en silla anfibia prestado por personal específico).

4. Información detallada del nivel de accesibilidad, equipamientos y servicios en playas y por municipios: Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena (Litoral sur, Mar Mediterráneo y Mar Menor), La Unión, San Javier (La Manga y Santiago de la Ribera), Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Dicha información se vuelca a la ficha de accesibilidad de las playas que existe en el portal regional www.murciaturistica.es).

5. Geolocalización de las playas con imágenes actualizadas de vista aérea de la situación de la playa, fotografías de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad y vista general del equipamiento accesible disponible en la playa (zona de sombra, aseo adaptado y silla anfibia), salvo las 22 playas clasificadas como "no accesibles" y "practicables sin equipamientos", por no reunir las condiciones mínimas que garanticen su uso por personas con movilidad reducida.



6. Realización de la **tabla resumen por municipio con valoración del nivel de accesibilidad de cada playa**, incluyendo las observaciones, incidencias detectadas y posibles mejoras.
7. Realización a nivel regional de los **cuadros resumen, valoración general y conclusiones** de la situación de las playas según niveles de accesibilidad, diferenciando las situadas en el litoral sur-occidental (desde Águilas hasta Cabo de Palos), de las del Mar Menor y La Manga.

Para ello se ha realizado una evaluación de las condiciones de accesibilidad existentes, diagnóstico y verificación de los parámetros de accesibilidad, equipamiento y calendarización de los servicios disponibles, junto con los técnicos municipales (en algunos casos) que han acompañado al gabinete técnico de la OTAF en las visitas realizadas durante el mes de julio

8. Confección material de este dossier, con toda la **información de accesibilidad en las playas de la Región de Murcia para la temporada estival de 2020**. Los resultados de esta actualización para el verano de 2020 se muestran en los apartados siguientes del presente documento:

- En el apartado 2 se incluye la situación de las playas según su nivel de accesibilidad; un **cuadro resumen con las playas agrupadas según nivel de accesibilidad**, otro **cuadro comparativo anual** (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) con el número de playas de cada categoría y ubicación según dos grandes zonas: litoral sur-occidental, y litoral del Mar Menor y La Manga, gráficos resumen con los datos recopilados en la tabla anterior (por temporadas y nivel de accesibilidad: por número de playas y porcentual) para la valoración general y las conclusiones.
- En el apartado 3, se adjunta la **información detallada de la accesibilidad en las playas agrupadas por municipios**:
 - **Resumen informativo** de los equipamientos y servicios de accesibilidad: elementos de accesibilidad en cada playa (información que se vuelca al portal turístico).
 - Tablas resumen con la valoración general, **observaciones, incidencias y posibles mejoras**.
 - **Fichas de geolocalización**: con las fotografías realizadas durante el trabajo de campo y la ubicación de los puntos accesibles o zonas que cuentan con equipamiento de accesibilidad.
 - **Mapa** identificando el nivel de accesibilidad de las playas a nivel autonómico.



2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

2.1. CUADRO RESUMEN

NIVELES ACCESIBILIDAD	PLAYAS LITORAL SUR OCCIDENTAL	PLAYAS MAR MENOR Y LA MANGA
No accesible	(BA) La Carolina (BA) La Higuera (BA) Matalentisco (BA) La Casica Verde (BA) Percheles (Q) Las Moreras Calblanque	Lomas del Castillico
Practicable sin equipamientos	El Hornillo (BA+Q) Bahía (BA+Q) Levante (Águilas) (BA) El Mojón (Mazarrón)	(Q) Entremares (B. Perdido) Las Sirenas (Q) Cala del Pino (Q) Islas Menores (Levante) Los Nietos (El Arenal) Los Urrutias Punta Brava El Arenal Torre Derribada (Q) La Mota
Equipada pero no practicable	Puntas de Calnegre (BA) El Alamillo (BA+Q) Cala Cortina	Banco de Tabal Las Salinas (La Llana)
Equipada con aseo adaptado	(Q) Bolnuevo	
Equipada con aseo adaptado con carencias	(BA+Q) Rihuete (BA+Q) El Castellar (BA+Q) Nares (BA) Isla Plana (BA+Q) San Ginés	(Q) Galúa (Costa Manga)
Equipada con silla / muletas anfibia	El Lastre	El Pedrucho Veneciola (Q) El Pedruchillo
Equipada con zona de sombra		(Q) La Gola Puerto Bello (Q) Playa Paraíso (Q) Playa Honda (Q) Mar de Cristal (Q) Carrión (Q) Manzanares
Equipada con silla anfibia y aseo adaptado con carencias		
Equipada con zona de sombra y aseo clausurado	(BA+Q) Calarreona (BA+Q) Poniente (Águilas) (BA+Q) Las Delicias (Auditorio) (Q) Calabardina	
Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias	(BA) La Azohía (La Chapineta) (BA) La Azohía (El Cuartel)	(BA+Q) Levante (C. Palos) (Q) Cavanna (Q) Las Palmeras (Q) Los Narejos (L1)
Equipada con zona de sombra y silla anfibia	(BA) Calnegre	(BA) Ensenada del Esparto (Q) Mistral (Q) Villanaitos
Punto accesible con carencias y aseo clausurado	(BA+Q) La Colonia (BA+Q) Las Delicias (C/ Aire)	(Q) Barnuevo (Q) Colón (Q) El Castillico (Q) La Puntica
Punto Accesible con carencias	(BA+Q) Junta de los Mares (BA) El Puerto La Isla	(Q) El Espejo (Q) Los Narejos (L2) (BA+Q) El Mojón (San Pedro)
Punto Accesible con baño asistido		
Punto Accesible con baño asistido con carencias		

(Q) Playas distinguidas con bandera Q de calidad entregadas en 2020, correspondiente a la auditoría de 2019.
 (BA) Playas distinguidas con Bandera Azul entregada en 2020, correspondiente a la auditoría de 2019.



NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Costa Cálida 2020		TOTAL Costa Cálida 2019		TOTAL Costa Cálida 2018		TOTAL Costa Cálida 2017		TOTAL Costa Cálida 2016	
	1 No accesible	8	8	8	8	6	5	5	5	2
2 Fracilicable sin equipamientos	14	14	4	4	4	3	3	4	4	4
3 Equipada pero no practicable	5	5	8	8	9	10	9	9	9	9
4 Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	7	1/6	6	1/5	7	11	9	9	9	9
5 Equipada con silla / muletas anfibia	4	3/1	2	2	2	1	1	1	1	1
6 Equipada con zona de sombra	7	7	0	0	0	1	0	0	0	0
7 Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	0	0	3	1/2	12	7	7	7	7	7
8 Equipada con zona de sombra y aseo adaptado / con carencias / clausurado	10	0/6/4	2	2/0	2	1	1	1	1	1
9 Equipada con zona de sombra y silla anfibia	4	4	1	1	1	2	0	0	0	0
10 Punto Accesible / P.A con carencias / P.A con carencias y aseo clausurado	12	0/6/6	20	2/28	22	18	20	20	20	20
11 Punto Accesible con baño aislado / Punto Accesible con baño aislado con carencias	0	0/0	3	1/4	3	5	4	4	4	4
TOTAL	71		69		68	64	57			

NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Litoral Sur Occidental 2020		TOTAL Litoral Sur Occidental 2019		TOTAL Litoral Sur Occidental 2018		TOTAL Litoral Sur Occidental 2017		TOTAL Litoral Sur Occidental 2016	
	1 No accesible	7	7	7	7	5	4	4	4	1
2 Fracilicable sin equipamientos	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3
3 Equipada pero no practicable	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4
4 Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	6	1/5	5	1/4	5	5	6	6	6	6
5 Equipada con silla / muletas anfibia	1	0/1	1	1	1	0	0	0	0	0
6 Equipada con zona de sombra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	0	0	0	0/0	3	3	3	3	3	3
8 Equipada con zona de sombra y aseo adaptado / con carencias / clausurado	6	0/2/4	0	0/0	1	1	0	0	0	0
9 Equipada con zona de sombra y silla anfibia	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10 Punto Accesible / P.A con carencias / P.A con carencias y aseo clausurado	5	0/3/2	8	0/8	6	5	6	6	6	6
11 Punto Accesible con baño aislado / Punto Accesible con baño aislado con carencias	0	0/0	4	0/4	3	3	3	3	3	3
TOTAL	33		31		30	29	23			

NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Mar Menor y La Manga 2020		TOTAL Mar Menor y La Manga 2019		TOTAL Mar Menor y La Manga 2018		TOTAL Mar Menor y La Manga 2017		TOTAL Mar Menor y La Manga 2016	
	1 No accesible	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Fracilicable sin equipamientos	10	10	2	2	2	1	3	3	3	3
3 Equipada pero no practicable	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5
4 Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	1	0/1	1	0/1	3	4	3	3	3	3
5 Equipada con silla / muletas anfibia	3	3/0	1	1	1	1	1	1	1	1
6 Equipada con zona de sombra	7	7	0	0	0	1	0	0	0	0
7 Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	0	0	2	1/2	9	4	6	6	6	6
8 Equipada con zona de sombra y aseo adaptado / con carencias / clausurado	4	0/4/0	2	2/0	1	0	1	1	1	1
9 Equipada con zona de sombra y silla anfibia	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0
10 Punto Accesible / P.A con carencias / P.A con carencias y aseo clausurado	7	0/3/4	22	2/20	16	13	12	12	12	12
11 Punto Accesible con baño aislado / Punto Accesible con baño aislado con carencias	0	0/0	1	1/0	0	2	2	2	2	2
TOTAL	38		38		38	36	34			




REGIÓN DE MURCIA
 Instituto de Turismo de la
 Región de Murcia
 Avda. Juana Jugán, 2
 30.006 - Murcia. Edificio CCT
 T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31
 murcia@turismoregion.com.es


FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
 Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
 C/ Mariano Montesinos, 14 - Bolo
 30.005 - Murcia
 T. 968 292 826 - F. 968 292 816
 famdif@famdif.org
 www.famdif.org




GRÁFICO
 Valoración General por temporadas y nivel de accesibilidad









La numeración de los niveles de accesibilidad se corresponde con la numeración del cuadro 2.2 *Valoración General y Conclusiones*.



2.2. VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

1. En el trabajo realizado para la temporada estival de 2020, se ha observado la incidencia directa de las medidas de contingencia frente al COVID-19 por lo que ha afectado al número de "Puntos Accesibles con baño asistido" respecto al año 2019, siendo nula dicha prestación en 2020 en el municipio de Mazarrón y Cartagena. Para este año, el servicio de asistencia al baño se ofrece con necesidad de acompañante, en casos muy concretos y con medidas preventivas exhaustivas de higiene y desinfección.
2. Respecto al número total de "Puntos Accesibles" (con carencias y con baño clausurado) la cifra es inferior al año 2019 (siendo 12 frente a los 35 del año anterior, que incluía los puntos accesibles con baño asistido). Cabe destacar, que este año no se dispone del servicio de baño asistido, manteniendo la prestación del servicio de asistencia al baño (ayuda a la entrada-salida del agua con necesidad de acompañante) en las playas con dotación de silla anfibia (municipios de San Javier, Lorca, San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Los Alcázares y Águilas - en el caso de que se cumplan las previsiones).
3. El número de "Playas No Accesibles" se mantiene igual que el año anterior tras varios años aumentando debido a la incorporación al informe de playas naturales distinguidas con distintivos "Q" y "Bandera Azul" (8 playas al igual que en 2019).
4. El reto que se plantea para los próximos años es la recuperación de las condiciones de accesibilidad que se han menoscabado por los hechos acontecidos en el presente año (fenómenos climatológicos y crisis sanitaria del COVID-19) y continuar con la dotación progresiva de las playas equipadas con algún elemento de accesibilidad, para que reúnan las condiciones de "Punto Accesible", mientras que las que disponen de algún equipamiento de accesibilidad pero no son practicables, subsanen las deficiencias que impiden su uso por personas con discapacidad. Con carácter general, se propone dotar de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas de estacionamiento reservado para personas con discapacidad, disponer rampas acordes a los parámetros normativos, instalar pasarelas que cumplan las anchuras establecidas para los itinerarios peatonales y que lleguen hasta la orilla del mar, instalar aseos totalmente accesibles, ampliar las zonas de sombra, dotar las playas de sillas anfibas o ayudas técnicas similares y recuperar el servicio de ayuda al baño.
5. Cabe destacar la labor de Mazarrón en la señalización de zonas de transferencia y señalización vertical de estas plazas en todas las playas del municipio.



6. Sigue siendo fundamental incidir en la importancia del mantenimiento del equipamiento de accesibilidad y de sus características de ubicación actuales, con el objetivo principal de conseguir una adecuada optimización de los recursos invertidos por la Administración, la garantía del cumplimiento de las condiciones básicas y no discriminación, así como el buen funcionamiento de los servicios que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, como por ejemplo fomentar el servicio de asistencia al baño y baño asistido sin necesidad de acompañante siempre que sea posible). Ésta debe ser la finalidad para hacer real el derecho de todos los ciudadanos a acceder de forma física, autónoma, independiente y segura a los entornos y servicios que la sociedad oferta, para así contribuir y fomentar el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.
7. Con carácter general, el equipamiento existente de años anteriores, se ha ido reduciendo y aunque había previsión de renovarse (Cartagena y Los Alcázares), finalmente no se ha dispuesto del mismo, en unos casos por falta de previsión de plazos y por otros como consecuencia de los efectos de la DANA). Así, la adquisición de equipamiento accesible y pasarelas, por ejemplo sillas anfibia para la sustitución de las existentes para la dotación fija en los puntos accesibles en las playas de La Manga y del Mar Menor, pertenecientes al municipio de Cartagena, no se ha llevado a cabo, al igual que la dotación de cabinas de aseos accesibles. En cambio, sí se ha producido la sustitución de las pasarelas en algunas playas de Los Alcázares.
8. En cuanto a la situación global, se observa un retroceso generalizado en el que la falta de previsión e incumplimiento de los plazos habitual de años anteriores se ha visto agravado por los efectos de los daños climatológicos y la situación generada por el COVID-19.
9. Las principales carencias o deficiencias más habituales y que se repiten año tras año son: falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, lejanía del punto de vigilancia con la zona con equipamiento o punto accesible, rebaje de la cota de acceso a los módulos de aseo y vestuarios, cabinas de aseo químico sin dimensiones para el giro de la persona usuaria de silla de ruedas, falta de tramo de pasarela enrollable hasta la arena húmeda y necesidad de acompañante para realizar la asistencia al baño en playas con servicio de préstamo de silla anfibia por el personal de vigilancia y salvamento.
10. En este sentido, se plantea la conveniencia de que los Ayuntamientos (con ayuda en su caso de otras entidades, incrementen las playas en las que se prestan servicio de baño asistido por personal específico contratado, empezando por aquellas playas que tengan más demanda.



- 11.** Es importante seguir incidiendo en la necesidad de mejorar la formación en accesibilidad de los operarios y responsables que intervienen en la dotación de accesibilidad en las playas.
- 12.** En este sentido, nos planteamos la conveniencia de cara a años sucesivos, de seguir considerando el equipamiento que se informa como "con carencias" (principalmente los aseos y vestuarios); especialmente en los "Puntos Accesibles" y que presentan a día de deficiencias que incumplen notoriamente las principales características o dimensiones reglamentarias.
- 13.** La incidencia del COVID-19 se ha visto reflejada en la presencia de aseos clausurados en diversas playas por la dificultad de garantizar las debidas condiciones higiénico-sanitarias. Es el caso de Águilas y San Pedro del Pinatar. En otros casos, directamente el módulo de aseo no se encontraba disponible en la playa.
- 14.** Además, ha sido un hecho generalizado que el préstamo de silla anfibia se hiciera con cita previa y con una duración máxima de 30 minutos o 1 hora. En otros casos, directamente no se ha dotado a la playa de ayuda técnica, o se ha dejado únicamente la muleta anfibia, de más fácil desinfección.
- 15.** Otro hecho significativo ha sido la total desaparición de las playas con baño asistido, siendo siempre precisa la presencia de acompañante para ayudar al baño.

En Murcia, 27 de julio de 2020.
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF.



REGIÓN DE MURCIA

Instituto de Turismo de la
Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia, Edificio CCT
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31
murciaturística.es turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia
T. 968 292 826 - F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org



FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

2.3. MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DE PLAYAS SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

PLAYAS ACCESIBLES REGIÓN DE MURCIA 2020



- Calabardina
- El Hornillo
- Las Delicias Auditorio
- Las Delicias C/ Aire
- Levante
- La Colonia
- Poniente
- La Casica Verde
- Matalentisco
- Calarreona
- La Higuerica
- La Carolina
- ÁGUILAS

- Percheles
- Bolnuevo
- Las Moreras
- El Castellar
- Nares
- Junta de dos mares
- Bahía
- La Isla
- El Puerto
- Rihuete
- El Alamillo
- El Mojón

MAZARRÓN

CARTAGENA

LA UNIÓN

SAN PEDRO DEL PINATAR

SAN JAVIER

LOS ALCÁZARES

LA MANGA

LORCA

- Calnegre
- Puntas de Calnegre

- Carrión
- Manzanares
- El Espejo
- Las Palmeras
- Los Narejos (L2)
- Los Narejos (L1)

- Isla Plana
- San Ginés
- La Azohía - El Cuartel
- La Azohía - La Chapineta
- Cala Cortina

- El Lastre
- Mar de Cristal
- Islas Menores
- Los Nietos
- Los Urrutias
- Punta Brava
- Calblanque
- Levante
- Entremares
- Las Sirenas
- Galúa
- Veneciola
- Ensenada del Esparto
- Mistral
- El Arenal
- El Pedruchillo
- El Pedrucho
- Banco de Tabal
- Cala del Pino
- Cavanna
- Puerto Bello
- La Gola
- Paraíso
- Playa Honda
- Lomas del Castillico

- Punto Accesible con baño asistido
- Punto Accesible
- Punto Accesible con aseo clausurado
- Equipada con zona de sombra y silla anfibia
- Equipada con zona de sombra y aseo adaptado
- Equipada con zona de sombra y aseo clausurado
- Equipada con zona de sombra
- Equipada con silla anfibia/muletas anfibias
- Equipada con aseo adaptado
- Equipada pero no practicable
- Practicable sin equipamientos No accesible

NIVEL DE ACCESIBILIDAD



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.1. ÁGUILAS

3.1.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.1.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.1.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
1. LA CAROLINA Fecha visita 01/07/2020	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
LA HIGUERICA Fecha visita 01/07/2020	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Presenta un resalte al inicio y final del tramo	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
2. CALARREONA Fecha visita 01/07/2020	Si (2) En acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No, no es necesario	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 1,50 m.	No	No	No	Si (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Dispone de señalización con el SIA.	Si (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No. Previsión	No	Préstamo de silla anfibia cuando se disponga de la misma por personal de Cruz Roja con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Duración máxima: 1 h.	Del 07/06 al 30/08 de 11:30 h a 19:30 h.	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEOS CLAUSURADO
MATALENTISCO Fecha visita 01/07/2020	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE

¹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
LA CASICA VERDE Fecha visita 01/07/2020	No	Sí, desde el paseo marítimo. Pendiente: 7 % - 14 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--		NO ACCESIBLE
3. PONIENTE Fecha visita 01/07/2020	Sí (2). 1 junto a punto accesible 1 en Pasaje Iberia. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 6 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Dispone de señalización con el SIA ³	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO CLAUSURADO
4. LA COLONIA Fecha visita 01/07/2020	Sí(4) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 cercanas al acceso a la playa. Dos de las plazas disponen de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 y 60 minutos. 1 Paseo de la Constitución	Sí Pendiente: 4,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Presenta una rampa inaccesible en el acceso	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Duración máxima: 1 h.	Del 07/06 al 30/08 de 11:30 h a 19:30 h.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO

² PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

³ SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
5. LEVANTE Fecha visita 01/07/2020	Sí (1) En C/ Alfonso Ortega. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Dispone de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 minutos	Sí Pendiente variable: 7,5 % -3 %-9 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
6. LAS DELICIAS (Calle Aire) Fecha visita 01/07/2020	Sí (2) 1 en C/ Aire y 1 en Avda. La Paz. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 7-12 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Acceso con carencias (Rampa en el acceso que salva 10 cm al 23%)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Duración máxima: 1 h.	Del 07/06 al 30/08 de 11:30 h a 19:30 h.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO

⁴ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁵	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
6. LAS DELICIAS (Auditorio) Fecha visita 01/07/2020	Sí (3) 2 Frente Auditorio 1 Avda. de la Paz. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendientes: 4 % -5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias (pendiente: 13 %)	No	No	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Acceso con carencias (Rampa en el acceso que salva 10 cm al 29%)	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No. Previsión	No	Préstamo de silla anfibia cuando se disponga de la misma por personal de Cruz Roja con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Duración máxima: 1 h.	Del 07/06 al 30/08 de 11:30 h a 19:30 h.	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEOS CLAUSURADO
7. EL HORNILLO Fecha visita 01/07/2020	Sí, (1) Acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 9 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

⁵ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁶	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
8. CALABARDINA Fecha visita 01/07/2020	Sí (4) 1 C/ Cruz de Mayo, no hay espacio para aparcar en ambos lados de la calle y no lo prohíben. 1 en Paseo Marítimo (falta señalización vertical con el SIA ⁷). 1 C/ Joan Miró. 1 C/ Cala Blanca Itinerario con carencias: no hay vados. Se propone enlazar las plazas con puesto de socorro. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 11,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Pendiente de la pasarela: 9 %. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No. Previsión	No	Préstamo de silla anfibia cuando se disponga de la misma por personal de Cruz Roja con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Duración máxima: 1 h.	Del 07/06 al 30/08 de 11:30 h a 19:30 h.	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO CLAUSURADO

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TURISMO@AGUILAS.ORG – TELÉFONO: 968 49 31 73 / 968 49 32 85. CRUZ ROJA ÁGUILAS - TELÉFONO: 968 41 37 11

⁶ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

⁷SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
1	La Carolina	Playa no accesible	No ha experimentado ningún cambio respecto 2019.	
	La Higuerica	Playa no accesible	No ha experimentado ningún cambio respecto 2019.	Se propone dotar a la playa de una plaza de aparcamiento reservado para personas con discapacidad y disponer de un itinerario accesible que comunique la plaza con las pasarelas y a su vez ir dotando la playa de equipamiento (tramo enrollable, aseo adaptado, etc.)
2	Calarreona	Equipada con zona de sombra y aseo clausurado	El aseo existente se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> El día de la visita no dispone de silla anfibia. El aseo existente se encuentra cerrado. El aseo se ha dispuesto de manera que la puerta del mismo no abra sobre el itinerario peatonal de la pasarela. El préstamo de silla anfibia cuando se disponga de la misma se hará con cita previa y con una duración máxima de 1 h.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas. La pasarela que da acceso al aseo no presenta continuidad respecto la pasarela general de la playa. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.
	Matalentisco	Playa no accesible	No ha experimentado ningún cambio respecto 2019.	



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
	La Casica Verde	Playa no accesible	No ha experimentado ningún cambio respecto 2019.	No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones y el aparcamiento existente no está asfaltado. Existe una rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo con pendiente variable del 7 % al 14 %. No dispone de pasarelas sobre la arena.
3	Playa de Poniente	Equipada con zona de sombra y aseo clausurado	El aseo existente se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo existente se encuentra cerrado. El aseo se ha dispuesto de manera que la puerta del mismo no abra sobre el itinerario peatonal de la pasarela.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y la rampa de acceso a la playa.
	La Colonia	Punto accesible con carencias y aseo clausurado	Playa accesible equipada en un mismo punto con zona de sombra, silla anfibia y aseo clausurado. El aseo existente se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo existente se encuentra cerrado y no existen muletas anfibias. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa y con una duración máxima de 1 h. Se ha señalizado el aseo con el SIA.	Se distingue por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La cabina de teléfono dificulta la salida del vehículo en la plaza situada próxima al punto accesible. Existe una rampa inaccesible en el acceso al aseo. <u>Propuesta:</u> Se propone quitar la limitación horaria de las plazas de aparcamiento reservadas. Se ha de mejorar el acceso al aseo (rampa inaccesible). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.



PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
5	Playa de Levante	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, rampa y pasarelas en la arena. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo.	En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Es necesario ampliar la longitud de la plaza de aparcamiento reservada hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m. <u>Propuesta:</u> Se propone quitar la limitación horaria de la plaza de aparcamiento reservada. Prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Si fuera posible, convendría dotar la playa de una zona de estancia/sombra en la playa y silla anfibia.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
6	Playa Las Delicias	Accesible con carencias con aseo clausurado en el punto de la C/ Aire y equipada con zona de sombra y aseo clausurado en el punto del Auditorio.	Playa destacada por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. Los aseos existentes se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> Los aseos existentes se encuentran cerrados y no existe silla anfibia que sí existía en 2019 en el punto del Auditorio ni muletas anfibas que sí existían en 2019 en el punto de C/ Aire. En el acceso al aseo del punto de la C/ Aire se ha colocado una rampa no accesible que sigue sin cumplir la normativa en lugar del resalte que existía el año anterior. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa y con una duración máxima de 1 h.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El acceso a los aseos de ambos puntos es inaccesible (rampa al 23% que salva 10 cm en el punto de la C/ Aire) y rampa al 29% que salva 10 cm en el punto del Auditorio). <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y dotar al punto del Auditorio de silla anfibia y de muletas anfibas a ambos puntos. Se propone resolver a nivel los accesos a los aseos.
7	Playa del Hornillo	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, rampa y pasarelas en la arena. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2019.</u>	En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
8	Calabardina	Equipada con zona de sombra y aseo clausurado	<p>El aseo existente se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo existente se encuentra cerrado y no existe silla anfibia que sí existía en 2019</p> <p>El préstamo de silla anfibia cuando se disponga de la misma se hará con cita previa y con una duración máxima de 1 h</p>	<p>En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>Las plazas de aparcamiento reservadas no cumplen las condiciones técnicas y presentan dificultades para su uso y conexión con la playa. Habría que ampliar la longitud de las plazas hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m y mejorar la conexión peatonal del tejido urbano hasta la playa.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda, rebajar la pendiente existente del 9 % y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.</p>

02._CALARREONA

Águilas - 2020



2 Aparcamiento



3 Pasarela



4 Aseo (Clausurado)



5 Zona de sombra



1 Emplazamiento

03._PONIENTE Águilas - 2020



2 Aparcamiento



3 Rampa de acceso



4 Aseo (Clausurado)



5 Zona de sombra



1 Emplazamiento

04. LA COLONIA

Águilas - 2020




2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento




4 Zona de sombra



3 Rampa de acceso



1 Emplazamiento



6 Aseo (Clausurado)



5 Silla anfibia

06._LAS DELICIAS (I) y (II) Águilas - 2020



1.1 Aparcamiento



1.2 Aseo (Clausurado)



1 Emplazamiento



1.3 Zona de sombra



1.3 Sillas anfibas



2.1 Aparcamiento



2.2 Aseo (Clausurado)



2 Emplazamiento



2.3 Zona de sombra

08._CALABARDINA

Águilas - 2020



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3 Rampa



2.3 Aparcamiento



5 Vista general



4 Zona de sombra



5 Aseo (Clausurado)



1 Emplazamiento



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.2. LORCA

3.2.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.2.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.2.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LORCA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁸	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
9. CALNEGRE Fecha visita 06/07/2020	No. Hay (2) zonas señalizadas con el SIA ⁹ . Falta delimitación y señalización en el terreno.	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Pendiente excesiva. Anchura: 1,50 m. Presenta discontinuidades en algunos puntos del tramo con excesiva pendiente.	No	No. Existe un módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	No	Si (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y realizar la transferencia. En casos excepcionales el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado con medidas preventivas frente al COVID-19.	Del 01/07 al 31/08 de 11:30 a 19:30 h	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA
10. PUNTAS DE CALNEGRE Fecha visita 06/07/2020	No	No es necesaria	Sí. Pasarelas de caucho reciclado pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,03 m.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 26/06 al 31/08 de 11:30 a 19:30 h	No	EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 47 97 00

⁸ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

⁹ SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LORCA				
9	Calnegre	Equipada con zona de sombra y silla anfibia	Playa equipada con zona de sombra y silla anfibia y pasarelas. Dispone de 2 zonas señalizadas con el SIA y rotuladas con el SIA para el estacionamiento de personas con movilidad reducida. El personal que realiza la asistencia al baño, cuenta con protocolos y medidas excepcionales de prevención, higiene y desinfección por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No dispone de cabina de aseo químico.	<u>Propuesta:</u> Se propone la instalación de aseo accesible que cumpla con unas condiciones básicas para facilitar la transferencia al inodoro. En años anteriores, no se podía realizar la transferencia lateral al inodoro. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.
10	Puntas de Calnegre	Equipada pero no practicable	Playa de naturaleza de grava y arena, equipada con pasarela de caucho reciclado y silla anfibia. El personal que realiza la asistencia al baño, cuenta con protocolos de contingencia y medidas excepcionales de prevención, higiene y desinfección por el COVID-19. El acceso a la playa por la zona de la pasarela está muy separado del puesto de vigilancia donde se ubica la silla anfibia. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha instalado un tramo de pasarelas de caucho reciclado y no dispone de cabina de aseo químico.	No hay plaza de aparcamiento reservada. Se ha de mejorar el aseo cuando se instale nuevamente, ya que el instalado en años anteriores, no tenía dimensiones para el giro de la silla de ruedas.

09._CALNEGRE

Lorca - 2020



2 Aparcamiento



4 Pasarela



3 Zona de sombra



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento

10._ PUNTAS DE CALNEGRE

Lorca - 2020



2 Pasarela



3 Puesto de vigilancia



4 Silla anfibia



1 Emplazamiento



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.3. MAZARRÓN

3.3.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.3.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.3.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹⁰	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
PERCHELES Fecha visita 06/07/2020	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y se encuentran en mal estado. Anchura: 1,50 m		No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
11. BOLNUEVO Fecha visita 03/07/2020	Sí (6) 2 Frente a Restaurante Oasis de Las Palmeras (sin señalización vertical con el SIA en una de ellas). 2 en calle lateral junto a Restaurante El Ánfora. 1 en Avda. Pedro López Meca. 1 en calle Medusa frente Restaurante Las Redes.	Sí. Junto a subida mirador. Pendiente: 10 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. En varios accesos de la playa. No se encuentran en la zona de rampa.	No	No	No	Sí (3) 2 Aseos modulares adaptados (metal) con puerta sin manivela y resalte de 3 cm en la entrada. Uno de ellos (frente a las Gredas) se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. 1 Aseo modular adaptado (madera) con zona de transferencia insuficiente y espejo a altura excesiva	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS

¹⁰ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹¹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
LAS MORERAS Fecha visita 03/07/2020	1 Avda. del Castellar	No, no es necesaria	No alcanzan la arena húmeda	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
12. EL CASTELLAR Fecha visita 03/07/2020	Sí (5) 2 en Calle Bitácora 2 en Hotel Playa Grande 1 Avda. del Castellar.	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Si (1) En paseo. Acceso al módulo con carencias (Rampa con pendiente: 13 %). Aseo con barra abatible fija que impide transferencia. Separación entre barras: 73 cm. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,72 x 1,94 m) Espejo, pestillo y percha a altura excesiva. El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS
13. NARES Fecha visita 03/07/2020	Sí (4) 1 inicio playa en C/ El Collado. 1 Avda. del Castellar. 2 junto acceso principal.	Sí. Pendiente: 10%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m (Avda. del Castellar) En C/ El Collado. Anchura: 2,00 m. Cuña con pendiente en inicio del tramo del 19,8 %.	No	No	No	Si (2) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90 m). El aseo se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19 en C/ El Collado	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS

¹¹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹²	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
JUNTA DE LOS MARES Fecha visita 03/07/2020	Sí (7) 3 Avda. del Castellar. 2 C/ Bolivia 1 C/ Argentina (La señalización vertical con el disco de prohibido aparcar está rota en el suelo). 1 C/ Puerto Rico.	Sí. En C/ Argentina y C/ Puerto Rico no es necesario. En C/ Bolivia, rampas con pendiente: 9 % y 7 % anchura: 1,60 m y 1,70 m, respectivamente.	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m. Discontinuidad en el inicio del tramo en uno de los accesos en C/ Bolivia próximo a L8.	No	No	No	Sí (3) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90 m) En C/ Argentina (conexión de pasarela madera-hormigón con pendiente: 30 % y resalte en acceso: 2 cm. Separación entre barras: 86 cm, espejo a altura excesiva). El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. En C/ Bolivia (rampa de acceso con resalte y pendiente: 11 %, separación entre barras: 82 cm). En C/ Puerto Rico (rampa de acceso con resalte y pendiente: 17 %). Separación entre barras: 91 cm. Falta manivela de apertura de la puerta.	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad.	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia y por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño con necesidad de acompañante y cita previa online (www.visitamazarron.com/es/reservas/)	Del 01/07 al 31/08 De lunes a domingo de 11:30 h a 19:30 h.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS
14. BAHÍA Fecha visita 03/07/2020	Sí (3) 1 C/ Concha Candau. 1 C/ Sevilla. 1 C/ Noruega-La Reya. Hay 1 plaza en las proximidades en playa de La Ermita.	Sí Pendiente: 7 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

¹² PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹³	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
15. LA ISLA Fecha visita 03/07/2020	Sí (4) 2 Avda. Bolnuevo (Alejadas del acceso a la playa). 2 junto acceso (Con carencias en el vado).	Sí (2) Rampa hormigón (pendiente: 9 % y 21 %) Rampa madera (pendiente: 8 %)	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m. Encuentros en tramos de madera con discontinuidades (enlace con aseo modular) y pasarela de hormigón (3 cm en algunos enlaces entre tramos).	No	No	No	Sí (1) Aseo con resalte en el acceso y barras muy separadas: 87 cm. (2,20 x 1,90 m). El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia y por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño con necesidad de acompañante y cita previa online (www.visita mazarron.com/es/reservas/)	Del 01/07 al 31/08 De lunes a domingo de 11:30 h a 19:30 h.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS
16. EL PUERTO Fecha visita 03/07/2020	Sí (4) 2 Paseo de Rihuete. Compartidas con la playa El Rihuete 2 C/ Mayor	Sí Pendiente: 9 %	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No es necesario	No	No	Sí (1) Aseo modular. Rampa de acceso pendiente: 22 % (2,20 x 1,90 m). El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1) 6 x 4 m	No	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia y por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño con necesidad de acompañante y cita previa online (www.visita mazarron.com/es/reservas/)	Del 01/07 al 31/08 De lunes a domingo de 11:30 h a 19:30 h.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS

¹³ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹⁴	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
17. RIHUETE Fecha visita 03/07/2020	Sí (6) Paseo de Rihuete Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 4 Acceso a la playa 2 compartidas con playa El Puerto.	Sí Pendiente: 9 %.	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m.	No	No	No	Sí (2) Aseos modulares con carencias la rampa de acceso mediante rampa. En el módulo junto al Puerto, la puerta no tiene manivela (tirador). Rampa de acceso pendiente: 14,7 % y 21 %. Barras muy separadas: 86 cm y 77 cm, respectivamente. (2,20 x 1,90 m). El aseo masculino del módulo cercano al Alamillo, se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS CON CARENCIAS
18. EL ALAMILLO Fecha visita 07/07/2020	Sí (5) 2 en Avda. del Alamillo. 3 en Ctra. a Mazarrón.	No es necesario	Sí. Resalte al inicio del tramo de la pasarela de madera. Anchura: 1,20 m.	No	No	No	Sí (1) Acceso con carencias (Rampa de acceso pendiente: 18 %) Barras muy separadas (2,20 x 1,90 m). El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE
EL MOJÓN Fecha visita 07/07/2020	No	Sí Pendiente: 12,5 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO; TURISMO@MAZARRON.ES – TELÉFONO: 968594426

¹⁴ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	Percheles	No accesible	Playa natural no accesible. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2019.</u>	
11	Bolnuevo	Equipada con aseos adaptados.	<p>Paseo marítimo equipado en tres puntos con aseos adaptados.</p> <p>En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia. Faltan los vados adaptados junto a las plazas y zona de transferencia.</p> <p>Dispone de información sobre normas de seguridad e higiene en puntos de interés.</p> <p>Uno de los aseos modulares adaptados (frente a las Gredas) está cerrado como medida preventiva, así como los lavapiés que se encuentran clausurados de forma temporal por motivos higiénico-sanitarios derivados del COVID-19.</p> <p>Un vehículo de la Cruz Roja informa en la playa de las medidas de prevención y contingencia. Además, dos socorristas informantes recorren y vigilan la playa para garantizar el cumplimiento de estos protocolos.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha aumentado la dotación de plazas de estacionamiento reservado, incrementando una plaza más.</p> <p>Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>Uno de los aseos se encuentra cerrado.</p>	<p><u>Propuestas:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y eliminar el pequeño resalte de acceso a los aseos modulares adaptados (metal) y dotar la puerta de un mecanismo de apertura accesible.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	Las Moreras	Playa no accesible	<p>Playa no accesible. Playa canina situada entre Bolnuevo y Castellar (junto a la zona del camping). El itinerario entre el acceso y la zona de la playa no es accesible. Las pasarelas dispuestas no enlazan ni con la urbanización ni con la arena húmeda. No dispone de equipamientos de accesibilidad.</p> <p>Un vehículo de la Cruz Roja informa en la playa de las medidas de prevención y contingencia. Además, dos socorristas informantes recorren y vigilan la playa para garantizar el cumplimiento de estos protocolos.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> En la plaza de aparcamiento reservado se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se recomienda plantear un itinerario accesible e ir dotando a la playa de equipamientos de accesibilidad (aseo, pasarelas, etc.).</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
12	El Castellar	Equipada con aseo adaptado con carencias	<p>Playa de naturaleza de grava y arena, accesible hasta las pasarelas y con aseo adaptado con carencias en el Paseo Marítimo y otro compartido con la Playa de Nares (cerrado temporalmente como medida preventiva por el COVID-19).</p> <p>En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia. Faltan los vados adaptados junto a las plazas y zona de transferencia.</p> <p>Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad.</p> <p>El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p>Se han intensificado e incrementado los turnos de limpieza y desinfección de los aseos: 4 veces/día.</p> <p>Personal de Cruz Roja informa en la playa de las medidas de prevención y contingencia. Además, dos socorristas informantes recorren y vigilan la playa para garantizar el cumplimiento de estos protocolos (L11).</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u></p> <p>Se ha reducido la dotación de plazas de estacionamiento reservado en una plaza menos en C/ Bitácora.</p> <p>Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>El aseo compartido con la Playa de Nares se encuentra cerrado durante la visita.</p> <p>Las actividades infantiles se han suspendido como medida preventiva por el COVID-19.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda.</p> <p>En el momento de la visita se detectan carencias en el aseo del paseo (rampa de acceso de 13 % de pendiente, la barra abatible es fija e impide la transferencia lateral al inodoro y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas).</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
13	Nares	Equipada con aseo adaptado con carencias.	<p>Playa accesible y con aseo adaptado con carencias en un solar junto a la playa (C/ Collados), compartido con la Playa de Castellar y otro en el acceso principal.</p> <p>En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia.</p> <p>Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad.</p> <p>Dispone de información sobre normas de seguridad e higiene en puntos de interés.</p> <p>El aseo de C/ Collados se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>Se ha dotado de barra abatible en aseo modular.</p> <p>El aseo compartido con Playa El Castellar está cerrado.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.</p> <p>Los aseos presentan las barras de apoyo horizontal muy separadas (0,89 m).</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	Junta de los Mares	Punto accesible con carencias.	<p>Playa accesible y equipada en tres puntos con pasarelas y aseos adaptados con carencias y zona de sombra en un punto. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con acompañante).</p> <p>En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia.</p> <p>Playa destacada por los servicios y/o elementos. Servicio de asistencia al baño por personal específico con cita previa online: www.visitamazarron.com/es/reservas/.</p> <p>El personal que presta el servicio de asistencia de lunes a domingo, cuenta con protocolos y medidas de prevención, higiene y desinfección por el COVID-19. Dispone de información sobre normas de seguridad e higiene en puntos de interés. Personal de Cruz Roja informa y vigila sobre las medidas de prevención y contingencia para garantizar el cumplimiento de estos protocolos. Durante la visita se detectan carencias en los aseos: rampas de acceso con pendiente excesiva (30 %, 11 % y 17 %) y barras de apoyo muy separadas.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha instalado barandilla de protección en el acceso por la C/ Argentina.</p> <p>No dispone de andador anfibia como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p>Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>Se ha aumentado la dotación de plazas de estacionamiento reservado, incrementando dos plazas más.</p> <p>El aseo masculino está cerrado.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal: enlace de las pasarelas con el tramo urbano.</p> <p>Se propone reparar la señalización vertical de la plaza de estacionamiento reservado en C/ Argentina y dotar de manivela la puerta del aseo en C/ Puerto Rico.</p> <p>Se propone delimitar el acceso al baño para impedir la permanencia o estancia de personas en estos puntos.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
14	Bahía	Practicable sin equipamientos.	Playa accesible mediante rampa, pero carente de equipamientos de accesibilidad. En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.	Playa que tiene rampas de conexión con la arena, pero que carece de continuidad mediante pasarelas. No dispone de aseo adaptado.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
15	La Isla	Punto accesible con carencias.	<p>Playa accesible equipada con pasarelas, aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con acompañante).</p> <p>En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, así como la zona de transferencia.</p> <p>Los vados junto a las plazas reservadas presentan dificultades.</p> <p>Playa destacada por los servicios y/o elementos. Servicio de asistencia al baño por personal específico con cita previa online: www.visitamazarron.com/es/reservas/.</p> <p>El personal que presta el servicio de asistencia de lunes a domingo, cuenta con protocolos y medidas de prevención, higiene y desinfección por el COVID-19. Dispone de información sobre normas de seguridad e higiene en puntos de interés. Personal de Cruz Roja informa y vigila sobre las medidas de prevención y contingencia para garantizar el cumplimiento de estos protocolos.</p> <p>El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>No dispone de andador anfibia como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p>El aseo masculino está cerrado.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal (junto al aseo, resaltes).</p> <p>El aseo presenta las barras de apoyo muy separadas. Se propone delimitar el acceso al baño para impedir la permanencia o estancia de personas en estos puntos.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
16	El Puerto	Punto accesible con carencias.	<p>Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra y estancia en la arena. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con acompañante). Aseos modulares adaptados con carencias. En las plazas de aparcamiento reservadas compartidas con la playa El Rihuete se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>Es necesario mantener los aseos adaptados en perfectas condiciones puesto que presenta carencias en el acceso (rampa de acceso de pendiente 22%).</p> <p>Playa destacada por los servicios y/o elementos. Servicio de asistencia al baño por personal específico con cita previa online: www.visitamazarron.com/es/reservas/. El personal que presta el servicio de asistencia de lunes a domingo, cuenta con protocolos y medidas de prevención, higiene y desinfección por el COVID-19. Dispone de información sobre normas de seguridad e higiene en puntos de interés. Personal de Cruz Roja informa y vigila sobre las medidas de prevención y contingencia para garantizar el cumplimiento de estos protocolos.</p> <p>El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical en las plazas de aparcamiento reservado.</p> <p>No dispone de andador anfibia ni de la zona de baño adaptada específica para personas mayores y personas con movilidad reducida como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p>El aseo masculino está cerrado.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Se propone delimitar el acceso al baño para impedir la permanencia o estancia de personas en estos puntos. Se propone señalar las zonas de transferencia en las plazas de apartamiento reservado compartidas con la playa El Rihuete.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
17	Rihuete	Equipada con aseos adaptados con carencias	Playa accesible y con aseos adaptados con carencias en el Paseo Marítimo. En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Faltan los vados adaptados junto a las plazas. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. Los aseos presentan carencias (rampas de acceso de 14,7 % y 21% de pendiente y barras de apoyo muy separadas). El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical y zonas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservado. Las actividades infantiles se han suspendido como medida preventiva por el COVID-19. El aseo masculino está cerrado.	<u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda. Los aseos presentan carencias en el acceso. Se propone señalar las zonas de transferencia en las plazas de apartamiento reservado compartidas.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
18	El Alamillo	Equipada pero no practicable	<p>Existe un aseo adaptado con carencias y pasarelas. La composición de la playa contiene bolos y gravas además de arena. En las plazas de aparcamiento reservadas se ha incorporado la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El aseo presenta carencias (rampa de acceso de 18 % de pendiente y barras de apoyo muy separadas). Señalizar las zonas de transferencia en las plazas de apartamiento reservado ubicadas en la Crta. de Mazarrón. El aseo masculino se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado de señalización vertical en las plazas de aparcamiento reservado.</p>	<p>La playa carece de paseo marítimo.</p> <p><u>Propuesta:</u> El itinerario adaptado de pasarelas en la propia playa debería colocarse lo más cercano posible a las plazas de aparcamiento reservadas, prolongarlo hasta la arena húmeda, evitando escalones al inicio y al final y garantizando la continuidad del itinerario peatonal. Dichas pasarelas deben tener al menos 1,80 m. de ancho.</p>
	El Mojón	Practicable sin equipamientos	<p>Playa natural accesible mediante rampa de pendiente 12,5%. No dispone de aseo como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> No dispone de aseo.</p>	<p>No tiene plazas de aparcamiento reservadas.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se ha de mejorar el aseo cuando se instale (resalte en el acceso, no conectado con pasarelas, carece de barra fija, lavabo de pie y carece de dimensiones para poder realizar el giro de una silla de ruedas). Se recomienda reducir la pendiente de la rampa de acceso y darle continuidad a dicha rampa mediante pasarelas hasta la arena húmeda y que conecten con el aseo.</p>

11. BOLNUEVO

Mazarrón - 2020



2.2 Aseo (Clausurado)



2.1 Aseo



2.1 Aseo



1.2 Aparcamiento



3 Pasarela



2.3 Aseo



1.1 Aparcamiento



4 Rampa de acceso



2.3 Aseo



1.3 Aparcamiento

12. EL CASTELLAR

Mazarrón - 2020



2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



4 Pasarela



2.3 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



1



1 Emplazamiento



3 Aseo



3 Aseo

13._NARES

Mazarrón - 2020



5 Pasarela



3.1 Aseo



2.1 Aparcamiento



3.1 Aseo



2.2 Aparcamiento



3.2 Aseo (Clausurado)



2.3 Aparcamiento



3.2 Aseo



4 Rampa de acceso

1 Emplazamiento

2.3

2.2

4

3.1

3.2

5

JUNTA DE LOS MARES

Mazarrón - 2020



6 Silla anfibia



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



3.2 Aseo



5 Pasarela



4 Zona de sombra



3.2 Aseo



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.3 Aseo



3.3 Aseo



1 Emplazamiento



15._LA ISLA

Mazarrón - 2020



3 Aseo



4 Zona de sombra y Pasarela



3 Aseo



5 Rampa de acceso



2.1 Aparcamiento



1 Emplazamiento



6 Silla anfibia



16._EL PUERTO

Mazarrón - 2020



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



Vista General



3 Aseo



1 Emplazamiento



5 Rampa de acceso



17._RIHUETE

Mazarrón - 2020



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3.2 Aseo



3.2 Aseo



3.1 Aseo



4 Rampa de acceso



3.1 Aseo



1 Emplazamiento

18._EL ALAMILLO

Mazarrón - 2020



3 Aseo



3 Aseo



2.2 Aparcamiento



4 Pasarela



1 Emplazamiento



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)

3.4.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.4.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.4.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹⁵	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (LITORAL SUR)															
19. ISLA PLANA Fecha visita 07/07/2020 20/07/2020	Sí (1) Acceso a la playa. Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ¹⁶ .	Sí Pendiente: 6 %	Sí. Anchura: 2,00 m. El encuentro de la rampa con pasarela de madera se produce en un plano inclinado. (*) Previsión: Señalización de los bordes laterales de la pasarela de madera en playas con Bandera Azul.	Sí. Anchura: 1,15 m. No está fijada al tramo de pasarela de madera.	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	No (*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS
20. SAN GINÉS Fecha visita 07/07/2020 20/07/2020	Sí (2) Alejadas del punto accesible	No es necesaria	Sí Anchura: 1,50 m	No	No. (*) Previsión: módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible.	Sí (1) Dispone de asiento y mecanismo de accionamiento a una altura adecuada	Sí (1) Aseo modular. Uso exclusivo por PCD. Próximo al acceso a la playa. Dim: 1,90x1,90 m. Excesiva separación entre barras: 0,92 m. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	No (*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No (*) Previsión: a partir del 01/08.	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS
LA AZOHÍA (La Chapineta) Fecha visita 07/07/2020 20/07/2020	Sí (1). Falta señalización vertical de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA.	Sí Pendiente: 9,3-10 %. Anchura: 1,56 m	Sí. Anchura: 2,00 m.	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS

¹⁵ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

¹⁶SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹⁷	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (LITORAL SUR)															
21. LA AZOHÍA (El Cuartel) Fecha visita 07/07/2020	Sí (1)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (1) Acceso mediante pasarela desde el paseo marítimo. No conectada a la pasarela de acceso a la playa. Dimensiones: 1,90 x 1,90 m. Excesiva separación entre barras: 0,85 m	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS
22. CALA CORTINA Fecha visita 03/07/2020	Si (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampa que enlaza con la pasarela fija de madera con excesiva pendiente (17,5%)	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Resalte en encuentro con la arena: 12 cm	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin lavabo. Se debe disponer sobre una superficie horizontal y conectada al itinerario peatonal.	No	No	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE

¹⁷ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ¹⁸	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)															
25. CALBLANQUE Fecha visita 11/07/2019	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
26. LEVANTE (Cabo de Palos) Fecha visita 08/07/2020 20/07/2020	Sí (3) 2 Restaurante Katy (cerrado). Falta zona de transferencia 1 Subida al Faro Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ¹⁹ .	Sí. Pendiente: 8 %.	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m. Cuidar conexión en inicio rampa. Resalte en encuentro con arena.	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. La apertura de la puerta se produce sobre el itinerario peatonal de la pasarela. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	Sí (1)	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	No (*) Previsión: a partir del 01/08.	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS

¹⁸ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

¹⁹SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²⁰	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)															
27. ENTREMARES (Barco Perdido) Fecha visita 08/07/2020	Sí (2)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m Discontinuidad en el acceso en la conexión del inicio del tramo de la pasarela con el asfalto. Resalte en el final del tramo	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRATICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
28. LAS SIRENAS Fecha visita 08/07/2020	No	Sí. Pendiente: 8 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Discontinuidad en la conexión de la rampa con la pasarela de madera. Resalte en el final del tramo.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
29. GALÚA (Costa Manga) Fecha visita 08/07/2020 20/07/2020	Sí (2) en acceso a Costa Manga Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ²¹	Sí, pendiente: 7 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Resalte en el final del tramo.	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin lavabo. La apertura de la puerta se produce sobre el itinerario peatonal de la pasarela. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	No (*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS

²⁰ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

²¹ SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²²	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
34. CALA DEL PINO Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí pendiente: 11 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda	No	No	Sí (1) Se encuentra cerrado	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
CAVANNA Fecha visita 08/07/2020 20/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ²³	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Resalte en la conexión con la arena húmeda	No es necesario	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin lavabo. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS
LA GOLA Fecha visita 08/07/2020 20/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en 1 plaza y de plaza reservada con el SIA en ambas plazas	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Resalte en el final del tramo	No es necesario	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin lavabo. Uso exclusivo por PCD. La llave se encuentra en el puesto de vigilancia. Junto a plazas de aparcamiento en asfalto y alejado de la zona de sombra.	Si (1). Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA

²² PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

²³SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²⁴	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
PUERTO BELLO Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ²⁵	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Presenta discontinuidades en el tramo y resalte en el final del tramo	No	No	No	No	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA
PARAÍSO Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA en una de ellas.	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí. Anchura: 1,50 m. No alcanzan la arena húmeda	Sí (1) Pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Falta señalización con el SIA ²⁶ y rótulo de "Vestuario de uso exclusivo para personas con discapacidad"	No	No	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA
35. PLAYA HONDA Fecha visita 08/07/2020	Sí (4) 2 en acceso a la playa en punto accesible. 2 en acceso donde se ubican aseos modulares. Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA en las que se encuentran en el acceso al punto accesible y falta señalización vertical de prohibido aparcar en las que se encuentran en acceso de aseos modulares	Sí. Rampa en paseo con pendiente: 6 %. Rampa de acceso a la playa con pendiente: 5 % - 8 %	Sí. Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (1). 1 Aseo modular en paseo. Pendientes de rampas de acceso: 12-14%. Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA

²⁴ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

²⁵SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²⁷	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
36. LOMAS DEL CASTILLO Fecha visita 10/07/2020	No	Sí. Pendiente: 14,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (1) Con carencias sin dimensiones para transferencia lateral ni para giro de silla de ruedas. Lo que debería ser una barra abatible se encuentra fijada al suelo. La rampa de acceso al aseo tiene una pendiente del 20 %	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	NO ACCESIBLE
37. MAR DE CRISTAL Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en una de las plazas y señalización de plaza reservada con el SIA en la otra	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí, pero no alcanza la arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Se debe cuidar la conexión con el tramo de pasarela fija.	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí. En aseo modular. Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (2) 1 Aseo modular junto a vestuario adaptado. 1 Aseo modular en paseo. Se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID-19. Falta señalización con el SIA ²⁸	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad" (*) Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) No se encuentra disponible como medida preventiva por el COVID-19.	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA

²⁷ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

²⁸SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ²⁹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
38. ISLAS MENORES (Levante) Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ³⁰ Vado peatonal no rebajado con la calzada y con bolarados (desde las plazas de estacionamiento hasta el paseo marítimo)	Sí. Pendiente: 13 %	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte al final del tramo.	No es necesario	No	No	No	(*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
39. LOS NIETOS (El Arenal) Fecha visita 08/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte al final del tramo.	No	No	No	No	(*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS
40. LOS URRUTIAS Fecha visita 08/07/2020	Sí (1) Alejada del acceso a la playa Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

²⁹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

³⁰SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³¹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
PUNTA BRAVA Fecha visita 08/07/2020	Sí (1) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA ³² . El disco de prohibido aparcar debe ir acompañado del texto "Excepto personas con discapacidad"	Sí. Rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo: Pendiente: 9 %. Anchura: 1,65 m	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte en el final del tramo	No	No	No	No	(*) Previsión: instalación a partir del 01/08.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: (LA MANGA DEL MAR MENOR Y CABO DE PALOS): LAMANGA@MARMENOR.ES. TELÉFONO - 968 14 61 36.

³¹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

³²SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (LITORAL SUR)				
19	Isla Plana	Equipada con aseo adaptado con carencias	Playa equipada con aseo adaptado con carencias de uso exclusivo para personas con discapacidad. Existe una Residencia Vacacional de Personas con Discapacidad en las inmediaciones. No dispone de silla anfibia como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No dispone de silla anfibia ni de zona de sombra. Se ha repintado la plaza de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida.	Falta la señalización vertical con el SIA en la plaza reservada. <u>Previsión:</u> señalización de los bordes laterales de la pasarela de madera en playas con Bandera Azul y de instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> cuidar la conexión de la rampa fija con la pasarela de madera para evitar que dicho encuentro se resuelva en pendiente, así como el enlace del tramo enrollable con la pasarela de madera. Se propone disponer del equipamiento disponible en años anteriores.
20	San Ginés	Equipada con aseo adaptado con carencias	Playa equipada con aseo adaptado con carencias. No dispone de silla anfibia como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe pasarela enrollable, ni vestuario, ni silla anfibia, ni muleta anfibia, ni zona de sombra, ni prestación de silla anfibia por personal específico con servicio de asistencia al baño como en 2019.	Las plazas reservadas están muy alejadas del punto accesible. El aseo posee las barras muy separadas. <u>Previsión:</u> dotación de silla anfibia e instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Disponer de pasarela de, al menos 1,80 m y del tramo enrollable del módulo que servía de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Se propone señalar plazas de estacionamiento más cercanas a la zona del punto accesible. Se propone disponer del equipamiento disponible en años anteriores.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (LITORAL SUR)				
	La Azohía (La Chapineta)	Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias	Playa equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias con Bandera Azul otorgada en 2020. No dispone de silla anfibia como medida preventiva por el COVID-19.	<u>Propuesta:</u> Disponer de pasarela de tramo enrollable y de silla anfibia para prestar el servicio de asistencia al baño. Falta la señalización vertical con de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA.
21	La Azohía (El Cuartel)	Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias	Playa equipada con aseo adaptado con carencias con acceso desde el paseo marítimo. No dispone de silla anfibia como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe pasarela enrollable ni silla anfibia,	<u>Propuesta:</u> se propone conectar el acceso al aseo modular a la pasarela fija de acceso a la playa. Las barras del aseo están muy separadas. Se propone disponer del equipamiento disponible en años anteriores.
22	Cala Cortina	Equipada pero no practicable	Presenta dificultades (rampa de acceso inadecuada). Está equipada con aseo adaptado. <u>Cambios respecto 2019:</u> Sólo tiene un aseo adaptado en lugar de los dos que tenía el año anterior.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Existen dificultades (rampa del 17,5%) en el recorrido desde las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida a la playa. Habría que dotar de zonas de transferencia a las plazas de aparcamiento reservadas y reducir la pendiente de la rampa de acceso a la playa hasta los valores indicados por la normativa. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones entre los tramos del itinerario peatonal. Si se estima conveniente, se podría dotar de equipamiento. El aseo se debe disponer sobre una superficie horizontal y conectada al itinerario peatonal, sin que la apertura de la puerta invada el mismo.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
25	Calblanque	Playa no accesible	Playa natural no accesible <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2019</u>	<u>Propuesta:</u> Se propone analizar e ir dotando de equipamiento de accesibilidad Cala Negrete.
26	Levante (Cabo de Palos)	Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias.	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe vestuario, ni silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño como medidas preventivas por el COVID-19.	Las plazas reservadas junto al restaurante Katy (cerrado) carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA y disco de prohibido aparcar. La plaza situada en la subida al faro carece de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. Carecen también de zona de transferencia. <u>Previsión:</u> dotación de silla anfibia antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Se debe cuidar el inicio de las pasarelas de madera de manera que se produzca a nivel. La apertura de la puerta del aseo adaptado se produce sobre el itinerario peatonal de la pasarela, debiendo disponerse el aseo de modo que la apertura del mismo no invada el itinerario peatonal.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
27	Entremares (Barco Perdido)	Practicable sin equipamientos	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni ducha interior adaptada, ni zona de sombra, ni silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño como medidas preventivas por el COVID-19.	<u>Propuesta:</u> La cercanía del Hotel Entremares puede propiciar que se termine de adaptar esta playa. La excesiva separación del acceso respecto del puesto de socorro impide que una persona con discapacidad de forma autónoma pueda hacer uso del equipamiento.
28	Las Sirenas	Practicable sin equipamientos	Playa de difícil acceso desde la Gran Vía de La Manga. El acceso más factible es a través de urbanizaciones privadas. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2019</u>	No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones. <u>Propuesta:</u> Falta prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Si se soluciona el acceso (eliminando escalones y resaltes), se puede dotar de equipamiento. Se debe cuidar la conexión de la rampa con la pasarela de madera.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
29	Galúa (Costa Manga)	Equipada con aseo adaptado con carencias	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe vestuario, ni zona de sombra, ni silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de plaza reservada con el SIA. Dada la proximidad del Hotel Galúa es muy conveniente ir resolviendo las carencias detectadas para fomentar el turismo inclusivo en la zona. <u>Previsión:</u> instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. La apertura de la puerta del aseo adaptado se produce sobre el itinerario peatonal de la pasarela, debiendo disponerse el aseo de modo que la apertura del mismo no invada el itinerario peatonal.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
34	Cala del Pino	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de un aseo adaptado señalizado como accesible pero con muchas carencias y que no permite su uso por una persona con discapacidad. <u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo existente se encuentra cerrado.	Las plazas de aparcamiento reservadas para PMR que no cumplen condiciones técnicas, presentan dificultades en su conexión con la playa por las carencias de ordenación del escaso espacio urbano colindante y su intenso uso. Dichas plazas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El aseo existente se encuentra cerrado. <u>Propuestas:</u> Falta nivelar y prolongar el itinerario peatonal de pasarelas que conecta el tejido urbano con la orilla de la playa. Si se considera conveniente, se podría de dotar de equipamiento. Se propone dotar de continuidad a la pasarela enrollable existente hasta la orilla del mar.
	Cavanna	Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe vestuario, ni silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. Se encuentra próximo el hotel apartamento adaptado "Villas La Manga". Se destaca la cercanía entre los servicios y/o elementos. No obstante, sería conveniente ampliar la zona de sombra y rebajar la altura. <u>Propuesta:</u> Ampliar la anchura de la pasarela existente, colocar un tramo de pasarela enrollable y subsanar el resalte existente en el último tramo.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
	La Gola	Equipada con zona de sombra.	Playa que dispone de un aseo adaptado que se encuentra en el asfalto, junto a las plazas de aparcamiento y no es accesible desde el itinerario peatonal. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño. El aseo adaptado se ha dispuesto en una ubicación inaccesible.	Se observa la gran distancia entre el puesto de socorro y las plazas reservadas. Una plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y ambas plazas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. <u>Propuesta:</u> La zona que cuenta con la zona de sombra está alejada del puesto de vigilancia. A su vez, el aseo adaptado se encuentra muy alejado de la zona de sombra, ya que se encuentra junto a las plazas de aparcamiento y se ubica sobre el asfalto. Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".
	Puerto Bello	Equipada con zona de sombra	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni silla anfibia ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. <u>Propuesta:</u> Se propone aumentar el ancho de las pasarelas de madera, y resolver las discontinuidades del itinerario. Se propone dotar de un tramo de pasarela enrollable y resolver el encuentro de la pasarela existente con la arena a nivel. Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
	Playa Paraíso	Equipada con zona de sombra	Playa equipada con vestuario con carencias y zona de sombra. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado. Existen pasarelas enrollables de 1,50 m, pero no alcanzan la arena húmeda.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA en una de ellas. <u>Propuesta:</u> Prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Existe un vestuario, pero no es adaptado (sin dimensiones para giro de silla de ruedas). Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".
35	Playa Honda	Equipada con zona de sombra	Los aseos modulares existentes en el paseo se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe pasarela enrollable, ni aseo adaptado, ni vestuario, ni silla anfibia, ni muleta anfibia, ni prestación de silla anfibia por personal específico con servicio de asistencia al baño como en 2019. Sólo existe una zona de sombra en lugar de las dos que existían.	Existen plazas de aparcamiento reservadas que carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA en las que se encuentran en el acceso al punto accesible y falta señalización vertical de prohibido aparcar en las que se encuentran en acceso donde se ubican los aseos modulares. <u>Propuesta:</u> Sería apropiado reubicar una plaza de aparcamiento reservada al otro lado del paso de peatones. También se propone dotar de pasarela enrollable.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
36	Lomas del Castillico	Playa accesible no	Playa equipada con aseo adaptado con carencias y con pasarelas. Tiene mal acceso rodado. Existe un aseo señalizado como accesible, de obra junto al restaurante, que no cumple con las dimensiones reglamentarias, la barra abatible es fija e impide realizar la transferencia. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2019</u>	No existen plazas reservadas para personas con discapacidad. Se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables.
37	Mar de Cristal	Punto equipada con zona de sombra	Los aseos y el vestuario del paseo se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> Tanto los aseos del punto accesible como del paseo y el vestuario se encuentran cerrados. La silla anfibia no está disponible. La zona de sombra carece de señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad".	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en una de las plazas y de plaza reservada con el SIA en otra. Hay que resolver la distancia al puesto de protección y vigilancia, reubicando el punto accesible. Los aseos del paseo presentan carencias en el acceso (resalte salvado con una rampa móvil con pendiente del 15%). <u>Propuesta:</u> Seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad. También se propone dotar de señalización a los elementos de accesibilidad. Se propone instalar una zona de sombra (doble) como en años anteriores.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
38	Islas Menores (Levante)	Practicable sin equipamientos	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni zona de sombra, ni silla anfibia, ni muletas anfibias, ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. El vado de acceso al paseo desde las plazas posee un resalte que dificulta su acceso. La rampa de bajada a la playa tiene una pendiente excesiva (13 %). La zona accesible se encuentra muy separados del puesto de socorro: 150 m. <u>Previsión:</u> instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Resolver a nivel el desnivel existente en el último tramo de la pasarela y disponer el tramo de pasarela enrollable. Acometer actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad.
39	Los Nietos (El Arenal)	Practicable sin equipamientos	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni zona de sombra, ni silla anfibia, ni muleta anfibia, ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. <u>Previsión:</u> instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Resolver el escalón del final del tramo de pasarela y dotar de continuidad a la pasarela mediante un tramo enrollable.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
40	Los Urrufias	Practicable sin equipamientos	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni zona de sombra, ni muleta anfibia, ni servicio de ayuda al baño.	Sería idóneo trasladar la ubicación de la plaza de aparcamiento reservada junto al acceso a la propia playa (donde están los contenedores de basura actualmente) porque la conexión peatonal no es buena. La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical de plaza reservada y los jueves por mercado semanal de 6:00 h – 17:00 h esta plaza queda anulada. <u>Propuesta:</u> Se propone la instalación de pasarela enrollable hasta la arena húmeda.
	Punta Brava	Practicable sin equipamientos	<u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo adaptado, ni vestuario, ni zona de sombra, ni silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño.	La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. El disco de prohibido aparcar debe ir acompañado del texto: "Excepto personas con discapacidad" Cuenta con rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo que conecta con la pasarela fija de madera. <u>Previsión:</u> instalación de zona de sombra antes del 01/08/2020. <u>Propuesta:</u> Mejorar el itinerario peatonal desde la plaza de estacionamiento reservado hasta el paseo marítimo (rebaje de vado peatonal).

19._ISLA PLANA

Cartagena - Litoral Sur - 2020



4 Rampa de acceso



6 Vista general



3 Aseo



2 Aparcamiento



3 Aseo



1 Emplazamiento

20. SAN GINÉS

Cartagena - Litoral Sur - 2020



3 Aseo y vestuario



Vista General



3 Aseo



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

LA AZOHÍA (LA CHAPINETA)

Cartagena - Litoral Sur - 2020



2 Aparcamiento



4 Pasarela



3 Zona de sombra



3 Aseo



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

21._LA AZOHÍA (EL CUARTEL)

Cartagena - Litoral Sur - 2020



2 Aparcamiento



3 Aseo



4 Pasarela



3 Aseo



1 Emplazamiento



1



5 Zona de sombra

22._CALA CORTINA

Cartagena - Litoral Sur - 2020



3 Aseo



3 Aseo



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

26._LEVANTE (CABO DE PALOS)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2020




2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3 Aseo



4 Rampa de acceso



5 Zona de sombra



1 Emplazamiento

29. GALÚA (COSTA MANGA)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2020



4 Rampa de acceso




2 Aparcamiento



5 Pasarela



3 Aseo



1 Emplazamiento

CAVANNA


Cartagena - Mar Menor - 2020



Pasarela



2 Aparcamiento



1



3 Aseo



Vista general



3-4 Aseo y zona de sombra



1 Emplazamiento

LA GOLA

Cartagena - Mar Menor - 2020



5 Aseo




2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aparcamiento



1 Emplazamiento



1

PUERTO BELLO

Cartagena - 2020



3 Pasarela



3 Pasarela



Vista general



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

PLAYA PARAÍSO

Cartagena - Mar Menor - 2020



4 Pasarela y vestuario



2 Aparcamiento



3 Acceso



5 Zona de sombra



1 Emplazamiento

35_PLAYA HONDA

Cartagena - Mar Menor - 2020



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento




4 Zona de sombra



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento



37._MAR DE CRISTAL

Cartagena - Mar Menor - 2020



4 Pasarela y zona de sombra




2 Aparcamiento



3.2 Aseos (Clausurados)



3.1 Aseo y vestuario (Clausurados)





3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.5. LA UNIÓN

3.5.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.5.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.5.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LA UNIÓN (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³³	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
24. EL LASTRE Fecha visita 03/07/2020	Sí (2). No dispone de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar el SIA ¹⁹	Sí. Pendiente variable por tramos: T1 - 6,6 % - T2 - 8 % - T3 - 9,2 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Presenta discontinuidades en la unión entre los tramos y la conexión con la rampa. Los tramos son del tipo pasarela enrollable de anchura: 1,20 m y longitud: 3,03 m Anchura: 1,50 m.	No	No	No	No.	No	No	No	Sí (2 pares)	Préstamo de muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 31/08. De 11:30h a 19:30h. Dos primeros fines de semana de junio y dos primeros fines de semana de septiembre.	No	EQUIPADA CON MULETAS ANFIBIAS

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. TELÉFONO - 968 54 16 02

³³ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LA UNIÓN				
24	El Lastre	Equipada con muletas anfibias	Playa con plazas reservadas y muletas anfibias. <u>Respecto al año 2019</u> , no existe aseo y no existe silla anfibia que sí existía en 2019.	<u>Propuesta:</u> Convendría colocar una zona de sombra. Existe una gran distancia entre el acceso a la playa mediante rampa y el puesto de protección civil. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda, y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.

24._EL LASTRE

La Unión - 2020



2 Aparcamiento



3 Vista general



3 Rampa de acceso



4 Muletas anfibas



1



2

4

3

1 Emplazamiento



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA)

3.6.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.6.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.6.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³⁴	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
30. BANCO DE TABAL (L5) Fecha visita 10/07/2020	Sí (5) 3 Gran Vía 2 en El Zoco	Sí. Excesiva pendiente: 22 %. Pasamanos no practicable	Sí. Anchura: 2,00 m. No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	--	Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h	No	EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE
31. EL PEDRUCHO (L6-L7-L8) Fecha visita 10/07/2020	Sí (2) 1 Urbanización Manga Beach (L7). 1 Urbanización Castillo de Mar (L6) Acceso por Urbanización Castillo de Mar (L6), Urbanización Manga Beach (L7) y Urbanización Mónaco (L8) Falta señalización vertical con el SIA (L7) y disco de prohibido aparcar (L6).	Sí. Rampas repartidas a lo largo del paseo. En Lima 6 rampa de acceso: Pendiente media 10,5 %. Anchura: 1,35 m	Sí. Anchura: 2,00 m. Diversos puntos de acceso desde rampas. No alcanzan arena húmeda Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. En L8 anchura: 1,50-2,00 m.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) en L7. En L6 y L8 bajo demanda.	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferente mente. Duración máxima: 1 h.	En L7 Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h En L8 Del 16/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA
EL ARENAL (L9-L10) Fecha visita 10/07/2020	Sí (3) 2 Junto al acceso a la playa (L9). Sin señalización vertical de prohibido aparcar. 1 Gran Vía (L10).	No es necesaria en L9. En L10 rampa de acceso. Pendiente: 9 %. Anchura: 1,20 m. Pasamanos a doble altura.	Sí. Anchura: 2,00 m. No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. En L9 resalte en inicio tramo con acera. En L10 estrechamiento papelería-lavapiés: 1,20 m.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No. Bajo demanda.	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferente mente. Duración máxima: 1 h.	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS	

³⁴ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³⁵	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
ENSENADA DEL ESPARTO (L13) Fecha visita 10/07/2020	Sí (3) 1 Frente acceso a la playa 2 Residencial Las Palmeras. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	No	No	No	Sí (2) Muy separada del Puesto de Vigilancia. (Distancia 530 m aprox.) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) en L13, alejada de la zona de sombra.	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferentemente. Muy separada del Puesto de Vigilancia (Distancia paseo marítimo 530 m aprox.). Duración máxima: 1 h.	Del 16/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA
32. VENECIOLA (L16) Fecha visita 10/07/2020	Sí (1) Falta señalización vertical con el SIA y el disco de prohibido aparcar	No dispone de vado peatonal de acceso a la playa en uno de los puntos de acceso. Junto a la plaza de estacionamiento o reservado, existe un acceso en plano inclinado.	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. No alcanzan la arena húmeda.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No. Bajo demanda	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferentemente. Duración máxima: 1 h.	Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h	No	EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA

³⁵ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³⁶	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
MISTRAL (L17) Fecha visita 10/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.	Sí. Pendiente 14 %. Anchura: 1,62 m. El acceso principal a la playa enlaza con un resalte de 8-4 cm con el itinerario peatonal	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m	No	No	No	Sí (2). Enlace con pasarela enrollable con no se produce a nivel.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (1 par)	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferentemente. Duración máxima: 1 h.	Del 01/06 al 30/09 De 11:00 h a 19:00 h	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA
33. EL PEDRUCHILLO (L18) Fecha visita 10/07/2020	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Junto a Restaurante Área Sunset y parada de autobús	Sí. Itinerario de acceso a la playa: Rampa restaurante de pendiente 10% y rampa de acceso de pendiente 8 %	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m.	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferentemente. Duración máxima: 1 h.	Del 16/06 al 15/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA

³⁶ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³⁷	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)															
47. BARNUEVO (L1) Fecha visita 02/07/2020	Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. En calles perpendiculares al paseo marítimo: 3 Avda. Sandoval. 1 C/ San José 1 C/ Bolarín. El itinerario desde las plazas de aparcamiento reservadas hasta el paseo marítimo presenta deficiencias.	Sí. Rampa desde el paseo con pendiente 23 % (verde) y 6 % de acceso desde la explanada Barnuevo. Rampa de acceso al paseo con acceso a la playa con pendiente 10 % y 13 % desde restaurante	Sí. Anchura: 2,04 m. Tramo de pasarela de acceso con pendiente 15 % Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra.	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela) en uno de los tramos de pasarela. Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí (1) Aseo modular. Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (2)	Sí. (3 pares)	Préstamo de muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia.	Del 01/06 al 30/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO
48. COLÓN (L3) Fecha visita 02/07/2020	Si (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.	Sí. Pendiente: 5 %	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente.	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí (1) Aseo modular. Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (2)	Sí. (1 par)	Préstamo de muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 15/06 al 15/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO

³⁷ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ³⁸	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)															
49. EL CASTILLO (L4) Fecha visita 02/07/2020	Sí (4) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 1 C/ Tulipanes. 1 Carril de las palmeras. 2 C/ Magnolias. El itinerario desde las plazas de aparcamiento reservadas hasta el paseo marítimo presenta deficiencias.	Sí. Rampas de acceso al paseo marítimo. Pendiente: 13 % y anchura: 1,94 m y pendiente: 12-13,5 % y anchura: 1,89 m	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. La unión de la pasarela con el paseo está enrasada y señalizada con el SIA ³⁹ . Pendiente: 9,2 % Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra. Señalización de la dirección en los recorridos de entrada-salida a la playa como medida preventiva por el COVID-19.	Sí. Tramo enrollable (flexipasarel a) en uno de los tramos de pasarela. Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	No	Sí (1) Aseo modular. Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (3)	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (2 pares)	Préstamo de muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia.	Del 01/06 al 30/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO

OFICINA DE TURISMO: **LA MANGA**: TLF.: 968 57 37 00 EXT. 5208 - **SANTIAGO DE LA RIBERA**: TELF.: 968 57 17 04

³⁸ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

³⁹SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
30	Banco de Tabal	Equipada pero no practicable	<p>Dispone de plazas de aparcamiento reservadas, rampa de excesiva pendiente, pasarela.</p> <p>La pasarela de madera dispuesta no tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.</p> <p>Existen pasarelas de madera en otros puntos de acceso a la playa.</p> <p>No existe silla anfibia, ni servicio de ayuda al baño como medidas preventivas por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Las plazas de aparcamiento situadas en el Zoco y contempladas en el proyecto de mejora de accesibilidad y continuidad de carril bici.</p> <p>No existe silla anfibia.</p>	<p>La pendiente de la rampa de acceso a la playa es excesiva (22%) y carece de pasamanos adaptado, imposibilitando su acceso por personas con movilidad reducida. El tramo de pasarelas de madera sobre la arena es corto y no alcanza la arena húmeda. No dispone de aseo adaptado ni zona de sombra.</p>
31	El Pedrucho	Equipada con silla anfibia en L7.	<p>Playa equipada con silla anfibia disponible en L7 y bajo demanda en L6 y L8.</p> <p>La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.</p> <p>En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</p>	<p><u>Propuesta:</u> Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en L6 y el SIA en L7. Se propone instalar aseo adaptado y zona de sombra.</p> <p>Por cercanía a un hotel (Hotel Apartamento Londres), sería interesante equipar esta playa y prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables.</p> <p>Existen diversos puestos de vigilancia socorro a lo largo del recorrido de la playa.</p> <p>Existen diversas rampas de acceso desde el paseo a la arena que tienen continuidad mediante pasarelas de madera que no llegan hasta la arena húmeda (L6).</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
	El Arenal	Practicable sin equipamientos	Playa con plazas reservadas, amplia rampa de acceso y pasarela con bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha señalado una plaza de estacionamiento en Gran Vía junto a acceso a L10.	<u>Propuesta:</u> se plantea prolongar la pasarela hasta la zona de arena húmeda y si se estima conveniente dotar de equipamiento accesible a la playa: aseo adaptado, silla anfibia, zona de sombra, etc., así como mejorar el acceso a la playa desde la rampa en L10 por el estrechamiento existente entre el lavapiés y la papelera que dificulta la maniobra de una persona usuaria de silla de ruedas.
	Ensenada del Esparto	Equipada con zona de sombra u silla anfibia.	En uno de los accesos (Urbanización Viñas del Mar) existen zonas de sombra, y pasarelas. La silla anfibia se encuentra alejada de este punto (L13) y está disponible en el puesto de vigilancia y socorro. La pasarela de hormigón tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h. No dispone de aseo como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha instalado una zona de sombra adicional y no dispone de aseo.	La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plaza. <u>Propuesta:</u> se propone aproximar la zona de equipamiento accesible al puesto de vigilancia (L13) y señalar las zonas de sombra con el SIA "Uso exclusivo personas con discapacidad".



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
32	Veneciola	Equipada con silla anfibia.	<p>Equipada con silla anfibia bajo demanda (L16). No dispone de vado peatonal de acceso a la playa en uno de los accesos. La pasarela de hormigón tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Esta playa no tiene paseo, por lo que actualmente el acceso a la zona de playa se produce en malas condiciones de accesibilidad desde las urbanizaciones colindantes. En la zona donde en 2019 estaba el chiringuito es accesible mediante un plano inclinado directamente desde la calzada, mientras que en el otro extremo existe un bordillo que impide el acceso. En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h. No dispone de aseo como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo. Se ha eliminado el pivote/bolardo previo al acceso a la playa por la pasarela de hormigón en la zona junto a la plaza de estacionamiento reservado.</p>	<p><u>Propuesta:</u> La plaza de aparcamiento reservada carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y el SIA.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
	Mistral	Equipada con zona de sombra y sillas anfibias en L17.	Playa equipada con pasarelas de hormigón, zonas de sombra, muletas y sillas anfibias. La rampa del acceso principal tiene una pendiente excesiva (14 %) y anchura 1,62 m. El acceso principal al punto accesible enlaza mediante un resalte con desnivel variable de 8-4 cm con el itinerario peatonal. La pasarela de hormigón tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h. No dispone de aseo como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe cabina de aseo químico.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se propone disponer las plazas reservadas junto al acceso al punto accesible. Las pasarelas de acceso presentan desnivel en el enlace con la acera y se propone mejorar el enlace de la pasarela fija de hormigón y enrollable a nivel que da acceso a las zonas de sombra.
33	El Pedruchillo	Equipada con silla anfibia en L18.	Playa accesible y equipada en un mismo punto con silla anfibia y muletas anfibias. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h. No dispone de aseo como medida preventiva por el COVID 19. <u>Cambios respecto 2019:</u> No dispone de aseo.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Propuesta:</u> Si se considera conveniente, se podría dotar de una zona de sombra y aseo, para reunir las condiciones de Punto Accesible.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
47	Barnuevo	Punto accesible con carencias, aseo y vestuario clausurado.	<p>Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado y vestuario con carencias (clausurado como medida preventiva por el COVID-19), zonas de sombra (doble), sillas anfibas, muletas anfibas y pasarela enrollable.</p> <p>Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.</p> <p>Es una de las playas con más demanda, afluencia y asistencias al baño realizadas a personas con movilidad reducida en temporada en la Región de Murcia.</p> <p>La rampa de acceso al paseo tiene una pendiente excesiva (23 %) y del 6 % desde la explanada de Barnuevo.</p> <p>La pasarela de conexión entre el paseo y la arena presenta dificultades por su pendiente superior a la reglamentaria (10-13 %) desde el restaurante y del 15 % la rampa de acceso mediante tramo de pasarela.</p> <p>La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.</p> <p>En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h, EPIs (mascarilla y pantalla facial) y gel hidroalcohólico y desinfectante.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> se han clausurado los aseos y vestuarios como medida preventiva frente al COVID-19.</p>	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p><u>Propuestas:</u> mejorar los accesos a los aseos y vestuarios modulares, por ejemplo, enterrándolos en la arena para rebajar el desnivel existente y garantizar un acceso a nivel sin necesidad de rampa de madera que tienen una pendiente excesiva.</p> <p>También se propone disponer las barras de apoyo a la altura y separación que indica la normativa (si no se han solucionado en esta temporada 2020).</p> <p>Conviene solucionar estos reparos puesto que es una playa destacada y existe un hotel en las inmediaciones.</p> <p>Por tratarse de un punto accesible, además es necesario adaptar la rampa de acceso a la arena, dotar del espejo al aseo, así como disponer las perchas a una altura accesible.</p> <p>Se propone ampliar la dotación de sillas anfibas y la señalización vertical de las plazas de estacionamiento reservado.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
48	Colón	Punto accesible con carencias, aseo y vestuario clausurado.	<p>Playa destacada y accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado y vestuario con carencias (clausurado como medida preventiva por el COVID-19), zonas de sombra, sillas anfibia, muletas anfibia y pasarela enrollable.</p> <p>La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.</p> <p>En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h, EPIs (mascarilla y pantalla facial) y gel hidroalcohólico y desinfectante.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> se han clausurado los aseos y vestuarios como medida preventiva frente al COVID-19. Se ha dotado de tramo de pasarela enrollable.</p>	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Propuesta:</u> por tratarse de un punto accesible convendría adaptar la cabina de aseo a las características reglamentarias si no se ha hecho en temporada 2020: corregir rampa de acceso, con pendiente excesiva 13 % y disponer las barras de apoyo a la altura y separación indicadas por la normativa, así como disponer las perchas a una altura accesible y dotar de espejo el aseo.</p> <p>El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 15 %).</p> <p>Delimitar el acceso al baño con conos y ampliar la dotación de sillas anfibia. Se propone ampliar la zona de sombra con otra unidad si fuera posible.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
49	El Castillico	Punto accesible con carencias, aseo y vestuario clausurado.	<p>Playa destacada y accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado y vestuario con carencias (clausurado como medida preventiva por el COVID-19), zonas de sombra (triple), sillas anfibias, muletas anfibias y pasarela enrollable.</p> <p>Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la dirección de los recorridos de entrada-salida a la playa como medida preventiva frente al COVID-19.</p> <p>En la asistencia al baño se tienen en cuenta medidas preventivas de higiene y desinfección del equipamiento accesible frente al COVID-19: cita previa, necesidad de acompañante y duración máxima de 1 h, EPIs (mascarilla y pantalla facial) y gel hidroalcohólico y desinfectante.</p> <p><u>Mejoras respecto 2019:</u> Se han clausurado los aseos y vestuarios como medida preventiva frente al COVID-19. Se ha dotado de tramo de pasarela enrollable.</p>	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La conexión peatonal entre las plazas reservadas y el Paseo Marítimo presenta algunas carencias: resaltes, ausencia de pavimento táctil indicador direccional y de advertencia en algunos puntos. Es una playa destacada por sus equipamientos por los que sería adecuado resolver estos problemas en el itinerario entre el tejido urbano colindante y el punto accesible.</p> <p><u>Propuesta:</u> Por tratarse de un punto accesible convendría adaptar la cabina de aseo a las características exigidas (si no se ha hecho en temporada 2020): corregir rampa de acceso con pendiente excesiva (15,5 %), altura y separación de barras, altura de perchas, dotar de espejo el aseo). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 17 %).</p>

30._BANCO DEL TABAL


San Javier - La Manga 2020



4 Pasarela



2 Aparcamiento



2 Aparcamiento



3 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

31._EL PEDRUCHO

San Javier - La Manga 2020



2.1 Aparcamiento



L7 Aparcamiento (Urb. La Manga Beach)



4 Silla anfibia



3 Rampa de acceso




1 Emplazamiento

ENSENADA DEL ESPARTO

San Javier - La Manga 2020



1.1 Vista general



1.2

1 Emplazamiento



1.2 Puesto de vigilancia



1

2



2.1.1 Aparcamiento



2.3 Zona de sombra



2.1.2

2.1.1

2.4

2.3

2 Emplazamiento



1.2 Silla anfibia



2.1.2 Aparcamiento



2.4 Pasarela

32._VENECIOLA

San Javier - La Manga 2020



3 Silla anfibia



4 Pasarela




2 Aparcamiento



4.1 Pasarela



4.1 Pasarela



1 Emplazamiento

MISTRAL

San Javier – La Manga 2020



4 Zona de sombra



2 Aparcamiento



5 Pasarela



4 Sillas anfibas



5 Pasarela



1 Emplazamiento



33._EL PEDRUCHILLO

San Javier - La Manga - 2020



4 Rampa de acceso



3 Pasarela




5 Silla anfibia



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento



47._BARNUEVO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2020



2 Aparcamiento




2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



5 Rampa de acceso



3 Aseo y vestuario (Clausurado)



1 Emplazamiento

48._COLÓN

San Javier - Santiago de La Ribera - 2020



2 Aparcamiento



6 Rampa de acceso




3 Aseo y vestuario (Clausurado)



Vista general



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

49._EL CASTILICO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2020



5 Vista general



3 Aseo y vestuario (Clausurado)



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.7. LOS ALCÁZARES

3.7.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.7.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.7.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁰	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
41. LA CONCHA (L7) Fecha visita 15/07/2020	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa Carrión	No es necesaria	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	PLAYA CERRADA AL BAÑO
42. CARRIÓN (L6) Fecha visita 15/07/2020	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa La Concha	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m.	No	No	No	No	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA

⁴⁰ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴¹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
43. MANZANARES (15) Fecha visita 15/07/2020	Sí (10) 1 C/del Pilar 1 C/ Sta. Isabel 1 C/ de la Luz 1 C/ Murcia 1 C/ San Rafael 1 C/ San José 1 C/Linde 3 en acceso principal a playa en Pza. de la Pescadería, compartido con playa El Espejo Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m	No	No	No	No	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Alejado de la puesto de vigilancia en Plaza de la Pescadería.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA

⁴¹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴²	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
44. EL ESPEJO (L4) (Pza. Espejo) Fecha visita 15/07/2020	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada. 1 en acceso principal C/ Santo Tomás Además en primera y segunda línea de playa hay numerosas plazas reservadas Ej. Calle Varadero, bajada Iglesia de la Asunción, Avenida España con Calle Miramar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m.	No	No	No	Sí (1) Aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla. Además, las barras están muy separadas. Falta señalización rótulos masculino y femenino. Lavabo con pedestal	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Falta señalización de "Uso Exclusivo" con el SIA ⁴³	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con cita previa con 24 h de antelación y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Solicitud de cita previa en el Centro Integral de Seguridad las 24 h. Telf: 968171919 Duración máxima: 30 min.	Del 01/07 al 31/08. De 12:00 h a 18:00 h	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS

⁴² PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

⁴³SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁴	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<p>45. LAS PALMERAS (L3) Fecha visita 15/07/2020</p>	<p>Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 Centro de Alto Rendimiento y junto acceso playa. 1 C/ Príncipe de Asturias. 1 C/ Salvador Dalí (Falta señalización vertical con el SIA⁴⁵)</p>	<p>No es necesaria</p>	<p>Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. No conectadas con zona de sombra.</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>Sí (2) 1 Aseo en bajada Avda. Mariano Ballester, aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla (anchura lavabo-pared: 1,32 m), acceso inadecuado (pendiente: 20 %), apertura de puerta hacia el interior, espejo muy alto (altura: 1,35 m). Excesiva altura de barras: 0,80 m. 1 Aseo en bajada C/ Turbintos, sin espacio de transferencia lateral al inodoro e inadecuada disposición de la barra fija, espejo muy alto y acceso inadecuado (resalte en el acceso). Apertura hacia el exterior invade el itinerario peatonal.</p>	<p>Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. No conectada con pasarela de madera.</p>	<p>Sí, pero no específica para personas con discapacidad</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>No disponible</p>	<p>--</p>	<p>No</p>	<p>EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEOS ADAPTADOS CON CARENCIAS</p>

⁴⁴ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

⁴⁵ SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁶	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
46. LOS NAREJOS (L2) (C/ Pintor Miguel Ángel) Fecha visita 15/07/2020	Sí (8) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada. 3 acceso principal Junto a Protección Civil (sin vado pero al ser final de calle no hay tráfico. Señalización de prohibido aparcar frente a las plazas) 4 C/ Vitorio Nicolás 1 C/ Pintor Pedro Flores	No.	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. La pasarela situada frente al puesto de vigilancia tiene un primer tramo con pendiente del 25%.	No	No	No	Sí (2) 1 Aseo con carencias en el acceso (Rampa pendiente: 13 % -18,5 %) Próximos al puesto de Protección Civil. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas ni espacio lateral para realizar la transferencia. Altura excesiva de barras (0,80 m) y separación excesiva entre barras (0,83 m). 1 Aseo próximo a C/ Vitorio Nicolás, con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas ni espacio para transferencia. Altura excesiva de barras (0,78 m). Barras de apoyo muy juntas (0,58 m). Acceso con carencias (pendiente: 17 %. Apertura puertas hacia el interior	Sí (2) 1 Frente puesto de vigilancia. Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (2 pares y 1 muleta)	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con cita previa con 24 h de antelación y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Solicitud de cita previa en el Centro Integral de Seguridad las 24 h. Telf: 968171919 Duración máxima: 30 min.	Del 01/07 al 31/08. De 12:00 h a 18:00 h	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS

⁴⁶ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁷	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
46. LOS NAREJOS (L1) (C/ Pintor Delacroix) Fecha visita 15/07/2020	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada En bajada C/ Pintor Delacroix	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Se detecta falta de mantenimiento en los mismos. El primer tramo de la pasarela tiene una pendiente del 21%.	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso con pendiente variable y forzada al final del tramo: 11 % - 40 %) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID 19.	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en acceso al módulo. Barras de apoyo muy separadas: 95 cm. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser reducida (0,76 m).	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 58 21 19

⁴⁷ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
41	La Concha	Playa cerrada al baño	Se trata de una playa accesible que otros años estaba dotada de punto accesible, pero este año se encuentra cerrada al baño. <u>Cambios respecto 2019:</u> La playa se encuentra cerrada al baño y carece de puesto de vigilancia y de cualquier equipamiento de accesibilidad (pasarelas sobre la arena, vestuario, aseo, zona de sombra, silla anfibia y muleta anfibia)	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada.
42	Playa Carrión	Equipada con zona de sombra	Las plazas de aparcamiento son compartidas con la Playa de la Concha. La plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se han sustituido las pasarelas de madera existentes por otras que evitan los resaltes y desniveles. Las pasarelas no tienen los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. No existe ni silla anfibia ni muletas anfibias ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en de la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada. <u>Propuesta:</u> Se propone dotar de plazas de aparcamiento en las proximidades del punto accesible. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. Se propone señalar y contrastar cromáticamente los bordes laterales de las pasarelas.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
43	Manzanares	Equipada con zona de sombra	Playa equipada con zona de sombra que se encuentra junto a la C/ San José, muy alejada del puesto de vigilancia. La plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se han sustituido las pasarelas de madera por otras que evitan los resaltes y desniveles. Las pasarelas no tienen los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. No existe ni vestuario adaptado, ni aseo adaptado, ni silla anfibia ni muletas anfibias ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. Se recomienda disponer una nueva zona de sombra junto al acceso en la Plaza de la Pescadería, manteniendo la existente. Se propone señalar y contrastar cromáticamente los bordes laterales de las pasarelas.
44	El Espejo	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia. La plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se han sustituido las pasarelas de madera por otras que evitan los resaltes y desniveles. Las pasarelas no tienen los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. No existen muletas anfibias. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa en el Centro Integral de Seguridad y con una duración máxima de 30 minutos.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar e incluso de señalización vertical de plaza reservada. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. El aseo adaptado de la "Plaza de El Espejo", presenta dificultades no cumpliendo las medidas reglamentarias, ya que no permite el giro de una silla de ruedas, el lavabo tiene pedestal y las barras están muy separadas. Falta señalización con los rótulos de masculino y femenino. Se propone ampliar la zona de estancia/sombra.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
45	Playa Las Palmeras	Equipada con aseos adaptados con carencias y zona de sombra	La plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha suprimido la señalización y delimitación del acceso al baño con conos. La puerta del aseo situado en la C/ Turbintos abre hacia el exterior, invadiendo el itinerario peatonal. No existen sillas anfibias ni muletas anfibias ni servicio de ayuda al baño.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada (C/ Salvador Dalí). <u>Propuesta:</u> Prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. Se propone igualmente que las pasarelas de madera vuelvan a tener los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y que se conecten con la zona de sombra, Los aseos señalizados como accesibles presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla, ni espacio de transferencia lateral al inodoro. Es una playa destacada y en las cercanías se encuentran dos hoteles (Costa Narejos y Hotel 525). Se propone ampliar la zona de estancia/sombra.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
46	Los Narejos	<p>Punto accesible con carencias en L2 (Pintor Miguel Ángel) y Equipada con zona de sombra y aseo adaptado con carencias en L1 (Pintor Delacroix)</p>	<p>Playa que cuenta con dos puntos (L2 - "Pintor Miguel Ángel" y L1 -, "Pintor Delacroix"). El primer punto está equipado con aseos adaptados con carencias, zona de sombra, silla y muletas anfibas. El segundo punto "Pintor Delacroix" dispone de aseo adaptado con carencias y zona de sombra. El vestuario se encuentra clausurado como medida preventiva por el COVID 19.</p> <p>La plataforma base de las zonas de sombra está formada por módulos de hormigón.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> Se ha dotado una zona de sombra junto al puesto de vigilancia de la C/ Pintor Miguel Ángel. En dicho punto sólo existe una silla anfibia y 5 muletas, frente a las 2 sillas y 10 muletas del año anterior. El punto de la C/ Pintor Delacroix no tiene silla anfibia ni muleta anfibia, equipamiento que sí disponía el año anterior. El vestuario está clausurado. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa en el Centro Integral de Seguridad y con una duración máxima de 30 minutos.</p>	<p>Las plazas de aparcamiento carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente en el punto de C/ Pintor Delacroix, aunque se detecta falta de mantenimiento.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables.</p> <p>El inicio de las pasarelas junto a las zonas de sombra situadas junto al puesto de vigilancia de la C/ Pintor Miguel Ángel y C/ Pintor Delacroix tiene una pendiente excesiva (25 % y 21% respectivamente). Las pasarelas del punto de C/ Pintor Miguel Ángel no tienen los bordes señalizados y contrastados cromáticamente. Los aseos del primer punto "Pintor Miguel Ángel" presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla. La rampa de acceso al aseo tiene pendientes variables 13 % - 18,5 %.</p> <p>El segundo punto tiene una rampa de pendiente variable por estar forzada al final del tramo en el acceso al vestuario entre el 11 % - 40 %. Las barras del aseo están muy separadas y el lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible reducido.</p>

42._CARRIÓN


Los Alcázares - 2020



2 Aparcamiento



3-4 Zona de sombra y pasarela



1 Emplazamiento

44. EL ESPEJO

Los Alcázares - 2020



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Silla Anfibia



3 Aseo



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

45._LAS PALMERAS

Los Alcázares - 2020



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Zona de sombra




5 Pasarela



3.1 Aseo



3.2 Aseo



3.1 Aseo



3.2 Aseo



1 Emplazamiento

46._LOS NAREJOS (L1)

Los Alcázares - 2020



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



1 Emplazamiento



3 Aseo

46._LOS NAREJOS (L2)

Los Alcázares - 2020



3.1 Zona de sombra



3.2 Zona de sombra



3.1 Aseo



3.2 Aseo



3.2 Aseo



3 Emplazamiento



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Silla anfibia



4 Muletas anfibias



3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR

3.8.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.8.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.8.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁸	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
50. LA PUNTICA Fecha visita 06/07/2020	Sí (11) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 próximas al acceso a la playa y Punto Accesible en Av. Romería de la Virgen del Carmen. 6 C/ El Varadero. Hay (2) en calles próximas a la playa	No es necesaria Acceso desde el paseo marítimo	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente, salvo el tramo final	Se han colocado 4 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y 2 tramos en el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta el agua	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Módulo con carencias en el acceso (resalte de 10 cm) que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento o accesible	Sí (1) Se encuentra en el módulo de vestuario cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí. (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Solicitud de cita previa en oficina de turismo de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y sábados de 10:00 h a 14:00 h	Del 01/07 al 31/08, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h. En función de la demanda.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS Y ASEO CLAUSURADO
51. VILLANANITOS Fecha visita 06/07/2020	Sí (14) 5 Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de la Mota. Hay (9) plazas en calles cercanas al paseo marítimo	Vado de acceso a paseo de pendiente excesiva. Rampa de acceso a la playa pendiente: 9 %	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	Se han colocado 4 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y 2 tramos en el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta el agua	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento o accesible. Rampa de acceso con pendiente 7% y rebaje del perfil de la puerta de acceso.	No	No	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Solicitud de cita previa en oficina de turismo de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y sábados de 10:00 h a 14:00 h	Del 01/07 al 31/08, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h. En función de la demanda.	No	EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA

⁴⁸ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁴⁹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
52. LA MOTA Fecha visita 06/07/2020	Sí (5) Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de Villananitos	Rampa, pendiente 5,5 % - 7 %	Sí, pero con carencias en el enlace con la rampa.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

⁴⁹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁵⁰	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
53. LAS SALINAS (LA LLANA) Fecha visita 06/07/2020	Sí (3) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. También carece del disco de plaza reservada	Sí. Pendiente: 9,5 %	No	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Acceso al módulo con carencias (Escalón en acceso de 16 cm).	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Acceso al módulo con carencias Rampa de pendiente 15%, sin rellano horizontal en acceso.	No	No	No	No	No disponible	-	No	EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE
54. TORRE DERRIBADA Fecha visita 06/07/2020	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar 4 en parking El Coterillo. 2 Curva culebra	Sí. Pasarelas a través de parque natural. Carencias en la conexión a nivel con el aparcamiento	Sí. Anchura: 2,00 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	No	PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS

⁵⁰ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2020)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD ⁵¹	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
55. EL MOJÓN Fecha visita 06/07/2020	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pasarelas a través de zona de dunas	Sí. Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente 20% y sin espacio horizontal). Sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible.	No	Sí (2) El aseo público se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19. (Acceso al módulo con carencias. Rampa de pendiente: 10% y barandilla escalable) El aseo del chiringuito está a disposición de la playa. No tiene barra abatible ni zona de transferencia	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Solicitud de cita previa en oficina de turismo de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y sábados de 10:00 h a 14:00 h	Del 01/07 al 31/08, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h. En función de la demanda.	No	PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 18 23 01

⁵¹ PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
50	La Puntica	Punto accesible con carencias y aseo clausurado	<p>Playa accesible en un mismo punto con vestuario y aseo clausurados, sillas y muletas anfibias y zona de sombra (doble). El puesto de protección civil está cercano pero no coincide con el punto. Existen otros 2 accesos posibles con pasarelas.</p> <p>La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Se ha dotado de un último tramo de diferente textura hasta el agua.</p> <p>Respecto el aseo químico existente también se encuentra cerrado como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo químico existente se encuentra cerrado. Se ha dotado a la zona de sombra de rótulo de uso exclusivo. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa en la oficina de turismo.</p>	<p>Se aprecia la falta de vados en las plazas de aparcamiento reservadas para PMR (11). Carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>El módulo de vestuario y aseo instalado en 2019 (con carencias en el acceso por el escalón existente) que también sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible aún no está operativo.</p> <p><u>Propuesta:</u> Al tratarse de una playa destacada en accesibilidad por sus equipamientos, sería oportuno adaptar las plazas cercanas al punto accesible.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
51	Villananitos	Equipada con zona de sombra y silla anfibia	Playa equipada en un mismo punto (junto El Molino) con zona de sombra doble, sillas anfibia y muletas anfibia. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo. Se ha dotado a la zona de sombra de rótulo de uso exclusivo. No dispone de la zona de baño adaptada específica para personas mayores y personas con movilidad reducida, como medida preventiva por el COVID-19. No están señalizados y contrastados cromáticamente los bordes laterales de las pasarelas de hormigón. El préstamo de silla anfibia se hará con cita previa en la oficina de turismo.	Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Propuesta:</u> Es una playa destacada por su equipamiento y que cuenta en sus inmediaciones con varios hoteles (Bahía, Traiña, Lodomar y Mercure Thalasia), por lo que es muy conveniente resolver las carencias de los vados, señalización de las plazas de aparcamiento reservadas, rampas (vado de pendiente excesiva en el acceso al punto accesible).
52	La Mota	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, rampa y pasarelas en la arena. Las plazas de aparcamiento reservadas son las del Molino compartidas con la playa Villananitos. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existe aseo. Se han suprimido las actividades de fisioterapia en el mar.	El acceso a la playa se realiza mediante rampa. Se trata de una playa frecuentada por personas mayores y no permite el acceso al agua a personas con movilidad reducida. El encuentro del final de la rampa con la pasarela de madera presenta carencias. <u>Propuesta:</u> Dotar a la playa de pasarela hasta la arena húmeda y de un último tramo enrollable, resolver el encuentro de la rampa con las pasarelas existentes, dotación de equipamientos de accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
53	Las Salinas (La Llana)	Equipada pero no practicable	Playa natural sin paseo. Playa equipada con plazas de aparcamiento reservado y aseo y vestuario clausurados. Carece de pasarelas que permitan el uso de la playa por personas con discapacidad. El aseo y el vestuario existentes se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID-19. <u>Cambios respecto 2019:</u> Se han eliminado tres plazas de aparcamiento que se han destinado a parada de autobús. El aseo y el vestuario se encuentran cerrados.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, disco de plaza reservada y vados adaptados junto a las plazas. El módulo del aseo presenta carencias en el acceso (rampa de pendiente 15%). El vestuario tiene un escalón en el acceso. <u>Propuesta:</u> Se propone recuperar las plazas que se han destinado a parada de autobús.
54	Torre Derribada	Practicable sin equipamientos	Playa natural sin paseo. Desde El Mojón, al Norte, tiene otro acceso desde la playa (compartido con la playa El Mojón). Tiene 4 plazas de aparcamiento reservadas en El Coterillo. <u>Cambios respecto 2019:</u> No existen aseos.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Las pasarelas en la arena siguen sin llegar a la arena húmeda. Se recomienda cuidar las uniones de los tramos del itinerario peatonal (inicio del sendero peatonal junto al aparcamiento y final del mismo en la arena). <u>Propuesta:</u> Se propone dotar a la playa de pasarelas sobre la arena que den continuidad al itinerario desde el aparcamiento.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones e incidencias	Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
55	El Mojón	Punto accesible con carencias	<p>Está equipada con zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias. Tiene hasta 6 plazas de aparcamiento reservadas en el tejido urbano colindante. Se ha puesto el aseo adaptado con carencias del chiringuito a disposición de la playa.</p> <p>El aseo y el vestuario existentes se encuentran cerrados como medida preventiva por el COVID-19.</p> <p><u>Cambios respecto 2019:</u> El aseo y vestuario existentes se encuentran cerrados.</p>	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados junto a las plazas.</p> <p>El módulo de aseo presenta carencias en el acceso (barandilla escalable). Las rampas de acceso al aseo y vestuario tienen unas pendientes del 11% y 20% respectivamente.</p> <p>El aseo del chiringuito con carencias (carece de barra abatible y zona de transferencia) se ha puesto a disposición de la playa.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se propone que el equipamiento accesible se disponga junto al puesto de vigilancia, de modo que dicho equipamiento pueda ser utilizado.</p>

50._LA PUNTICA

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2020



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento




3 Aseo y vestuario (Clausurados)



4 Zona de sombra



5 Silla anfibia



1



1 Emplazamiento

51._VILLANANITOS

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2020



2 Aparcamiento



3 Vestuario (Clausurado)



4 Rampa de acceso



5 Pasarela



1



6 Zona de sombra



7 Silla anfibia



1 Emplazamiento

53._LAS SALINAS (LA LLANA)

San Pedro del Pinatar - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario (Clausurados)



4 Acceso



1 Emplazamiento

55._EL MOJÓN


San Pedro del Pinatar - 2020



2 Aparcamiento



3 Pasarela



4 Aseo



5 Zona de sombra



6 Silla anfibia



7 Muletas anfibas



1 Emplazamiento

