

En relación al lote número 1 código 11018852 del expediente CS/9999/1100598133/15/ACPA y dado la incongruencia existente en la descripción reflejada en el pliego de prescripciones técnicas entre el descriptor:

"11018852 EQUIPO MONITORIZACIÓN UN TRANSDUCTOR DOS PRESIONES"

y la descripción técnica del mismo:

"Equipo de monitorización compuesto por dos transductores para la medición de presiones, dispositivo de flujo continuo de plástico rígido transparente, con doble posibilidad de uso por pinzas o mediante latiguillo, línea de cebado sin resalte, dos líneas de presión de polietileno transparente....."


Estimamos que la descripción correcta que debe constar a todos los efectos debe ser:

LOTE 1

11018852

EQUIPO MONITORIZACIÓN UN TRANSDUCTOR DOS PRESIONES.


Equipo de monitorización compuesto por un transductor para la medición de presiones, dispositivo de flujo continuo de plástico rígido transparente, con doble posibilidad de uso por pinzas o mediante latiguillo, línea de cebado sin resalte, dos líneas de presión de polietileno transparente, cánula de presión con conexión Luer-Lock, la cúpula para el transductor con las llaves de tres pasos necesarias para su correcta utilización. Con sistema de lavado integrado.



Víctor Manuel Ros García
Supervisor RR.MM. UAI



Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. VI



Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM Área I



Máximo Culiáñez Alenda
Supervisor RR.MM. VII



Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM Área II