

## PLAN REGIONAL DE ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA



**Accesibilidad en las Playas de la Región de Murcia  
VERANO 2019**

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF|OTAF



## INDICE

<b>1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS</b> .....	2
<b>2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD</b> .....	5
2.1. Cuadro resumen.	
2.2. Valoración general y conclusiones.	
2.3. Mapa de la clasificación de playas según su nivel de accesibilidad.	
<b>3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS</b>	
<b>3.1. ÁGUILAS</b> .....	14
3.1.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.1.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.1.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.2. LORCA</b> .....	32
3.2.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.2.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.2.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.3. MAZARRÓN</b> .....	37
3.3.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.3.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.3.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)</b> .....	57
3.4.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.4.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.4.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.5. LA UNIÓN</b> .....	99
3.5.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.5.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.5.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA)</b> .....	103
3.6.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.6.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.6.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.7. LOS ALCÁZARES</b> .....	125
3.7.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.7.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.7.3. Fichas de geolocalización	
<b>3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR</b> .....	145
3.8.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad	
3.8.2. Observaciones y posibles mejoras	
3.8.3. Fichas de geolocalización	



## 1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS

La Dirección General de Turismo – ahora Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) – viene realizando desde 2009, a través de su departamento de Infraestructuras de Turismo, el **seguimiento** del *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* que fue elaborado en colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia en el año 2006. Para este año 2019, un año más, la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF) ha desarrollado el seguimiento del Plan Regional por encargo del ITREM.

El objetivo de esa labor es disponer de **información actualizada y fiable** de la dotación de equipamientos accesibles y de los servicios de ayuda al baño que se ofrecen en temporada alta, haciéndola llegar al público final a través de la red de Oficinas de Turismo, del portal turístico regional ([www.murciaturistica.es](http://www.murciaturistica.es)) y de otras páginas web especializadas en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional.

El modo en que se ha llevado a cabo la **actualización de la información de accesibilidad** con vistas a la temporada estival de 2019 ha sido el siguiente:

1. Visita a las playas - junto a los técnicos municipales responsables en la mayoría de los casos-para la comprobación "in situ" de los elementos accesibles.
2. De las **69 playas** visitadas y valoradas, 54 estaban incluidas en el *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* (en adelante PRAP-2006) del año 2006 (la que falta - Portmán- no tiene elementos de accesibilidad). Además se incluyen otras playas que no están incluidas en el PRAP-2006 que, unas cuentan con equipamientos de accesibilidad y otras no son accesibles pero tienen algún distintivo de "Q" o "Bandera Azul": La Carolina, La Higuerica, Matalentisco, Percheles, El Mojón (Mazarrón), Cavanna, Puerto Bello (2018), La Gola, Playa Paraíso, Punta Brava (2018), Ensenada del Esparto, Mistral, El Arenal (2018), La Casica Verde (2018) y Las Moreras (2019), además, se divide en dos las Playas de Bahía y Junta de Los Mares (De La Reya), que antes se analizaban como una única playa.
3. Valoración general del nivel de accesibilidad a las playas. Los **niveles de accesibilidad** adoptados para su clasificación han sido los siguientes (habiéndose identificado los casos en los que los aseos adaptados instalados en las playas, no cumplen todos los requisitos reglamentarios, considerando por tanto, "carencias") :
  - No accesible (no garantiza el uso por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y seguridad).
  - Practicable sin equipamientos (solamente tienen rampa y pasarelas).



- Equipada pero no practicable (la que aun disponiendo de algún o muchos equipamientos adaptados, baño adaptado o silla anfibia o incluso zona de sombra, presenta resaltes importantes, escalones y/o pasarelas muy cortas (u otras circunstancias de dispersión excesiva de dichos elementos) que impiden su uso por personas con movilidad reducida. Pueden contar con equipamiento a disposición del usuario con carencias que no permiten su utilización de forma autónoma).
  - Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.
  - Equipada con silla anfibia.
  - Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.
  - Equipada con zona de sombra y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias.
  - Equipada con zona de sombra y silla anfibia.
  - Punto Accesible / Punto Accesible con carencias (la que dispone de todos los elementos relacionados en el artículo 9 "Playas urbanas" de la Orden VIV/561/2010 -plaza de aparcamiento reservada, pasarelas, aseo adaptado, silla anfibia y área de estancia/sombra pero sin servicio de ayuda al baño-aunque aquellos elementos no cumplan estrictamente todas las dimensiones reglamentarias).
  - Punto Accesible con baño asistido / Punto Accesible con baño asistido con carencias (la equipada con todos los elementos anteriores y que además cuenta con servicio de ayuda al baño en silla anfibia prestado por personal específico).
4. Información detallada del nivel de accesibilidad, equipamientos y servicios en playas y por municipios: Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena (Litoral Sur, Mar Mediterráneo y Mar Menor), La Unión, San Javier (La Manga y Santiago de la Ribera), Los Alcázares y San Pedro del Pinatar (dicha información se vuelva a la ficha de accesibilidad de las playas que existe en el portal regional [www.murciaturistica.es](http://www.murciaturistica.es)).
5. Geolocalización de las playas con imágenes de vista aérea de la situación de la playa, fotografías de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad y vista general del equipamiento accesible disponible en la playa (zona de sombra, aseo adaptado y silla anfibia), salvo las 12 playas clasificadas como "no accesibles" y "practicables sin equipamientos", por no reunir las condiciones mínimas que garanticen su uso por personas con movilidad reducida.



6. Realización de la tabla resumen por municipio con valoración del nivel de accesibilidad de cada playa, incluyendo las incidencias detectadas y posibles mejoras.
7. Realización a nivel regional de los cuadros resumen, valoración general y conclusiones de la situación de las playas según niveles de accesibilidad, diferenciando las situadas en el litoral sur-occidental (desde Águilas hasta Cabo de Palos), de las del Mar Menor y La Manga.
  - Para ello se ha realizado una evaluación de las condiciones de accesibilidad existentes, diagnóstico y verificación de los parámetros de accesibilidad, equipamiento y calendarización de los servicios disponibles, junto con los técnicos municipales que han acompañado al gabinete técnico de la OTAF en las visitas realizadas durante los meses de junio y julio, dependiendo del inicio de la temporada en cada una de las playas.
8. Confección material de este dossier, con toda la información de accesibilidad en las playas de la Región de Murcia para la temporada estival de 2019.

Los resultados de esta actualización para el verano de 2019 se muestran en los apartados siguientes del presente documento:

- En el apartado 2 se incluye la situación de las playas según su nivel de accesibilidad; un **cuadro resumen con las playas agrupadas según nivel de accesibilidad**, otro **cuadro comparativo anual** (2016, 2017, 2018 y 2019) con el número de playas de cada categoría y ubicación según dos grandes zonas: litoral sur-occidental, y litoral del Mar Menor y La Manga, gráficos resumen con los datos recopilados en la tabla anterior (por temporadas y nivel de accesibilidad: por número de playas y porcentual) para la valoración general y las conclusiones.
- En el apartado 3, se adjunta la **información detallada de la accesibilidad en las playas agrupadas por municipios**:
  - **Resumen informativo** de los equipamientos y servicios de accesibilidad: elementos de accesibilidad en cada playa (información que se vuelca al portal turístico).
  - Tablas resumen con la valoración general, **observaciones, incidencias y posibles mejoras**.
  - **Fichas de geolocalización**: con las fotografías realizadas durante el trabajo de campo y la ubicación de los puntos accesibles o zonas que cuentan con equipamiento de accesibilidad.
  - **Mapa** identificando el nivel de accesibilidad de las playas a nivel autonómico.



## 2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

### 2.1. CUADRO RESUMEN

NIVELES ACCESIBILIDAD	PLAYAS LITORAL SUR OCCIDENTAL	PLAYAS MAR MENOR Y LA MANGA
<b>No accesible</b>	(BA) La Carolina (BA) La Higuérica (BA) Matalentisco (BA) La Casica Verde (BA) Percheles (Q) Las Moreras Calblanque	Lomas del Castillico
<b>Practicable sin equipamientos</b>	El Hornillo (BA+Q) Bahía	Las Sirenas El Arenal
<b>Equipada pero no practicable</b>	Puntas de Calnegre (BA) El Alamillo (BA) El Mojón (Mazarrón) (BA+Q) Cala Cortina	Banco de Tabal (Q) La Mota Las Salinas (La Llana) Torre Derribada
<b>Equipada con aseo adaptado</b>	(Q) Bolnuevo	
<b>Equipada con aseo adaptado con carencias</b>	(BA+Q) Levante (Águilas) (BA+Q) Rihuete (BA+Q) El Castellar (BA+Q) Nares	(Q) Cala del Pino
<b>Equipada con silla anfibia</b>	El Lastre	El Pedrucho
<b>Equipada con silla anfibia y aseo adaptado</b>		(Q) Entremares (B. Perdido)
<b>Equipada con silla anfibia y aseo adaptado con carencias</b>		Veneciola (Q) El Pedruchillo
<b>Equipada con aseo adaptado y zona de sombra</b>		(Q) Playa Paraíso Los Urrutias
<b>Equipada con zona de sombra y silla anfibia</b>		(Q) Carrión
<b>Punto Accesible</b>		(BA+Q) Levante (C. Palos) Los Nietos (El Arenal)
<b>Punto accesible con carencias</b>	(BA+Q) Calarreong (BA+Q) Poniente (Águilas) (BA+Q) La Colonia (BA+Q) Las Delicias(I) y (II) (Q) Calabardina (BA) Calnegre (BA) Isla Plana (BA) La Azohía (El Cuartel)	(Q) Galúa (Costa Manga) (Q) Cavanna (Q) La Gola Puerto Bello (Q) Mar de Cristal (Q) Islas Menores (Levante) Punta Brava (BA) Ensenada del Esparto (Q) Mistral (Q) Barnuevo (Q) Colón (Q) El Castillico (Q) La Concha (Q) Manzanares (Q) El Espejo (Q) Las Palmeras (Q) Los Narejos (I) y (II) (Q) La Puntica (Q) Villanaritos (BA+Q) El Mojón (San Pedro)
<b>Punto Accesible con baño asistido</b>		(Q) Playa Honda
<b>Punto Accesible con baño asistido con carencias</b>	(Q) Junta de los Mares La Isla (BA) El Puerto (BA+Q) San Ginés	

(Q) Playas distinguidas con bandera Q de calidad entregadas en 2019, correspondiente a la auditoría de 2018.  
 (BA) Playas distinguidas con Bandera Azul entregada en 2019, correspondiente a la auditoría de 2018.





NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Costa Cálida 2019		TOTAL Costa Cálida 2018	TOTAL Costa Cálida 2017	TOTAL Costa Cálida 2016
	1. No accesible	8	8	6	5
2. Practicable sin equipamientos	4	4	4	3	4
3. Equipada pero no practicable	8	8	9	10	9
4. Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	6	1/5	7	11	9
5. Equipada con silla anfibia	2	2	2	1	1
6. Equipada con zona de sombra	-	-	-	1	-
7. Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	3	1/2	12	7	7
8. Equipada con zona de sombra y aseo adaptado	2	2/0	2	1	1
9. Equipada con zona de sombra y silla anfibia	1	1	1	2	-
10. Punto Accesible / Punto Accesible con carencias	30	2/28	22	16	20
11. Punto Accesible con baño asistido / Punto Accesible con baño asistido con carencias	5	1/4	3	5	4
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>		<b>68</b>	<b>64</b>	<b>57</b>

NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Litoral Sur Occidental 2019		TOTAL Litoral Sur Occidental 2018	TOTAL Litoral Sur Occidental 2017	TOTAL Litoral Sur Occidental 2016
	1. No accesible	7	7	5	4
2. Practicable sin equipamientos	2	2	2	2	1
3. Equipada pero no practicable	4	4	4	3	4
4. Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	5	1/4	5	5	6
5. Equipada con silla anfibia	1	1	1	-	-
6. Equipada con zona de sombra	-	-	-	-	-
7. Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	0	0/0	3	3	1
8. Equipada con zona de sombra y aseo adaptado	0	0/0	1	1	-
9. Equipada con zona de sombra y silla anfibia	0	0	-	1	-
10. Punto Accesible / Punto Accesible con carencias	8	0/8	6	5	6
11. Punto Accesible con baño asistido / Punto Accesible con baño asistido con carencias	4	0/4	3	3	2
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>		<b>30</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Mar Menor y La Manga 2019		TOTAL Mar Menor y La Manga 2018	TOTAL Mar Menor y La Manga 2017	TOTAL Mar Menor y La Manga 2016
	1. No accesible	1	1	1	1
2. Practicable sin equipamientos	2	2	2	1	3
3. Equipada pero no practicable	4	4	5	5	5
4. Equipada con aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	1	0/1	2	6	3
5. Equipada con silla anfibia	1	1	1	1	1
6. Equipada con zona de sombra	-	-	-	1	-
7. Equipada con silla anfibia y aseo adaptado / aseo adaptado con carencias	3	1/2	9	4	6
8. Equipada con zona de sombra y aseo adaptado	2	2/0	1	-	1
9. Equipada con zona de sombra y silla anfibia	1	1	1	1	-
10. Punto Accesible / Punto Accesible con carencias	22	2/20	16	13	12
11. Punto Accesible con baño asistido / Punto Accesible con baño asistido con carencias	1	1/0	-	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>		<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>



**GRÁFICO**  
**Valoración General por temporadas y nivel de accesibilidad**









La numeración de los niveles de accesibilidad se corresponde con la numeración del cuadro 2.2 Valoración General y Conclusiones.



## 2.2. VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

1. En el trabajo realizado para la temporada estival de 2019, se ha observado que ha aumentado el número de "Puntos Accesibles con baño asistido" respecto al año 2018, siendo dicha prestación ofrecida por el municipio de Mazarrón y Cartagena.
2. Respecto al número total de "Puntos Accesibles", la cifra es superior al año 2018 (siendo 30 frente a los 22) y muy superior al 2017 y 5 playas distinguidas con el servicio de baño asistido frente a 3 playas en 2018. Cabe destacar, que se ha aumentado el servicio de baño asistido, manteniendo sus 3 playas el municipio de Mazarrón (Junta de Los Mares, La Isla y El Puerto) y se ha creado en 2 playas de Cartagena (San Ginés y Playa Honda). En municipios como Lorca, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, se sigue prestando un servicio de asistencia al baño con necesidad de acompañante.
3. El número de "Playas No Accesibles" ha aumentado debido a la incorporación al informe en los últimos años de playas naturales distinguidas con distintivos "Q" y "Bandera Azul"; 8 playas frente a 6 playas en 2018 y 5 playas en 2017.
4. El reto que se plantea para los próximos siguientes, sería la dotación progresiva de las playas equipadas con algún elemento de accesibilidad, para que reúnan las condiciones de "Punto Accesible", mientras que las que disponen de algún equipamiento de accesibilidad pero no son practicables, subsanen las deficiencias que impiden su uso por personas con discapacidad. Con carácter general, se propone dotar de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas de estacionamiento reservado para personas con discapacidad. Así mismo, se seguirá incidiendo en la importancia y obligación de la disponibilidad del equipamiento en temporada.
5. Sigue siendo fundamental incidir en la importancia del mantenimiento del equipamiento de accesibilidad y de sus características de ubicación actuales, con el objetivo principal de conseguir una adecuada optimización de los recursos invertidos por la Administración, la garantía del cumplimiento de las condiciones básicas y no discriminación, así como el buen funcionamiento de los servicios que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, como por ejemplo fomentar el servicio de asistencia al baño y baño asistido sin necesidad de acompañante. Éste debe ser la finalidad para hacer real el derecho de todos los ciudadanos a acceder de forma física, autónoma, independiente y segura a los entornos y servicios que la sociedad oferta, para así contribuir y fomentar el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.



6. Con carácter general, el equipamiento existente de años anteriores se ha ido manteniendo, adaptando e incluso renovando con la adquisición de nuevos materiales, equipamiento accesible y pasarelas, por ejemplo, los municipios de Cartagena y San Javier han adquirido sillas anfibia para la sustitución de las existentes, la dotación fija en los puntos accesibles en las playas de La Manga del Mar Menor y la sustitución de las pasarelas existentes en Los Alcázares, así como la dotación de cabinas de aseo accesibles y aseos modulares en Cartagena.
7. En cuanto a la situación global, se observa una ligera evolución de mejora en algunos municipios y la estabilización en otros (por falta de previsión o incumplimiento de los plazos).
8. Las principales carencias o deficiencias más habituales y que se repiten año tras año son: falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, lejanía del punto de vigilancia con la zona con equipamiento o punto accesible, rebaje de la cota de acceso a los módulos de aseo y vestuarios, cabinas de aseo químico sin dimensiones para el giro de la persona usuaria de silla de ruedas, falta de tramo de pasarela enrollable hasta la arena húmeda y necesidad de acompañante para realizar la asistencia al baño en playas con servicio de préstamo de silla anfibia por el personal de vigilancia y salvamento.
9. En este sentido, se plantea la conveniencia de que los Ayuntamientos (con ayuda en su caso de otras entidades, como por ejemplo Obra Social La Caixa en Cartagena) incrementen las playas en las que se prestan servicio de baño asistido por personal específico contratado, empezando por aquellas playas que tengan más demanda.
10. Es importante seguir incidiendo en la necesidad de mejorar la formación en accesibilidad de los operarios y responsables que intervienen en la dotación de accesibilidad en las playas.
11. En este sentido, nos planteamos la conveniencia de cara a años sucesivos, de seguir informando de las carencias de los equipamientos (principalmente los aseos; que sean repuestos progresivamente, especialmente en los "Puntos Accesibles" que presentan a día de hoy carencias) que incumplan notoriamente las principales características o dimensiones reglamentarias de los servicios y equipamientos accesibles.

En Murcia, 25 de julio de 2019.  
Oficina Técnica de Accesibilidad<sup>1</sup> | OTAF.

<sup>(1)</sup> Informe redactado por el gabinete técnico:

- Diego Mayordomo Martínez. Arquitecto de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF.
- Manuel García Hernández. Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF.
- Juana Pilar Fernández Jiménez. Arquitecta voluntaria de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF.
- Jessica Abellán López. Gabinete de Comunicación de FAMDIF.



**REGIÓN DE MURCIA**

Instituto de Turismo de la  
Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia, Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
murciaturística.es turismoweb.carm.es

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
famdif@famdif.org  
www.famdif.org



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## 2.3. MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DE PLAYAS SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

# PLAYAS ACCESIBLES REGIÓN DE MURCIA 2019



- Calabardina
- El Hornillo
- Las Delicias
- Levante
- La Colonia
- Poniente
- La Casica Verde
- Matalentisco
- Calarreona
- La Higuerica
- La Carolina

- Percheles
- Bolnuevo
- Las Moreras
- El Castellar
- Nares
- Junta de dos mares
- Bahía
- La Isla
- El Puerto
- Rihuete
- El Alamillo
- El Mojón

## LORCA

- Calnegre
- Puntas de Calnegre

## MAZARRÓN

## CARTAGENA

- Isla Plana
- San Ginés
- La Azohía
- Cala Cortina

## LA UNIÓN

- El Lastre

## SAN PEDRO DEL PINATAR

- Barnuevo
- Colón
- El Castillico

## SAN JAVIER

## LOS ALCÁZARES

- La Concha
- Carrión
- Manzanares
- El Espejo
- Las Palmeras
- Los Narejos

## LA MANGA

- Veneciola
- Ensenada del Esparto
- Mistral
- El Arenal
- El Pedruchillo
- El Pedrucho
- Banco de Tabal
- Cala del Pino
- Cavanna
- Puerto Bello
- La Gola
- Paraíso
- Playa Honda
- Lomas del Castillico

Punto Accesible con baño asistido	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Practicable sin equipamientos
Punto Accesible	Equipada con silla anfibia	No accesible
Equipada con zona de sombra y silla anfibia	Equipada con aseo adaptado	
Equipada con aseo adaptado y zona de sombra	Equipada pero no practicable	

# NIVEL DE ACCESIBILIDAD



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.1. ÁGUILAS**

##### **3.1.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.1.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.1.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>2</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>1. LA CAROLINA</b> Fecha visita 01/07/2019	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>LA HIGUERICA</b> Fecha visita 01/07/2019	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>2. CALARREONA</b> Fecha visita 01/07/2019	Si (2) En acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No, no es necesario	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Discontinuidad en el inicio del tramo en el acceso	No	No	No	Si (1) Barras de apoyo del inodoro muy separadas. La disposición de la bancada del inodoro impide la transferencia lateral	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) En puesto de socorro junto al albergue. Muy alejada del punto accesible.	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h.	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>MATALENTISCO</b> Fecha visita 01/07/2019	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>

<sup>2</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>3</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>LA CASICA VERDE</b> Fecha visita 01/07/2019	No	Sí, desde el paseo marítimo. Pendiente: 7 % - 14 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--		<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>3. PONIENTE</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí (2). 1 junto a punto accesible 1 en Pasaje Iberia. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 6 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Barras de apoyo del inodoro muy separadas. La disposición de la bancada del inodoro impide la transferencia lateral.	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>4. LA COLONIA</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí(4) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 cercanas al acceso a la playa. Dos de las plazas disponen de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 minutos. 1 Paseo de la Constitución	Sí Pendiente: 4,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Aseo modular con lavabo con pedestal y accionamiento mediante pie. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,60 x 2,35 m). Resalte en acceso: 14 cm. Falta señalización con el SIA <sup>4</sup>	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibas por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>3</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>4</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>5</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>5. LEVANTE</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí (1) En C/ Alfonso Ortega. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Dispone de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 minutos	Sí Pendiente variable: 7,5 % -3 %-9 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Barras de apoyo del inodoro muy separadas. La disposición de la bancada del inodoro impide la transferencia lateral. El tramo de pasarela de acceso al aseo presenta carencias	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>
<b>6. LAS DELICIAS (Calle Aire)</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí (3) 2 en C/ Aire y 1 en Avda. La Paz. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 7-12 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso con carencias (Resalte en acceso: 10 cm) Lavabo con pedestal y accionamiento mediante pie Sin dimensiones para giro de silla de ruedas. (1,50 x 1,40 m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>5</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>6</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>6. LAS DELICIAS (Auditorio)</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí (3) 2 Frente Auditorio 1 Avda. de la Paz. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendientes: 4 % -5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias (pendiente: 13 %)	No	No	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso con carencias (Rampa de acceso pendiente del 15 %). Falta SIA y manivela. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,50 x 2,25 m)	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>7. EL HORNILLO</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí, (1) Acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 9 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS</b>

<sup>6</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ÁGUILAS (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>7</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>8. CALABARDINA</b> Fecha visita 01/07/2019	Sí (4) 1 C/ Cruz de Mayo, no hay espacio para aparcar en ambos lados de la calle y no lo prohíben. 1 en Paseo Marítimo (falta señalización vertical con el SUA <sup>8</sup> ). 1 C/ Joan Miró. 1 C/ Cala Blanca Itinerario con carencias: no hay vados. Se propone enlazar las plazas con puesto de socorro. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 11,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Pendiente de la pasarela: 9 %. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Sí (1) Barras de apoyo del inodoro muy separadas. La disposición de la bancada del inodoro impide la transferencia lateral	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 15/09 de 11:00 h a 19:00 h.	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: [TURISMO@AGUILAS.ORG](mailto:TURISMO@AGUILAS.ORG) – TELÉFONO: 968 49 31 73 / 968 49 32 85. CRUZ ROJA ÁGUILAS - TELÉFONO: 968 41 37 11

<sup>7</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>8</sup> IA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
1	<b>La Carolina</b>	Playa no accesible	Playa natural no accesible.	
	<b>La Higuerica</b>	Playa no accesible	Playa natural no accesible.	Se propone dotar a la playa de una plaza de aparcamiento reservado para personas con discapacidad y disponer de un itinerario accesible que comunique la plaza con las pasarelas y a su vez ir dotando la playa de equipamiento (tramo enrollable, aseo adaptado, etc.)
2	<b>Calarreona</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	En las plazas de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas. Se ha de mejorar el aseo (no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y las barras de apoyo están muy separadas). La apertura de la puerta del aseo se realiza sobre la pasarela de madera. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. <u>Cambios respecto 2018:</u> La silla anfibia no se encuentra en el punto accesible, sino en el puesto de socorro situado junto al albergue. Aunque el aseo adaptado dispuesto este año mejora las prestaciones del existente en 2018, sigue sin cumplir la normativa. Se han repintado las plazas de aparcamiento.
	<b>Matalentisco</b>	Playa no accesible	Playa natural accesible	
	<b>La Casica Verde</b>	Playa no accesible	Playa urbana accesible	No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones y el aparcamiento existente no está asfaltado. Existe una rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo con pendiente variable del 7 % al 14 %. No dispone de pasarelas sobre la arena. <u>No ha experimentado ningún cambio respecto 2018.</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
3	<b>Playa de Poniente</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	<p>En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se ha de mejorar el aseo (no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y las barras de apoyo están muy separadas). La apertura de la puerta del aseo invade el itinerario peatonal de la pasarela de madera.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y la rampa de acceso a la playa. También se propone disponer un aseo adaptado que cumpla las disposiciones normativas y que se conecte con las pasarelas.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha dotado a la plaza de aparcamiento en el Pasaje Iberia, pero se propone disponerla junto al punto accesible, junto a la existente. Aunque el aseo adaptado dispuesto este año mejora las prestaciones del existente en 2018, sigue sin cumplir la normativa.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
4	<b>La Colonia</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla y muletas anfibas.	Se distingue por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La cabina de teléfono dificulta la salida del vehículo en la plaza situada próxima al punto accesible. <u>Propuesta:</u> Se propone quitar la limitación horaria de las plazas de aparcamiento reservadas. Se ha de mejorar el aseo (presenta carencias en el acceso (resalte de 12 cm), el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante el pie y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. <u>Cambios respecto 2018:</u> La rampa inaccesible de acceso al aseo se ha eliminado, pero no se ha resuelto el desnivel existente de un modo que cumpla la normativa.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
5	<b>Playa de Levante</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias.	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias.	<p>En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Es necesario ampliar la longitud de la plaza de aparcamiento reservada hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m y de mejorar la conexión peatonal del tejido urbano hasta la playa incorporando un vado en la acera. Se ha de mejorar el aseo (no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y las barras de apoyo están muy separadas).</p> <p><u>Propuesta:</u> Se propone quitar la limitación horaria de la plaza de aparcamiento reservada. Prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Si fuera posible, convendría dotar la playa de una zona de estancia/sombra en la playa y silla anfibia. También se propone disponer un aseo adaptado que cumpla las disposiciones normativas.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Aunque el aseo adaptado dispuesto este año mejora las prestaciones del existente en 2018, sigue sin cumplir la normativa.</p>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
6	<b>Playa Las Delicias</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en los dos puntos con aseo adaptado con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	<p>En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>Playa destacada por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. No obstante, en el momento de la visita se detectan carencias en los aseos (resalte en el acceso de 10 cm en ambos puntos, en aseo en el punto de la C/ Aire, la barra fijada al suelo impide la transferencia lateral, el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante el pie y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas en el punto de la C/ Aire).</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y dotar al punto del Auditorio de 1 silla anfibia adicional y de muletas anfibias.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> La rampa inaccesible de acceso al aseo del punto de la C/ Aire se ha eliminado, pero no se ha resuelto el desnivel existente de un modo que cumpla la normativa.</p>
7	<b>Playa del Hornillo</b>	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, rampa y pasarelas en la arena.	<p>En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad.</p> <p><u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u></p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>ÁGUILAS</b>				
8	<b>Calabardina</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible con aseo adaptado con carencias, silla anfibia y zona de sombra.	<p>En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcarse.</p> <p>Las plazas de aparcamiento reservadas no cumplen las condiciones técnicas y presentan dificultades para su uso y conexión con la playa. Habría que ampliar la longitud de las plazas hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m y de mejorar la conexión peatonal del tejido urbano hasta la playa. El aseo adaptado dispone de las barras de apoyo del inodoro muy separadas y la disposición de la bancada del inodoro impide realizar la transferencia. No está conectado con las pasarelas.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda, rebajar la pendiente existente del 9 % y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. También se propone disponer un aseo adaptado que cumpla las disposiciones normativas y que se conecte con las pasarelas.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Aunque el aseo adaptado dispuesto este año mejora las prestaciones del existente en 2018, sigue sin cumplir la normativa.</p>

## 02.\_CALARREONA

Águilas - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo



4 Zona de sombra



5 Pasarela



3 Aseo



1 Emplazamiento

### 03.\_PONIENTE

Águilas - 2019



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



3 Aseo



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento



# 04. LA COLONIA

Águilas - 2019



2.1 Aparcamiento




2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1



3 Aseo



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

# 05.\_LEVANTE

Águilas - 2019



3 Aseo



3 Aseo



4 Rampa de acceso



2 Aparcamiento



5 Vista general



1 Emplazamiento

# 06.\_LAS DELICIAS (I) y (II) Águilas - 2019



1.1 Aparcamiento



1.2 Aseo



1 Emplazamiento



1.3 Zona de sombra



1.2 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.3 Aseo y zona de sombra



2 Emplazamiento



2.2 Aseo



2.2 Aseo

# 08.\_CALABARDINA

Águilas - 2019



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento





2.3 Aparcamiento



5 Vista general



6 Silla anfibia



3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento





### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.2. LORCA**

##### **3.2.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.2.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.2.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LORCA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>9</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>9. CALNEGRE</b> Fecha visita 02/07/2019	No. Hay (3) zonas señalizadas con el SIA <sup>10</sup> . Falta delimitación y señalización en terreno	No es necesaria. Anchura de paso en el inicio del tramo 1,20 m	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Pendiente excesiva. Anchura: 1,50 m. Presenta discontinuidades en algunos puntos del tramo con excesiva pendiente	No	No Existe un módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,40 x 1,45 m). Separación entre barras de apoyo: 73 cm. Dispone de gel hidroalcohol	Si (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Del 01/07 al 01/09 de 11:00 a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>10. PUNTAS DE CALNEGRE</b> Fecha visita 02/07/2019	No	No es necesaria	No	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,40 x 1,45 m). Separación entre barras de apoyo: 77 cm. Dispone de gel hidroalcohol	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 30/06 al 01/09 de 11:00 a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>

**INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 47 97 00**

<sup>9</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>10</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LORCA</b>				
9	<b>Calnegre</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible con aseo adaptado con carencias, pasarelas y silla anfibia y zona de sombra.	<p>Posee plaza de aparcamiento reservada, hay 3 zonas señalizadas con el SIA y rotuladas con el SIA.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se ha de mejorar el aseo (no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> se ha mejorado el acceso y se han ampliado las pasarelas en tres puntos de acceso con mesetas intermedias. También se ha instalado la zona de sombra y mejorado la señalización de las plazas de aparcamiento.</p>
10	<b>Puntas de Calnegre</b>	Equipada pero no practicable	Playa de naturaleza de grava y arena, equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia.	<p>No posee plaza de aparcamiento reservada.</p> <p>Se ha de mejorar el aseo (no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas).</p> <p>La inexistencia de las pasarelas impide su uso por personas con movilidad reducida. La zona donde se ubican las el aseo adaptado está muy separada del puesto de vigilancia donde se ubica la silla anfibia.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se han eliminado las pasarelas existentes en 2018.</p>

# 09.\_CALNEGRE

Lorca - 2019



2 Aparcamiento



4 Pasarela



3 Aseo y Zona de



3 Aseo



1

5 Silla anfibia



1 Emplazamiento

# 10.\_ PUNTAS DE CALNEGRE

Lorca - 2019



2 Aseo



4 Puesto de vigilancia



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento



## **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

### **3.3. MAZARRÓN**

#### **3.3.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

#### **3.3.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

#### **3.3.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>11</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>PERCHELES</b> Fecha visita 02/07/2019	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>11. BOLNUEVO</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (5) 2 Frente a Restaurante Oasis de Las Palmeras (sin señalización vertical con el SIA <sup>12</sup> ni disco de prohibido aparcar). 2 en la calle lateral junto a Restaurante El Ánfora (falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 1 en Avda. Juan de Borbón, junto a Restaurante Américo Mediterráneo (sin señalización vertical con el SIA)	Sí. Junto a subida mirador. Pendiente: 10 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. En varios accesos de la playa. No se encuentran en la zona de rampa	No	No	No	Sí (3) 2 Aseos modulares adaptados (metal) con puerta sin manivela y resalte de 3 cm en la entrada. 1 Aseo modular adaptado (madera) con zona de transferencia insuficiente y espejo a altura excesiva	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS</b>

<sup>11</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>12</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>13</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>LAS MORERAS</b>	1 Avda. del Castellar (sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar)	No, no es necesaria	No alcanzan la arena húmeda	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	--	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>12. EL CASTELLAR</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (6) 3 en Calle Bitácora (1 sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar) 2 en Hotel Playa Grande (sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar) 1 Avda. del Castellar (sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Si (1) En paseo. Acceso al módulo con carencias (Rampa con pendiente: 13%) Aseo con barra abatible fija que impide transferencia. Separación entre barras: 73 cm. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,72 x 1,94 m) Espejo, pestillo y percha a altura excesiva	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	Sí. Actividades infantiles. De lunes a viernes. De 11:00 h a 13:00 h. (Julio y agosto).	<b>EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>
<b>13. NARES</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (4) 1 inicio playa (C/El Collado) y 1 Avda. del Castellar (falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar) 2 junto acceso principal	Sí. Pendiente: 10%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m (Avda. del Castellar) En C/ El Collado. Anchura: 2,00 m. Cuña con pendiente en inicio del tramo del 19%.	No	No	No	Si (2) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90 m) Falta barra abatible en aseo modular en C/ El Collado	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>

<sup>13</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>14</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>JUNTA DE LOS MARES</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (5) 2 Avda. del Castellar (en una de ellas falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 2 C/ Bolivia 1 C/ Argentina (Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar)	Sí. En C/ Argentina y C/ Puerto Rico no es necesario.	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Pendiente de reponer cuña de hormigón	No	No	No	Sí (3) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90 m) En C/ Argentina (Conexión de pasarela madera-hormigón con pendiente: 20 % y resalte en acceso. Separación entre barras: 86 cm, espejo a altura excesiva). En C/ Bolivia (rampa de acceso con resalte y pendiente: 11 %, separación entre barras: 82 cm). En C/ Puerto Rico (rampa de acceso con resalte y pendiente: 17 %). Separación entre barras: 91 cm	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) y andador anfibio (1)	No	Préstamo de silla anfibia y por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa	Del 01/07 al 31/08 De jueves a lunes de 11:30 h a 19:30 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS CON BAÑO ASISTIDO</b>
<b>14. BAHÍA</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (2) 1 C/ Concha Candau 1 C/ Sevilla Hay 3 plazas en las proximidades en playa de La Ermita. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 7 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	--	--	No	<b>PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS</b>

<sup>14</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>15</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>15. LA ISLA</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (4) 2 Avda. Bolnuevo (Alejadas del acceso a la playa). 2 junto acceso (Con carencias en el vado). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí (2) Rampa hormigón (pendiente: 9 % y 21 %) Rampa madera (pendiente: 8 %)	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m. Encuentros en tramos de madera con resaltes y discontinuidades insalvables para una persona con discapacidad (acceso a la playa, enlace con aseo modular, conexión entre tramos, tabloneros levantados, tabloneros rotos)	No	No	No	Sí (1) Aseo con resalte en el acceso y barras muy separadas: 87 cm. (2,20 x 1,90 m) La pasarela de acceso a la zona del aseo tiene discontinuidades y pendiente excesiva	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) y andador anfibio (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa	Del 01/07 al 31/08 De miércoles a domingo de 11:30 h a 19:30 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS CON BAÑO ASISTIDO</b>
<b>16. EL PUERTO</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (4) 2 Paseo de Rihuete. Compartidas con la playa El Rihuete (falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 2 C/ Mayor	Sí Pendiente: 9 %	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No es necesario	No	No	Sí (1) Aseo modular. Rampa de acceso pendiente: 22 % (2,20 x 1,90 m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí. Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua)	Sí (1) y andador anfibio (1)	No	Préstamo de silla por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa	Del 01/07 al 31/08 Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:30 h a 19:30 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS CON BAÑO ASISTIDO</b>

<sup>15</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS MAZARRÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>16</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>17. RIHUETE</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (6) Paseo de Rihuete Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 4 Acceso a la playa 2 compartidas con playa El Puerto	Sí Pendiente: 9 %	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (2) Aseos modulares Acceso con carencias (Resalte en el inicio de la rampa de acceso pendiente: 14,5 % y 21 %) Barras muy separadas: 75 cm (2,20 x 1,90m)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	Sí. Actividades infantiles. De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h	<b>EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS CON CARENCIAS</b>
<b>18. EL ALAMILLO</b> Fecha visita 02/07/2019	Sí (5) 2 en Avda. del Alamillo y 3 en nuevo viario. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y SIA en las plazas junto a nuevo viario.	No es necesario	Sí. Resalte al inicio del tramo de la pasarela de madera. Anchura: 1,20 m.	No	No	No	Sí (1) Acceso con carencias (Rampa de acceso pendiente: 18 %) Barras muy separadas (2,20 x 1,90 m)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>
<b>EL MOJÓN</b> Fecha visita 02/07/2019	No	Sí Pendiente: 12,5 %	No	No	No	No	Sí (1) Acceso con carencias (escalón en acceso de 20 cm y no conectado con pasarelas). Lavabo de pie, falta barra fija y no tiene dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>

**INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO; TURISMO@MAZARRON.ES – TELÉFONO: 968594426**

<sup>16</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
	<b>Percheles</b>	No accesible	Playa natural no accesible.	<u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha eliminado la dotación de la cabina de aseo químico y las pasarelas
11	<b>Bolnuevo</b>	Equipada con aseos adaptados.	Paseo marítimo equipado en tres puntos con aseos adaptados.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, vados adaptados junto a las plazas y zona de transferencia. <u>Propuestas:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y eliminar el pequeño resalte de acceso a los aseos modulares adaptados (metal) y dotar la puerta de un mecanismo de apertura accesible. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
	<b>Las Moreras</b>	Playa no accesible	Playa no accesible	Playa canina situada entre Bolnuevo y Castellar (en la zona del camping). El itinerario entre el acceso y la zona de la playa no es accesible. Las pasarelas dispuestas no enlazan ni con la urbanización ni con la arena húmeda. No dispone de equipamientos de accesibilidad. <u>Propuesta:</u> Se recomienda plantear un itinerario accesible e ir dotando a la playa de equipamientos de accesibilidad (aseo, pasarelas, etc.)
12	<b>El Castellar</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias	Playa de naturaleza de grava y arena, accesible hasta las pasarelas y con aseo adaptado con carencias en el Paseo Marítimo y otro compartido con la Playa de Nares.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda. En el momento de la visita se detectan carencias en el aseo del paseo (rampa de acceso de 13 % de pendiente, la barra abatible es fija e impide la transferencia lateral al inodoro y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas). <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u>
13	<b>Nares</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias.	Playa accesible y con aseo adaptado con carencias en un solar junto a la playa, compartido con la Playa de Castellar y otro en el acceso principal.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Los aseos presentan las barras de apoyo horizontal muy separadas (0,89 m) y en uno de ellos falta la barra abatible. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
	<b>Junta de los Mares</b>	Punto accesible con carencias con baño asistido.	Playa accesible y equipada en tres puntos con pasarelas y aseos adaptados con carencias y zona de sombra en un punto. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante).	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Playa destacada por los servicios y/o elementos. No obstante, en el momento de la visita se detectan carencias en los aseos: rampas de acceso con pendiente excesiva (20 %, 11 % y 17 %) y barras de apoyo muy separadas). <u>Previsión:</u> Encuesta específica a los usuarios y reserva a través de la página web. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en el enlace de las pasarelas con el tramo urbano. <u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha hecho una intervención integral en el acceso por C/ Puerto Rico, que ha permitido eliminar la rampa. El aseo adaptado situado en dicha C/ Puerto Rico, se ha elevado y presenta una pendiente aún superior a la del año anterior.
14	<b>Bahía</b>	Practicable sin equipamientos.	Playa accesible mediante rampa, pero carente de equipamientos de accesibilidad.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Playa que posee rampas de conexión con la arena, pero que carece de continuidad mediante pasarelas. No dispone de aseo adaptado. <u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha eliminado la pasarela de madera que estaba situada a continuación de la rampa junto al chiringuito.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
15	<b>La Isla</b>	Punto accesible con carencias con baño asistido	Playa accesible equipada con pasarelas, aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante).	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Los vados junto a las plazas reservadas presentan dificultades. <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en la pasarela de acceso al aseo. El aseo presenta las barras de apoyo muy separadas. <u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha visto acuciada la discontinuidad y las deficiencias en los tramos de pasarela de madera (junto al aseo, resaltes, tramos levantados, pasarela con pendiente excesiva, tabloneros rotos).



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
16	<b>El Puerto</b>	Punto accesible con carencias con baño asistido	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra y estancia en la arena y zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua). Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante). Aseos modulares adaptados con carencias.	Es necesario mantener los aseos adaptados en perfectas condiciones puesto que presenta carencias en el acceso (rampa de acceso de pendiente 22%). <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>






Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
17	<b>Rihuete</b>	Equipada con aseos adaptados con carencias	Playa accesible y con aseos adaptados con carencias en el Paseo Marítimo.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean y vados adaptados junto a las plazas. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. Los aseos presentan carencias (rampas de acceso de 14,5% y 21% de pendiente y barras de apoyo muy separadas). <u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda. Los aseos presentan carencias (rampa de acceso de 14,5% y 21% de pendiente y barras de apoyo separadas). <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>
18	<b>El Alamillo</b>	Equipada pero no practicable	Existe un aseo adaptado con carencias y pasarelas. La composición de la playa contiene bolos y gravas además de arena.	La playa carece de paseo marítimo. Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas y además el SIA en las nuevas plazas dispuestas junto al futuro viario. <u>Propuesta:</u> El itinerario adaptado de pasarelas en la propia playa debería colocarse lo más cercano posible a las plazas de aparcamiento reservadas, prolongarlo hasta la arena húmeda, evitando escalones al inicio y al final y garantizando la continuidad del itinerario peatonal. Dichas pasarelas deben tener al menos 1,80 m. de ancho. El aseo presenta carencias (rampa de acceso de 18 % de pendiente y barras de apoyo muy separadas). <u>Cambios respecto 2018:</u> Se han incorporado tres plazas de aparcamiento reservadas junto al nuevo viario.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>MAZARRÓN</b>				
	<b>El Mojón</b>	Equipada pero no practicable	Playa natural accesible mediante rampa de pendiente 12,5%, equipada con aseo adaptado con carencias.	No posee plazas de aparcamiento reservadas. <u>Propuesta:</u> Se ha de mejorar el aseo (resalte en el acceso, no conectado con pasarelas, carece de barra fija, lavabo de pie y carece de dimensiones para poder realizar el giro de una silla de ruedas). Se recomienda reducir la pendiente de la rampa de acceso y darle continuidad a dicha rampa mediante pasarelas hasta la arena húmeda y que conecten con el aseo. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>

# 11.\_BOLNUEVO

Mazarrón - 2019



2.1 Aseo



2.2 Aseo



2.1 Aseo



2.2 Aseo



1.2 Aparcamiento



3 Pasarela



2.3 Aseo



1.3 Aparcamiento



4 Rampa de acceso



2.3 Aseo



1.4 Aparcamiento



# 12.\_EL CASTELLAR

Mazarrón - 2019



2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento




4 Pasarela



2.3 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



1



2.1

2.2

2.3

3

4

51



3 Aseo



3 Aseo

1 Emplazamiento

# 13.\_NARES

Mazarrón - 2019



4 Pasarela



3.1 Aseo



2.1 Aparcamiento



3.1 Aseo



2.2 Aparcamiento



3.2 Aseo



2.3 Aparcamiento



3.2 Aseo



2.4 Aparcamiento

# 15.\_LA ISLA

Mazarrón - 2019



3 Aseo



4 Zona de sombra y Pasarela



3 Aseo



5 Rampa de acceso



2.1 Aparcamiento



1 Emplazamiento



4 Equipamiento Accesible



# 16.\_EL PUERTO

Mazarrón - 2018



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



6 Zona de baño adaptada



3 Aseo



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

# 17.\_RIHUETE

Mazarrón - 2019



2.1 Aparcamiento



3.1 Aseo



4 Rampa de acceso



3.2 Aseo



Vista General



1 Emplazamiento



# 18.\_EL ALAMILLO

Mazarrón - 2019



3 Aseo



3 Aseo



2.2 Aparcamiento



4 Pasarela



1 Emplazamiento



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)**

##### **3.4.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.4.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.4.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>17</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (LITORAL SUR)</b>															
19. ISLA PLANA Fecha visita 10/07/2019	Sí (1) Acceso a la playa. Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>18</sup>	Sí Pendiente: 6 %	Sí Anchura: 2,00 m. El encuentro de la rampa con la pasarela de madera se produce en un plano inclinado	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09. De 11:00h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
20. SAN GINÉS Fecha visita 10/07/2019	Sí (2) Alejadas del punto accesible	No es necesaria	Sí Anchura: 1,50 m	No	No. Existe un módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Acceso en rampa de 10,5 % de pendiente y resalte de 5 cm.	Sí (1) Dispone de asiento y mecanismo de accionamiento a una altura adecuada	Sí (1) Próximo al acceso a la playa. Dimensiones: 1,90 x 1,90 m. Excesiva separación entre barras: 0,92 m	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) (*) Previsión: silla anfibia adicional	No	Préstamo de silla por personal específico con servicio de asistencia al baño. Dotada de enfermero	Del 10/07 al 08/09 Miércoles, viernes, sábado y domingo. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS CON BAÑO ASISTIDO</b>
21. LA AZOHÍA (El Cuartel) Fecha visita 10/07/2019	Sí (1)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (1) Acceso mediante pasarela desde el paseo marítimo. No conectada a la pasarela de acceso a la playa. Dimensiones: 1,90 x 1,90 m. Excesiva separación entre barras: 0,85 m	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>17</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>18</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>19</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (LITORAL SUR)</b>															
<b>22. CALA CORTINA</b> Fecha visita 24/06/2019	Si (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampa que enlaza con la pasarela fija de madera con excesiva pendiente: 17,5%. El poste de sujeción del pasamanos de la terraza junto a la rampa está suelto y con peligro de caída	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Resalte en encuentro con la arena: 17 cm	No	No	No	Si (2) Cabinas de aseo químico. Se debe disponer sobre una superficie horizontal y conectada al itinerario peatonal. Dispone de gel hidroalcohol. Altura: 1,15 m	No	No	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>															
<b>25. CALBLANQUE</b> Fecha visita 11/07/2019	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>26. LEVANTE (Cabo de Palos)</b> Fecha visita 11/07/2019	Sí (3) 2 Restaurante Katy 1 Subida al Faro Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>20</sup>	Sí. Pendiente: 8 %.	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Si (2) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo 1 con las mismas condiciones que el anterior, pero no conectado mediante pasarelas	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE</b>

<sup>19</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>20</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>21</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>															
<b>27. ENTREMARES (Barco Perdido)</b> Fecha visita 11/07/2019	Sí (2)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m Discontinuidad en el acceso en la conexión del inicio del tramo de la pasarela con el asfalto: Resalte en el final del tramo	No	Sí (1) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Pendiente de la rampa de acceso: 9 %	Sí (1) En módulo de aseo y dispone de silla adaptada para ducha	Sí (1) Aseo modular. Pendiente de rampa de acceso al módulo de aseo y vestuario: 9%. Barras de apoyo muy separadas (78 cm - ejes). Altura barras excesiva: 92 cm	No (*) Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de chaleco. Alejado del Puesto de Vigilancia	Del 15/06 al 15/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA Y ASEO ADAPTADO</b>
<b>28. LAS SIRENAS</b> Fecha visita 11/07/2019	No	Sí. Pendiente: 8 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS</b>
<b>29. GALÚA (Costa Manga)</b> Fecha visita 11/07/2019	Sí (2) junto cabina de aseo en acceso a Costa Manga Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>22</sup>	Sí, pendiente: 7 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Pendiente de la rampa de acceso: 19 %	No	Sí (2) Cabina de aseo químico. Dimensiones: 1,50 x 2,00 m Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol)	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>21</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>22</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>23</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>															
<b>34. CALA DEL PINO</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí pendiente: 11 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (1) Aseo con barra abatible pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>
<b>CAVANNA</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>24</sup>	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Resalte con pendiente en la conexión con la arena húmeda	No es necesario	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) 1 Cabina de aseo químico sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol) Permite el giro de la silla de ruedas	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>LA GOLA</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en 1 plaza y de plaza reservada con el SIA <sup>25</sup> en otra plaza	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Resalte en la conexión con la arena húmeda	No es necesario	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico Dimensiones: 1,50 x 2,00 m. Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo. Papelera de pie	Si (1). Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad" (*) Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. <u>Alejado del Puesto de Vigilancia</u>	Del 29/06 al 01/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>23</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>24</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>25</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>26</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>															
<b>PUERTO BELLO</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>27</sup>	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Presenta discontinuidades en el tramo	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para la silla anfibia. Existe un escalón de 13 cm salvado mediante rampa portátil	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Dimensiones: 1,50 x 2,00 m Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 29/06 al 01/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>PARAÍSO</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA <sup>28</sup> en una de ellas.	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Falta señalización con el SIA <sup>29</sup> y rótulo de "Vestuario de uso exclusivo para personas con discapacidad"	No	Sí (1) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m) Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol).	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad" (*) Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO</b>
<b>35. PLAYA HONDA</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (4) 2 en acceso a la playa en punto accesible. 2 en acceso donde se ubican aseos modulares. Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>30</sup>	Sí. Rampa en paseo con pendiente: 6 %. Rampa de acceso a la playa con pendiente: 5 % - 8 %	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí. Anchura: 1,50 m	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para la silla anfibia y las ayudas técnicas	No	Sí (2). 1 Aseo modular. 1 Aseo modular en paseo. Pendientes de rampas de acceso: 12 -14 %	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (1 par)	Préstamo de silla por personal específico con servicio de asistencia al baño	Del 10/07 al 08/09 Miércoles, viernes, sábado y domingo. De 11:00 h a 20:00 h.	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO</b>

<sup>26</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>27</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>28</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>29</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>30</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>31</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>															
<b>36. LOMAS DEL CASTILLO</b> Fecha visita 12/07/2019	No	Sí. Pendiente: 14,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (1) Con carencias sin dimensiones para transferencia lateral ni para giro de silla de ruedas. Lo que debería ser una barra abatible se encuentra fijada al suelo. La rampa de acceso al aseo tiene una pendiente del 20 %	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	<b>NO ACCESIBLE</b>
<b>37. MAR DE CRISTAL</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>32</sup>	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí, pero no alcanza la arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Se debe cuidar la conexión con el tramo de pasarela fija.	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	Sí. En aseo modular	Sí (2) 1 Aseo modular junto a vestuario adaptado. Barras muy separadas (81cm) 1 Aseo modular en paseo con carencias en el acceso (rampa con pendiente: 15 %. Falta señalización con el SIA <sup>33</sup>	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad" (* Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. <u>Muy alejado del Puesto de Vigilancia (300 m)</u>	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>31</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>32</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>33</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>34</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>															
<b>38. ISLAS MENORES (Levante)</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>35</sup> Vado peatonal no rebajado con la calzada y con bolardos (desde las plazas de estacionamiento hasta el paseo marítimo)	Sí. Pendiente: 13 %	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte al final del tramo.	No es necesario	Sí (1) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular químico. Lavabo con accionamiento mediante pie. Alternativa: dispensador de gel hidroalcohol. Falta manivela.	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad" (*) Previsión: instalación	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 29/06 al 01/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>39. LOS NIETOS (El Arenal)</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>36</sup>	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte al final del tramo.	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular químico. Lavabo con accionamiento mediante pie Alternativa: (dispensador gel hidroalcohol)	Si (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE</b>
<b>40. LOS URRUTIAS</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (1) Alejada del acceso a la playa Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>37</sup>	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular.	Si (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1), con avería	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y ASEO ADAPTADO</b>

<sup>34</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>35</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>36</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

<sup>37</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>38</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>															
<b>PUNTA BRAVA</b> Fecha visita 12/07/2019	Sí (1) Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA <sup>39</sup>	Sí. Rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo: Pendiente: 9 %. Anchura: 1,65 m	Sí. Anchura: 2,00 m. Resalte en el final del tramo	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Presenta un escalón en el acceso de 23 cm, que se salva mediante una rampa portátil de pendiente 16 %	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de silla de ruedas Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol)	Sí	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 29/06 al 01/09. De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

**INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: (LA MANGA DEL MAR MENOR Y CABO DE PALOS): [LAMANGA@MARMENOR.ES](mailto:LAMANGA@MARMENOR.ES). TELÉFONO - 968 14 61 36.**

<sup>38</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>39</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (LITORAL SUR)</b>				
19	Isla Plana	Punto accesible con carencias	Playa accesible con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia lo que resulta muy adecuado por existir una Residencia Vacacional de Personas con Discapacidad en las inmediaciones.	Falta la señalización vertical con el SIA en la plaza reservada. <u>Propuesta:</u> cuidar la conexión de la rampa fija con la pasarela de madera para evitar que dicho encuentro se resuelva en pendiente. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (LITORAL SUR)</b>				
20	<b>San Ginés</b>	Punto accesible con carencias con baño asistido	Playa accesible con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia. Prestación de silla anfibia por personal específico con servicio de asistencia al baño. Dotada de enfermero.	Las plazas reservadas están muy alejadas del punto accesible. El aseo posee las barras muy separadas. <u>Propuesta:</u> Disponer de pasarela de, al menos 1,80 m. Volver a disponer el tramo enrollable. El módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible y que puede ser utilizado como vestuario presenta una rampa de 10,5% de pendiente y resalte de 5 cm. Se debe señalar y resolver esta deficiencia. <u>Previsión:</u> Dotación de silla anfibia adicional. <u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha dotado de señalización de prohibido aparcar a las plazas reservadas. El día de la visita no estaba colocado el tramo de pasarela enrollable. Se ha dotado de servicio de asistencia al baño por personal específico y enfermero.
21	<b>La Azohía (El Cuartel)</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra, silla anfibia y pasarelas.	<u>Propuesta:</u> se propone conectar el acceso al aseo modular a la pasarela fija de acceso a la playa. Las barras del aseo están muy separadas. <u>Mejoras respecto 2018:</u> Se ha dotado de señalización de prohibido aparcar a la plaza reservada. El día de la visita no estaba colocado el tramo de pasarela enrollable. Se ha dotado de zona de sombra.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (LITORAL SUR)</b>				
22	<b>Cala Cortina</b>	Equipada pero no practicable	Presenta dificultades (rampa de acceso inadecuada) pero está equipada con aseos adaptados.	<p>Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>Existen dificultades (rampa del 17,5%) en el recorrido desde las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida a la playa.</p> <p>Habría que dotar de zonas de transferencia a las plazas de aparcamiento reservadas y reducir la pendiente de la rampa de acceso a la playa hasta los valores indicados por la normativa.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones entre los tramos del itinerario peatonal.</p> <p>Si se estima conveniente, se podría dotar de silla anfibia y zona de estancia/sombra. Los aseos se deben disponer sobre una superficie horizontal y conectada al itinerario peatonal.</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> Se ha subsanado la conexión de la rampa con la pasarela de madera, pero no así la continuidad de la pasarela de madera hasta la orilla del agua.</p>
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>				
25	<b>Calblanque</b>	Playa no accesible	Playa natural no accesible	<p><u>Propuesta:</u> Se propone analizar e ir dotando de equipamiento de accesibilidad Cala Negrete.</p> <p><u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u></p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>				
26	<b>Levante (Cabo de Palos)</b>	Punto accesible	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	<p>Las plazas reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA.</p> <p><u>Propuesta:</u> se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. El aseo adaptado no dispone de lavabo y la separación entre barras es excesiva. Se propone colocar el segundo aseo conectado con las pasarelas de madera, de modo que pueda ser utilizado.</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> se ha dotado de señalización vertical de prohibido aparcar a las plazas reservadas, aunque les sigue faltando el SIA. También se ha dotado de zona de sombra.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>				
27	<b>Entremares (Barco Perdido)</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, vestuario y silla anfibia.	<p><u>Previsión:</u> reparación de la discontinuidad existente en la conexión de la pasarela de acceso con el itinerario peatonal, el tramo de pasarela enrollable y la instalación de una zona de sombra.</p> <p><u>Propuesta:</u> La cercanía del Hotel Entremares puede propiciar que se termine de adaptar esta playa. La excesiva separación del acceso respecto del puesto de socorro impide que una persona con discapacidad de forma autónoma pueda hacer uso del equipamiento.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Se han señalado las plazas reservadas y no existe dotación de muletas anfibas que existía el año pasado.</p>
28	<b>Las Sirenas</b>	Practicable sin equipamientos	Playa de difícil acceso desde la Gran Vía de La Manga. El acceso más factible es a través de urbanizaciones privadas.	<p>No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones.</p> <p><u>Propuesta:</u> Falta prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Si se soluciona el acceso (eliminando escalones y resaltes), se puede dotar de equipamiento.</p> <p><u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u></p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)</b>				
29	<b>Galúa (Costa Manga)</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseos adaptados, vestuario con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	<p>Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de plaza reservada con el SIA.</p> <p>Dada la proximidad del Hotel Galúa es muy conveniente ir resolviendo las carencias detectadas para fomentar el turismo inclusivo en la zona.</p> <p><u>Propuesta:</u> prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. La rampa de acceso al vestuario no permite el acceso por una persona con discapacidad de forma autónoma, por lo que se debe resolver el acceso al vestuario a nivel.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado de señalización vertical de prohibido aparcar para las plazas reservadas, aunque sigue faltando la señalización vertical de plaza reservada mediante el SIA. Se ha dotado de una nueva cabina de aseo químico adaptado (sin lavabo pero con dispensador de hidroalcoholico). Las pasarelas son de 1,50 m, en lugar de 2,00 m, como lo eran el año anterior. Se ha dotado de zona de sombra y silla anfibia.</p>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
34	<b>Cala del Pino</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias	Playa equipada con aseo señalizado como accesible pero con muchas carencias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas para PMR que no cumplen condiciones técnicas, presentan dificultades en su conexión con la playa por las carencias de ordenación del escaso espacio urbano colindante y su intenso uso. Dichas plazas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p><u>Propuestas:</u> el aseo señalizado como accesible presenta dificultades en su acceso y uso ya que no cumple dimensiones mínimas y sólo tiene una barra abatible en el inodoro. Falta nivelar y prolongar el itinerario peatonal de pasarelas que conecta el tejido urbano con la orilla de la playa. Si se considera conveniente, se podría de dotar de una zona de estancia/sombra y silla anfibia. Se propone instalar un tramo de pasarela enrollable.</p> <p><u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u></p>
	<b>Cavanna</b>	Punto Accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra y silla anfibia, vestuario y aseo adaptado.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. Se encuentra próximo el hotel apartamento adaptado "Villas La Manga". Se destaca la cercanía entre los servicios y/o elementos. No obstante, sería conveniente ampliar la zona de sombra y rebajar la altura. El vestuario sirve de almacén para la silla anfibia.</p> <p><u>Propuesta:</u> ampliar la anchura de la pasarela existente, colocar un tramo de pasarela enrollable y subsanar el resalte existente en el último tramo. sustituir la cabina de aseo químico y retomar el servicio de asistencia al baño como en años anteriores.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha dotado de señalización de prohibido aparcar a las plazas reservadas aunque carecen del SIA. El vestuario ya no es el aseo como en años anteriores, aunque también se utiliza como almacén. Se ha dotado de una cabina de aseo adaptada.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
	<b>La Gola</b>	Punto Accesible con carencias	Playa accesible equipada con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia.	<p>Se observa la gran distancia entre el puesto de socorro y las plazas reservadas.</p> <p>Una plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y otra carece de señalización vertical de plaza reservada con el SIA.</p> <p><u>Propuesta:</u> la zona que cuenta con el equipamiento accesible está alejada del puesto de vigilancia, por lo que no es posible hacer uso de la prestación de la silla anfibia por el personal de vigilancia, siendo obligatorio única y exclusivamente con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha señalado una de las plazas con el disco de prohibido aparcar, no así la otra. En la que está señalizada con el disco de prohibido aparcar, falta la señalización de plaza reservada con el SIA.</p>
	<b>Puerto Bello</b>	Punto Accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra, vestuario, aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. El vestuario sirve de almacén para la silla anfibia.</p> <p><u>Propuesta:</u> se propone aumentar el ancho de las pasarelas de madera, y resolver las discontinuidades del itinerario. Se propone que el acceso al módulo de vestuario se produzca a nivel. Se propone dotar de un tramo de pasarela enrollable y resolver el encuentro de la pasarela existente con la arena a nivel.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha dotado de señalización de prohibido aparcar a las plazas reservadas aunque carecen del SIA. Se ha acercado el puesto de Salvamento al punto accesible.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
	<b>Playa Paraíso</b>	Equipada con aseo adaptado y zona de sombra	Playa accesible y equipada con aseo adaptado y vestuario con carencias y zona de sombra.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada con el SIA en una de ellas.</p> <p><u>Propuesta:</u> prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables.</p> <p>Existe un vestuario, pero no es adaptado (sin dimensiones para giro de silla de ruedas).</p> <p>El aseo adaptado carece de lavabo (dispensador de gel hidroalcohólico). Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
35	<b>Playa Honda</b>	Punto accesible con baño asistido	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, vestuario, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	Existen plazas de aparcamiento reservadas que carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. <u>Propuesta:</u> sería apropiado reubicar una plaza de aparcamiento reservada al otro lado del paso de peatones y seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso). También se propone aumentar la anchura de la pasarela enrollable. <u>Cambios respecto 2018:</u> Se ha dotado de señalización de prohibido aparcar a las plazas reservadas, aunque sigue faltando la señalización de plaza reservada con el SIA. Se ha dotado de servicio de asistencia al baño por personal específico y una silla anfibia adicional.
36	<b>Lomas del Castillico</b>	Playa no accesible	Playa equipada con aseo adaptado con carencias y con pasarelas. Tiene mal acceso rodado.	No existen plazas reservadas para personas con discapacidad. Se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Existe un aseo señalizado como accesible, de obra junto al restaurante, que no cumple con las dimensiones reglamentarias, la barra abatible es fija e impide realizar la transferencia. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
37	<b>Mar de Cristal</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, vestuario, zona de sombra, sillas anfibias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. Hay que resolver la distancia al puesto de protección vigilancia, reubicando el punto accesible.</p> <p>El aseo junto a las pistas de tenis ubicado en el paseo presenta carencias en el acceso (resalte salvado con una rampa móvil con pendiente del 15%).</p> <p><u>Propuesta:</u> seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso). También se propone señalar con el SIA. Se propone retomar el servicio de asistencia al baño como en años anteriores e instalar una zona de sombra (doble) como en años anteriores.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado de señalización vertical de prohibido aparcar a las plazas reservadas, aunque carecen de señalización de plaza reservada con el SIA. Los aseos del paseo permiten la transferencia en uno de los lados. Se ha dotado de zona de sombra, aunque aún le falta la señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad". El día de la visita no estaba dotada de las muletas anfibias ni la grúa hidráulica. Se ha trasladado una silla anfibia a Playa Honda por la demanda y la disponibilidad del servicio de baño asistido.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
38	<b>Islas Menores (Levante)</b>	Punto accesible con carencias.	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, vestuario, silla anfibia y muletas anfibias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. El vado de acceso al paseo desde las plazas posee un resalte que dificulta su acceso.</p> <p>La rampa de bajada a la playa tiene una pendiente excesiva (13 %).</p> <p>Se destaca por los equipamientos aunque se encuentran muy separados del puesto de socorro: 150 m.</p> <p><u>Propuesta:</u> resolver a nivel el desnivel existente en el último tramo de la pasarela y disponer el tramo de pasarela enrollable. Seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en el módulo de aseo (manivela). Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad".</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado de señalización vertical de prohibido aparcar a las plazas reservadas, aunque carecen de señalización de plaza reservada con el SIA. No está dotada de tramo de pasarela enrollable. Se ha dotado de zona de sombra, se ha aumentado la dotación de muletas anfibias, de 1 a 2 pares. El presente año no está dotada de grúa hidráulica.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
39	<b>Los Nietos (El Arenal)</b>	Punto accesible	Playa accesible equipada con aseo y vestuario adaptado, silla anfibia, muletas anfibias y zona de sombra. Elementos muy cercanos.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical de plaza reservada con el SIA. Se destaca por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. <u>Propuesta:</u> resolver el escalón del final del tramo de pasarela y dotar de continuidad a la pasarela mediante un tramo enrollable <u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado a las plazas reservadas de señalización de prohibido aparcar, aunque falta la señalización de plaza reservada con el SIA. Se ha suprimido el tramo de pasarela enrollable y se ha instalado zona de sombra.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
40	<b>Los Urrutias</b>	Equipada con aseo adaptado y zona de sombra.	Playa accesible y equipada con aseo y vestuario adaptado, silla anfibia (averiada), zona de sombra y muletas anfibias.	<p>Sería idóneo trasladar la ubicación de la plaza de aparcamiento reservada junto al acceso a la propia playa (donde están los contenedores de basura actualmente) porque la conexión peatonal no es buena. La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical de plaza reservada y los jueves por mercado semanal de 6:00 h – 17:00 h esta plaza queda anulada.</p> <p><u>Propuesta:</u> Se propone la instalación de pasarela enrollable hasta la arena húmeda y reparar la silla anfibia existente para garantizar su disponibilidad y funcionamiento.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado a la plaza reservada de señalización de prohibido aparcar, aunque falta la señalización de plaza reservada con el SIA. Se han realizado actuaciones para la adecuación del aseo modular existente instalado en años anteriores consistentes en: aproximación de barras de apoyo, ordenación de los aparatos de modo que se permita la transferencia lateral a inodoro. Se ha instalado una zona de sombra.</p>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>CARTAGENA (MAR MENOR)</b>				
	<b>Punta Brava</b>	Punto Accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, silla anfibia y zona de sombra.	<p>La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical de plaza reservada con el SIA.</p> <p>Se destaca por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. Cuenta con rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo que conecta con la pasarela fija de madera.</p> <p><u>Propuesta:</u> mejorar el itinerario peatonal desde la plaza de estacionamiento reservado hasta el paseo marítimo (rebaje de vado peatonal). Resolver el acceso al vestuario a nivel.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado a la plaza reservada de señalización de prohibido aparcar, aunque falta la señalización de plaza reservada con el SIA. Se ha dotado de zona de sombra y de vestuario adaptado con carencias en el acceso.</p>

# 19.\_ISLA PLANA

Cartagena - Litoral Sur - 2019



5 Rampa de acceso



6 Vista general




3 Aseo



2 Aparcamiento



7 Silla Anfibia



1



3 Aseo



1 Emplazamiento

## 20. SAN GINÉS

Cartagena - Litoral Sur - 2019



3 Aseo y vestuario



4 Zona de sombra



3 Aseo




2 Aparcamiento



1



5 Silla anfibia y servicio de baño asistido



1 Emplazamiento

2

3

4

# 21.\_LA AZOHÍA (EL CUARTEL)

Cartagena - Litoral Sur - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo



4 Pasarela



3 Aseo



1 Emplazamiento



1



5 Silla anfibia y Zona de Sombra

## 22.\_CALA CORTINA


Cartagena - Litoral Sur - 2019



3 Aseo



3 Aseo



1



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

## 26.\_LEVANTE (CABO DE PALOS)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2019



2.1



2.2

Aparcamiento



4

Rampa de acceso



5

Zona de sombra



3

Aseo, Vestuario y Silla Anfibia



3

Aseo



2.1

2.2

3

5

4

1

Emplazamiento

## 27.\_ENTREMARES (B. PERDIDO)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2019



4 Pasarela




2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo y vestuario



1 Emplazamiento

## 29. GALÚA (COSTA MANGA)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2019



4 Rampa de acceso



2 Aparcamiento



5 Vista General



3 Aseo



3 Zona de sombra



1 Emplazamiento



### 34.\_CALA DEL PINO

Cartagena - Mar Menor - 2019



3 Aseo



4 Rampa de acceso



6 Pasarela



5 Acceso



2 Aparcamiento



3 Aseo



1 Emplazamiento

# CAVANNA

Cartagena - Mar Menor - 2019



4 Zona de sombra



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Vista general



3 Aseo y vestuario



1 Emplazamiento

# LA GOLA

Cartagena - Mar Menor - 2019



3 Aseo



5 Acceso




4 Zona de sombra



2 - 3 Aparcamiento y aseos.



1



1 Emplazamiento

# PUERTO BELLO

Cartagena - 2019



1 Vista general



2 Aparcamiento



4 Silla anfibia



3 Aseo



4 Zona de sombra



3 Emplazamiento

# PLAYA PARAÍSO

Cartagena - Mar Menor - 2019



6 Pasarela, aseo y vestuario



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Acceso



4 Zona de sombra



1



1 Emplazamiento

### 35. PLAYA HONDA Cartagena - Mar Menor - 2019



3.1 Aseo y vestuario



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



5 Rampa de acceso



3.1 Aseo



2. Silla Anfibia



1 Emplazamiento



### 37.\_MAR DE CRISTAL


Cartagena - Mar Menor - 2019



4 Pasarela y zona de sombra



2 Aparcamiento



3.1 Aseo y vestuario



3.1 Aseo



5 Equipamiento accesible



3.2 Aseo



1 Emplazamiento

### 38.\_ISLAS MENORES (LEVANTE)

Cartagena - Mar Menor – 2019



4 Rampa de acceso y pasarela




2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo y vestuario



5 Silla anfibia



6 Camilla



1 Emplazamiento



### 39. LOS NIETOS (EL ARENAL)

Cartagena - Mar Menor - 2019



2 Pasarela



2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



3 Zona de sombra



1 Emplazamiento



# 40.\_LOS URRUTIAS

Cartagena - Mar Menor - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



4 Pasarela y Zona de Sombra



3 Aseo



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento



# PUNTA BRAVA

Cartagena - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



5 Silla anfibia



4 Rampa de acceso



1 Emplazamiento



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.5. LA UNIÓN**

##### **3.5.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.5.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.5.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LA UNIÓN (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>40</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>24.</b> <b>EL LASTRE</b> Fecha visita 24/06/2019	Sí (2). No dispone de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar el SIA <sup>41</sup>	Sí. Pendiente variable por tramos: T1 - 6,6 % - T2 - 8 % - T3 - 9,2 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Presenta discontinuidades en la unión entre los tramos y la conexión con la rampa. Los tramos son del tipo pasarela enrollable de anchura: 1,20 m y longitud: 3,03 m. También existe un tramo de pasarela en el inicio de la rampa que no llega al lavapiés ni tampoco a la orilla del agua y presenta discontinuidad en la conexión con la rampa (anchura: 1,50 m). El otro tramo se sitúa en el desembarco de la escalera situada junto al puesto de Protección Civil.	No	No	No	No. Dispone de cabina de aseo químico junto a rampa de acceso a la playa que no reúne las condiciones de aseo adaptado: no está señalizado con el SIA <sup>41</sup> . Sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Anchura: 1,40 m y fondo: 1,40 m. Falta barra abatible en el lado de la transferencia	No	No	Sí (1)	Sí (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 01/09. De 11:30h a 19:30h. Dos primeros fines de semana de junio y dos primeros fines de semana de septiembre.	No	<b>EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA</b>

**RESPONSABLE DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. TELÉFONO - 968 54 16 02**

<sup>40</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>41</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LA UNIÓN</b>				
24	<b>El Lastre</b>	Equipada con silla anfibia	Playa con plazas reservadas, silla y muletas anfibias.	<u>Propuesta:</u> No dispone de cabina de aseo químico que reúna las condiciones de aseo adaptado. Convendría colocar un aseo adaptado y zona de sombra. Existe una gran distancia entre el acceso a la playa mediante rampa y el puesto de protección civil. <u>Respecto al año 2018,</u> Se ha eliminado la señalización vertical de prohibido aparcar en las plazas reservadas.

## 24. EL LASTRE

La Unión - 2019



6 Silla anfibia



3 Aseo



2 Aparcamiento



4 Rampa de acceso



Vista general



1 Emplazamiento



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA)**

##### **3.6.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.6.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.6.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>42</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>															
<b>30. BANCO DE TABAL (L5)</b> Fecha visitas 05/07/2019 11/07/2019	Sí (4) Gran Vía 2 de ellas se prevén en el proyecto de mejora de accesibilidad y continuidad de carril bici en La Manga del Mar Menor	Sí. Excesiva pendiente: 22%. Pasamanos no practicable	Sí. No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1) No es propiamente una silla anfibia	No	--	Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>
<b>31. EL PEDRUCHO (L7-L8)</b> Fecha visita 05/07/2019	Sí (2) Acceso por Urbanización Castillo de Mar y conexión por calzada Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampas repartidas a lo largo del paseo. En Lima 6 rampa de acceso: Pendiente media 10,5%. Anchura: 1,35 m	Sí. Diversos puntos de acceso desde rampas. No alcanzan arena húmeda Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	--	En L7 Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 20:00 h En L8 Del 16/06 al 15/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA</b>
<b>EL ARENAL (L9-L10)</b> Fecha visita 05/07/2019 11/07/2019	Sí (2) Junto al acceso a la playa. Sin señalización vertical de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Sin continuidad en el itinerario	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	--		No	<b>PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS</b>

<sup>42</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>43</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>															
<b>ENSENADA DEL ESPARTO (L13)</b> Fecha visitas 05/07/2019 11/07/2019	Sí (3) 1 Frente acceso a la playa 2 Residencial Las Palmeras. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Dimensiones: 1,45 x 1,40m. Sin barra abatible. No comunicado con el paseo. (Separación de arena hasta el paseo). En el tramo de paseo que conduce al aseo existe una pendiente pronunciada	Sí (1) Muy separada del Puesto de Vigilancia (Distancia 530 m aprox.)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Muy separada del Puesto de Vigilancia (Distancia paseo marítimo 530 m aprox.)	Del 16/06 al 15/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>32. VENECIOLA (L16)</b> Fecha visita 05/07/2019 11/07/2019	Sí (1) Junto al chiringuito. Falta señalización vertical con el SIA y el disco de prohibido aparcar	No dispone de vado peatonal de acceso a la playa. En el acceso junto al chiringuito, existe un acceso en plano inclinado, con pivote que genera un estrechamiento de 1,40 m	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. No alcanzan la arena húmeda	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas: 1,45 x 1,40 m. No conectado con la pasarela de acceso sino con la acera sin vados y con tramo de pasarela. Sin lavabo. Papelera de pie	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>

<sup>43</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>44</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>															
<b>MISTRAL (L17)</b> Fecha visita 05/07/2019 11/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente 14%. Anchura: 1,62 m. El acceso principal a la playa enlaza con un resalte de 5 cm con el itinerario peatonal	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas. (1,45 x 1,40 m) Junto a plazas estacionamiento reservado para personas con discapacidad	Sí (2). Enlace con pasarelas no se produce a nivel.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (2)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/06 al 30/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>33. EL PEDRUCHILLO (L18)</b> Fecha visita 05/07/2019 11/07/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Junto a Restaurante Área Sunset y parada de autobús	Sí. Itinerario de acceso a la playa: Rampa restaurante de pendiente 10% y rampa de acceso de pendiente 8%	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Tramo de pasarela de hormigón que conecta la rampa con el aseo modular. Anchuras: 1,50 m	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,45 x 1,40 m) Aseo girado respecto la pasarela y con apertura sobre la pasarela	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (2)	Préstamo de muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 15/09 De 11:00 h a 20:00 h	No	<b>EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA Y ASEO ADAPTADO CON CARENCIAS</b>

<sup>44</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>45</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)</b>															
<b>47. BARNUEVO (L1)</b> Fecha visita 21/06/2019	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. En calles perpendiculares al paseo marítimo: 1 C/ San José 1 C/ Bolarín. El itinerario desde las plazas de aparcamiento reservadas hasta el paseo marítimo presenta deficiencias	Sí. Rampa desde el paseo con pendiente 23 % (verde) y 6 % de acceso desde la explanada Barnuevo. Rampa de acceso al paseo con acceso a la playa con pendiente 10 % y 13 % desde restaurante	Sí. Anchura: 2,04 m. Tramo de pasarela de acceso con pendiente 15 % Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias. (Rampa de acceso formada por tabla de madera, pendiente: 14 %). Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso formada por tabla de madera, pendiente 17 %), barras de apoyo en inodoro muy separadas, perchas a excesiva altura: 1,60 m , falta espejo	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (2)	Sí. (5 pares y 1 unidad suelta)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil. El socorrista específico dependiendo de la demanda, puede acompañar al usuario en el acceso al baño por tiempo limitado en julio y agosto. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia	Del 01/06 al 30/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>48. COLÓN (L3)</b> Fecha visita 21/06/2019	Si (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 5 %	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No. (*) Previsión: Instalación de conos que delimiten el acceso al baño para personas con discapacidad.	Sí (1) Acceso al módulo con carencias. (Rampa de acceso pendiente 15 %). Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente: 13 %), barras de apoyo en inodoro muy separadas (93 cm) y muy altas, perchas a excesiva altura, falta espejo)	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (1)	Sí. (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 15/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>45</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN JAVIER (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>46</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)</b>															
<b>49. EL CASTILICO (L4)</b> Fecha visita 21/06/2019	Sí (4) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 1 C/ Tulipanes. 1 Carril de las palmeras. 2 C/ Magnolias. El itinerario desde las plazas de aparcamiento reservadas hasta el paseo marítimo presenta deficiencias	Sí. Rampas de acceso al paseo marítimo. Pendiente: 12,5 % y anchura: 1,92 m y pendiente: 12-13,5 % y anchura: 1,89 m	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. La unión de la pasarela con el paseo está enrasada y señalizada con el SIA <sup>47</sup> . Pendiente: 9,2 % Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente 17 %) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente: 15,5 %), barras de apoyo en inodoro muy separadas (94 cm) y muy altas, falta espejo)	Sí (3)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (5 pares y 1 suelta)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil. El socorrista específico dependiendo de la demanda, puede acompañar al usuario en el acceso al baño por tiempo limitado en julio y agosto. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia	Del 01/06 al 30/09 de 11:00 h a 20:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

**OFICINA DE TURISMO: LA MANGA: TLF.: 968 57 37 00 EXT. 5208 - SANTIAGO DE LA RIBERA: TELF.: 968 57 17 04**

<sup>46</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>47</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>				
30	<b>Banco de Tabal</b>	Equipada pero no practicable	Dispone de plazas de aparcamiento reservadas, rampa de excesiva pendiente, pasarela y silla para el baño, aunque no es propiamente una silla anfibia.	Existen plazas de aparcamiento reservadas, 2 de ellas previstas en el proyecto de mejora de accesibilidad y continuidad de carril bici en ejecución. La pendiente de la rampa de acceso a la playa es excesiva (22%) y carece de pasamanos adaptado, imposibilitando su acceso por personas con movilidad reducida. El tramo de pasarelas de madera sobre la arena es corto y no alcanza la arena húmeda. No dispone de aseo adaptado ni zona de sombra. La pasarela de madera dispuesta no tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Existen pasarelas de madera en otros puntos de acceso a la playa. <u>Cambios respecto 2018:</u> las plazas de aparcamiento situadas en el Zoco y contempladas en el proyecto de mejora de accesibilidad y continuidad de carril bici, en ejecución, cumplen las condiciones indicadas por la normativa.
31	<b>El Pedrucho</b>	Equipada con silla anfibia	Playa equipada con silla anfibia	<u>Propuesta:</u> Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas, se propone instalar aseo adaptado y zona de sombra. Por cercanía a un hotel (Hotel Apartamento Londres), sería interesante equipar esta playa y prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Existen diversos puestos de vigilancia socorro a lo largo del recorrido de la playa, en uno de los cuales existe una dotación de silla anfibia (Lima 6). Existen diversas rampas de acceso desde el paseo a la arena que tienen continuidad mediante pasarelas de madera que no llegan hasta la arena húmeda. <u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>				
	<b>El Arenal</b>	Practicable sin equipamientos	Playa con plazas reservadas, amplia rampa de acceso y pasarela con bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.	<u>Propuesta:</u> se plantea prolongar la pasarela hasta la zona de arena húmeda y si se estima conveniente dotar de equipamiento accesible a la playa: aseo adaptado, silla anfibia, zona de sombra, etc.
	<b>Ensenada del Esparto</b>	Punto accesible con carencias	En uno de los accesos (Urbanización Viñas del Mar) existe una zona de sombra, cabina de aseo químico adaptado con carencias, pasarelas y silla anfibia.	La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plaza. La pasarela de hormigón de ese acceso tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. <u>Propuesta:</u> se propone aproximar la zona de equipamiento accesible al puesto de vigilancia. <u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>				
32	<b>Veneciola</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia.	Equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia. No dispone de vado peatonal de acceso a la playa en uno de los accesos.	<p>Esta playa no posee paseo, por lo que actualmente el acceso a la zona de playa se produce en malas condiciones de accesibilidad desde las urbanizaciones colindantes.</p> <p>En la zona del chiringuito es accesible mediante un plano inclinado directamente desde la calzada, mientras que en el otro extremo existe un bordillo que impide el acceso.</p> <p>Dispone de una cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas y no está conectado con la pasarela de acceso a la playa sino con el itinerario peatonal que no tiene vados y con tramo de pasarela de hormigón aunque presenta carencias en el encuentro. La apertura del aseo se produce sobre la pasarela. Se propone la supresión del pivote/bolardo previo al acceso a la playa por la pasarela de hormigón en la zona del chiringuito</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</p>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN JAVIER (LA MANGA)</b>				
	<b>Mistral</b>	Punto accesible con carencias	Playa equipada con aseo adaptado con carencias, pasarelas de hormigón, zona de sombra y sillas anfibas.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se propone disponer las plazas reservadas junto al acceso al punto accesible.</p> <p>La rampa del acceso principal tiene una pendiente excesiva (14 %) y anchura 1,62 m. El acceso principal al punto accesible enlaza mediante un resalte de 5 cm con el itinerario peatonal. La pasarela de hormigón tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Las pasarelas de acceso presentan discontinuidad en el enlace con la zona de sombra y con el lavapiés.</p> <p><u>Propuesta:</u> el aseo presenta carencias (no tiene dimensiones para giro de la silla de ruedas).</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</p>
33	<b>El Pedruchillo</b>	Equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias y silla anfibia.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.</p> <p>La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. El aseo presenta carencias (no tiene dimensiones para giro de la silla de ruedas).</p> <p><u>Propuesta:</u> Si se considera conveniente, se podría de dotar de una zona de estancia/sombra y reunir las condiciones de Punto Accesible.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)</b>				
47	Barnuevo	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado y vestuario con carencias, zonas de sombra (doble), sillas anfibas y muletas anfibas. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La rampa de acceso al paseo tiene una pendiente excesiva (23%). La pasarela de conexión entre el paseo y la arena presenta dificultades por su pendiente superior a la reglamentaria (15 %). La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Precisa de tramo de pasarela enrollable. <u>Propuestas:</u> mejorar los accesos a los aseos y vestuarios modulares, por ejemplo, enterrándolos en la arena para rebajar el desnivel existente y garantizar un acceso a nivel sin necesidad de rampa de madera que tienen una pendiente excesiva. También se propone disponer las barras de apoyo a la altura y separación que indica la normativa. Conviene solucionar estos reparos puesto que es una playa destacada y existe un hotel en las inmediaciones. Por tratarse de un punto accesible, además es necesario adaptar la rampa de acceso a la arena, dotar del espejo al aseo, así como disponer las perchas a una altura accesible. Se propone ampliar la dotación de sillas anfibas. <u>Mejoras respecto 2018:</u> se ha dotado de barra de apoyo al inodoro, pero se ha dispuesto a una altura excesiva y la separación entre barras es también excesiva. Se ha dotado de socorrista específico para asistencia y acceso al baño a personas con discapacidad en julio y agosto, dependiendo de la demanda. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)</b>				
48	Colón	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra, sillas anfibias y muletas anfibias.	Playa destacada. Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Precisa de tramo de pasarela enrollable. <u>Previsión:</u> instalación conos que delimiten el acceso al baño para personas con discapacidad. <u>Propuesta:</u> por tratarse de un punto accesible convendría adaptar la cabina de aseo a las características reglamentarias (corregir rampa de acceso, con pendiente excesiva (13 %) y disponer las barras de apoyo a la altura y separación indicadas por la normativa, así como disponer las perchas a una altura accesible y dotar de espejo el aseo). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 15 %). Delimitar el acceso al baño con conos, ampliar la dotación de sillas anfibias. Se propone ampliar la zona de sombra con otra unidad. <u>Mejoras respecto 2018:</u> se ha dotado de barra de apoyo al inodoro, pero se ha dispuesto a una altura excesiva y la separación entre barras es también excesiva.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)</b>				
49	<b>El Castillico</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra (triple), sillas anfibia y muletas anfibia. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La conexión peatonal entre las plazas reservadas y el Paseo Marítimo presenta algunas carencias: resaltes, ausencia de pavimento táctil indicador direccional y de advertencia en algunos puntos. Es una playa destacada por sus equipamientos por los que sería adecuado resolver estos problemas en el itinerario entre el tejido urbano colindante y el punto accesible.</p> <p>La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Las pasarelas fijas de madera están rebajadas al final del tramo. Precisa de tramo de pasarela enrollable.</p> <p><u>Propuesta:</u> Por tratarse de un punto accesible convendría adaptar la cabina de aseo a las características exigidas (corregir rampa de acceso con pendiente excesiva (15,5 %), altura y separación de barras, altura de perchas, dotar de espejo el aseo). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 17 %).</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> Se ha dotado de socorrista específico para asistencia y acceso al baño a personas con discapacidad en julio y agosto, dependiendo de la demanda. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia</p>

### 30.\_BANCO DEL TABAL

San Javier - La Manga 2019



4 Pasarela



2 Aparcamiento



5 Silla anfibia



3 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

# 31.\_EL PEDRUCHO

San Javier - La Manga 2019



2.1 Aparcamiento




2.2 Aparcamiento



4 Silla anfibia



3 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

# ENSENADA DEL ESPARTO

San Javier - La Manga 2019



1.1 Vista general



1 Emplazamiento



1.2 Puesto de vigilancia



2.2 Aseo



2.1.1 Aparcamiento



2.3 Zona de sombra



2 Emplazamiento



2.2 Aseo



2.1.2 Aparcamiento



2.4 Pasarela

### 32.\_VENECIOLA

San Javier - La Manga 2019



4 Pasarela




2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento



# MISTRAL

San Javier – La Manga 2019



4 Zona de sombra



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Pasarela



3 Aseo



1 Emplazamiento



### 33.\_EL PEDRUCHILLO

San Javier - La Manga - 2019



5 Vista general



4 Pasarela



1



3 Aseo



4

2

3

1 Emplazamiento



4 Silla anfibia



2 Aparcamiento



3 Aseo

# 47.\_BARNUEVO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2019



2 Aparcamiento



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



5 Rampa de acceso



3 Aseo



3 Aseo y vestuario



1 Emplazamiento

# 48.\_COLÓN

San Javier - Santiago de La Ribera - 2019



2 Aparcamiento



6 Rampa de acceso




3 Aseo



3 Aseo y vestuario



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento



Vista general

# 49. EL CASTILICO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2019



5 Vista general



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.7. LOS ALCÁZARES**

##### **3.7.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.7.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.7.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>48</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>41. LA CONCHA (L7)</b> Fecha visita 03/07/2019	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa Carrión	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. (*) Previsión: Señalizar y contrastar los bordes laterales de la pasarela de madera cromáticamente	No	Sí (1) Resalte en el acceso al módulo (Rampa de acceso pendiente: 17 %)	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en el acceso al módulo con (Rampa de acceso pendiente: 18 %). Lavabo con pedestal. Barras de apoyo muy separadas (0,95 m)	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón con resaltes respecto la pasarela de madera colindante	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>42. CARRIÓN (L6)</b> Fecha visita 03/07/2019	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa La Concha	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. (*) Previsión: Señalizar y contrastar los bordes laterales de la pasarela de madera cromáticamente	No	No	No	No. Hay aseos modulares cercanos en las playas de La Concha y Manzanares	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (1)	Si (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	<b>EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA</b>

<sup>48</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>49</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>43.</b> <b>MANZANARES</b> <b>(L5)</b> Fecha visita 03/07/2019	Sí (10) 1 C/del Pilar 1 C/ Sta. Isabel 1 C/ de la Luz 1 C/ Murcia 1 C/ San Rafael 1 C/ San José 1 C/Linde 3 en acceso principal a playa en Pza. de la Pescadería, compartido con playa El Espejo Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Se detecta falta de mantenimiento en los mismos	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Resalte en el acceso. Rampa con pendiente: 16 %) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Ubicado en el acceso principal de esta playa, Pza. de la Pescadería. Compartido con la playa El Espejo	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en el acceso al módulo (Rampa de acceso pendiente: 17 %). Barras horizontales muy separadas: 0,95 m. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser reducida (0,70 m). Altura excesiva de las barras: 1,00 m Junto a vestuario adaptado. Compartido con la playa El Espejo	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Alejado de la zona de aseo, vestuario y de equipamiento accesible en Pza. de la Pescadería.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 ha19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>49</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>50</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>44. EL ESPEJO (L4) (Pza. Espejo)</b> Fecha visita 03/07/2019	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada. 1 en acceso principal C/ Santo Tomás Además en primera y segunda línea de playa hay numerosas plazas reservadas Ej. Calle Varadero, bajada Iglesia de la Asunción, Avenida España con Calle Miramar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Se detecta falta de mantenimiento en los mismos. Resalte al final del tramo	No	No	No	Sí (1) Aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla. Además, las barras están muy separadas. Falta señalización rótulos masculino y femenino. Lavabo con pedestal	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Falta señalización de "Uso Exclusivo" con el SIA <sup>51</sup>	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>50</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>51</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>52</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<p><b>45. LAS PALMERAS (L3)</b>                      Fecha visitas 03/07/2019</p>	<p>Sí (5)                      Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.                      3 Centro de Alto Rendimiento y junto acceso playa.                      1 C/ Príncipe de Asturias.                      1 C/ Salvador Dalí (Falta señalización vertical con el SIA<sup>53</sup>)</p>	<p>No es necesaria</p>	<p>Sí, pero no alcanzan arena húmeda.                      Anchura: 2,00 m.                      Se detecta falta de mantenimiento en los mismos.                      Resalte al final del tramo</p>	<p>No.                      Señalización y delimitación del acceso al baño con conos</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>Sí (2)                      1 Aseo en bajada Avda. Mariano Ballester, aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla (anchura lavabo-pared: 1,32 m), acceso inadecuado (pendiente: 20 %), apertura de puerta hacia el interior, espejo muy alto (altura: 1,35 m). Excesiva altura de barras: 0,80 m.                      1 Aseo en bajada Avda. Río Sella, sin espacio de transferencia lateral al inodoro e inadecuada disposición de la barra fija, espejo muy alto, apertura de puerta hacia el interior (falta manivela) y acceso inadecuado (resalte en el acceso)</p>	<p>Sí (1)                      Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón</p>	<p>Sí, pero no específica para personas con discapacidad</p>	<p>Sí (1)</p>	<p>Sí (3 pares)</p>	<p>Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño</p>	<p>Del 15/06 al 15/09.                      De 11:00 ha19:00 h</p>	<p>No</p>	<p><b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b></p>

<sup>52</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>53</sup> SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>54</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>46. LOS NAREJOS (L2) (C/ Pintor Miguel Ángel)</b> Fecha visitas 03/07/2019	Sí (8) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada. 3 acceso principal Junto a Protección Civil (sin vado pero al ser final de calle no hay tráfico. Se ha reducido una plaza, pero se ha dotado de zona de transferencia a las tres restantes. Señalización de prohibido aparcar frente a las plazas) 4 C/ Vitorio Nicolás 1 C/ Pintor Pedro Flores	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizada y contrastada cromáticamente e Se detecta falta de mantenimiento en los mismos	No	No	No	Sí (2) 1 Aseo con carencias en el acceso (Rampa pendiente: 13 % -18,5 %) Próximos al puesto de Protección Civil. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas ni espacio lateral para realizar la transferencia. Altura excesiva de barras (0,80 m) y separación excesiva entre barras (0,83 m). 1 Aseo próximo a C/ Vitorio Nicolás, con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas ni espacio para transferencia. Altura excesiva de barras (0,78 m). Barras de apoyo muy juntas (0,58 m). Acceso con carencias (pendiente: 17 %. Apertura puertas hacia el interior	Sí (1) Alejada del puesto de vigilancia. Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2), 1 de ellas bajo demanda	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 ha19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>54</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS

### LOS ALCÁZARES (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>55</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>46. LOS NAREJOS (L1)</b> (C/ Pintor Delacroix) Fecha visitas 03/07/2019	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada En bajada C/ Pintor Delacroix	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Se detecta falta de mantenimiento en los mismos	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso con pendiente variable y forzada al final del tramo: 11 % - 40 %) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en acceso al módulo. Barras de apoyo muy separadas: 95 cm. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser reducida (0,76 m).	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibus por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

**INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 58 21 19**

<sup>55</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
41	<b>La Concha</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se debe cuidar el mantenimiento de la pintura de los bordes de las pasarelas.</p> <p><u>Previsión:</u> Señalizar y contrastar los bordes laterales de la pasarela de madera cromáticamente.</p> <p><u>Propuesta:</u> acercar las plazas reservadas al punto accesible. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en el entorno de la zona de sombra, donde el desnivel respecto la pasarela colindante es significativo, en el inicio del tramo en la unión con el paseo y en la comunicación con el puesto de salvamento. El aseo presenta carencias (acceso mediante rampa de pendiente 18 %, barras muy separadas y lavabo con pedestal. El vestuario presenta igualmente una rampa del 17 % en el acceso. Si se considera conveniente, se podría ampliar la zona de estancia/sombra.</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> se han sustituido las pasarelas de madera existentes por otras que eviten los resaltes y desniveles.</p>



Nº PRAP	Playas	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
42	<b>Playa Carrión</b>	Equipada con silla anfibia y zona de sombra	Playa accesible equipada con zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias. Las plazas de aparcamiento son compartidas con la Playa de la Concha.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en de la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se debe cuidar el mantenimiento de la pintura de los bordes de las pasarelas.</p> <p><u>Previsión:</u> Señalizar y contrastar los bordes laterales de la pasarela de madera cromáticamente.</p> <p><u>Propuesta:</u> se propone dotar de plazas de aparcamiento en las proximidades del punto accesible. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y sustituir los tramos existentes por encontrarse en mal estado y el riesgo de ocasionar tropiezos, cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, especialmente entre las pasarelas de hormigón de la zona de sombra y las pasarelas de madera colindantes. Dado el carácter de la playa y la afluencia de público, se propone dotarla con aseo adaptado y vestuario adaptado para completar el punto accesible.</p> <p><u>Mejoras respecto 2018:</u> se han sustituido las pasarelas de madera existentes por otras que eviten los resaltes y desniveles.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
43	<b>Manzanares</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario con carencias, silla anfibia y muletas anfibias. La zona de sombra se encuentra junto a la C/ San José, muy alejada del resto del equipamiento.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se debe cuidar el mantenimiento de la pintura de los bordes de las pasarelas.</p> <p><u>Propuesta:</u> El aseo presenta carencias (acceso mediante rampa de pendiente 17%, barras muy separadas y lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible muy reducido). El vestuario presenta igualmente una rampa del 16% en el acceso. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. Se recomienda disponer una nueva zona de sombra junto al punto accesible en la Plaza de la Pescadería, manteniendo la existente y resolver el acceso a nivel al aseo y vestuario, dado que se trata de una playa muy concurrida y que reúne las condiciones para considerarla como punto accesible.</p> <p><u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u></p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
44	<b>El Espejo</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar e incluso de señalización vertical de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se debe cuidar el mantenimiento de la pintura de los bordes de las pasarelas.</p> <p><u>Propuesta:</u> se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y al final de tramo con la arena para evitar resaltes. En el aseo adaptado de la "Plaza de El Espejo", presenta dificultades no cumpliendo las medidas reglamentadas, ya que no permite el giro de una silla de ruedas, el lavabo tiene pedestal y las barras están muy separadas. Falta señalización con los rótulos de masculino y femenino. Se propone ampliar la zona de estancia/sombra.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> las pasarelas de madera no tienen los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente, por falta de mantenimiento.</p>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
45	<b>Playa Las Palmeras</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada con aseos con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada (C/ Salvador Dalí). Delimitación de zona de acceso al baño con conos y plataforma base de la zona de sombra formada por módulos de hormigón.</p> <p><u>Propuesta:</u> prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Se propone igualmente que las pasarelas de madera vuelvan a tener los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.</p> <p>Los aseos señalizados como accesibles presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla, ni espacio de transferencia lateral al inodoro. Es una playa destacada y en las cercanías se encuentran dos hoteles (Costa Narejos y Hotel 525). Se propone ampliar la zona de estancia/sombra.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> las pasarelas de madera no presentan señalización de los bordes laterales.</p>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>LOS ALCÁZARES</b>				
46	Los Narejos	Punto accesible con carencias	Playa accesible equipada en dos puntos (L2 - "Pintor Miguel Ángel" y L1 -, "Pintor Delacroix"). El primer punto está equipado con aseos adaptados con carencias, zona de sombra, sillas anfibia y muletas anfibia. El segundo punto "Pintor Delacroix" dispone además de vestuario. La zona de sombra del punto junto a C/ Pintor Miguel Ángel está alejada del puesto de protección civil.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar e incluso de señalización vertical de plaza reservada. Aunque se ha reducido una plaza reservada, se ha dotado de zona de transferencia a las tres restantes. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se debe cuidar el mantenimiento de la pintura de los bordes de las pasarelas.</p> <p><u>Propuesta:</u> se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal.</p> <p>Los aseos del primer punto "Pintor Miguel Ángel" presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla. La rampa de acceso al aseo tiene pendientes variables 13 % - 18,5 %.</p> <p>El segundo punto tiene una rampa de pendiente variable por estar forzada al final del tramo en el acceso al vestuario entre el 11 % - 40 %. Además, las barras del aseo están muy separadas y el lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible muy reducido.</p> <p>Se propone ampliar la zona de estancia/sombra y disponerla junto al puesto de salvamento, donde se encuentra el resto del equipamiento.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> las pasarelas de madera presentan falta de mantenimiento en la señalización de los bordes laterales.</p>

# 41.\_LA CONCHA

Los Alcázares - 2019



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo y vestuario




1



4 Zona de sombra



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento

## 42.\_CARRIÓN

Los Alcázares - 2019



2 Aparcamiento



3-4 Zona de sombra y pasarela



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento

43.\_MANZANARES  
Los Alcázares - 2019



3 Aseo y vestuario



4 Zona de sombra



3 Aseo



1 Emplazamiento



2.1 Aparcamiento




2.2 Aparcamiento



# 44. EL ESPEJO

Los Alcázares - 2019



1 Emplazamiento

4 Silla Anfibia

2 Aparcamiento

4 Zona de sombra

3 Aseo

3 Aseo

# 45. LAS PALMERAS

Los Alcázares - 2019



2 Aparcamiento



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.2 Aseo



3.2 Aseo



4 Zona de sombra



5 Pasarela



6 Pasarela



1 Emplazamiento



# 46. LOS NAREJOS (L1)

Los Alcázares - 2019



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



1 Emplazamiento



5 Silla anfibia



3 Aseo



# 46.\_LOS NAREJOS (L2)

Los Alcázares - 2019



5 Silla anfibia



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3 Emplazamiento



2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



4 Zona de sombra



### **3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS**

#### **3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR**

##### **3.8.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

##### **3.8.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

##### **3.8.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>56</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>50. LA PUNTIKA</b> Fecha visita 08/07/2019	Sí (11) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 próximas al acceso a la playa y Punto Accesible en Av. Romería de la Virgen del Carmen. 6 C/ El Varadero. Hay (2) en calles próximas a la playa	No es necesaria. Acceso desde el paseo marítimo	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente, salvo el tramo final	Se han colocado 5 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y 3 tramos en el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta el agua	Sí (1) Módulo con carencias en el acceso (resalte de 10 cm) que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (2)	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí. (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 15/09, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>
<b>51. VILLANANITOS</b> Fecha visita 08/07/2019	Sí (14) 5 Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de la Mota. Hay (9) plazas en calles cercanas al paseo marítimo	Vado de acceso a paseo de pendiente excesiva. Rampa de acceso a la playa pendiente: 9 %	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	Se han colocado 5 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta la zona de arena húmeda	Sí (1) Módulo que dispone de camilla (altura rebajada a 55 cm) y grúa y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Rampa de acceso con pendiente 7 % y rebaje del perfil de la puerta de acceso	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (2) Falta rótulo de zona reservada	Sí Especifica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua)	Sí (2)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 15/09, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

<sup>56</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>57</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>52. LA MOTA</b> Fecha visita 08/07/2019	Sí (5) Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de Villananitos	Rampa, pendiente 5,5 % - 7 %	No	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Falta contraste cromático en la señalización del SIA <sup>58</sup> (*) Junto a la rampa de acceso hay un aseo modular del chiringuito de uso público pero no es accesible, y dispuesto de modo peligroso junto a la rampa	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	Sí, actividades de fisioterapia en el mar. Martes y jueves de 11:00 a 14:00 y miércoles de 17:30 a 18:30.	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>

<sup>57</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

<sup>58</sup>SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>59</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>53. LAS SALINAS (LA LLANA)</b> Fecha visita 08/07/201	Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. También carece del disco de plaza reservada	Sí. Pendiente: 9,5 %	No	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Escalón en acceso de 16 cm).	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente: 15%, sin rellano horizontal en acceso. Barra abatible pero sin espacio para la transferencia lateral a inodoro. Falta barra fija en el inodoro	No	No	No	No	No disponible	-	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>
<b>54. TORRE DERRIBADA</b> Fecha visita 08/07/2019	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar 4 en parking El Coterillo. 2 Curva culebra	Sí. Pasarelas a través de parque natural. Carencias en la conexión a nivel con el aparcamiento	Sí. Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (2) Cabinas de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	No	<b>EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE</b>

<sup>59</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

## RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2019)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD <sup>60</sup>	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
<b>55. EL MOJÓN</b> Fecha visita 08/07/2019	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pasarelas a través de zona de dunas	Sí. Anchura: 2,00 m	No (* Previsión: instalación)	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente 20 % y sin espacio horizontal). Dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Se encuentra separado del puesto de Protección Civil	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente: 10 % y barandilla escalable). Barra abatible pero sin espacio de transferencia lateral. Se encuentra separado del puesto de Protección Civil	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	No disponible	Del 01/07 al 31/08, ambos inclusive. De 12:00 h a 19:00 h	No	<b>PUNTO ACCESIBLE CON CARENCIAS</b>

**OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 18 23 01**

<sup>60</sup> PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN PEDRO DEL PINATAR</b>				
50	<b>La Puntica</b>	Punto accesible y accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, sillas y muletas anfibias, vestuario y zona de sombra (doble). El puesto de protección civil está cercano pero no coincide con el punto. Existen otros 2 accesos posibles con pasarelas y aseos adaptados con carencias.	Se aprecia la falta de vados en las plazas de aparcamiento reservadas para PMR (11). Carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Se ha dotado de un último tramo de diferente textura hasta el agua. <u>Propuesta:</u> Al tratarse de una playa destacada en accesibilidad por sus equipamientos, sería oportuno adaptar las plazas cercanas al punto accesible y que todas las cabinas de aseo adaptadas fueran de características y dimensiones reglamentarias (en la actualidad no permiten el giro de la silla). <u>Cambios respecto 2018:</u> se ha instalado un nuevo módulo de vestuario y aseo (con carencias en el acceso por el escalón existente) que también sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Este módulo aún no está operativo.



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN PEDRO DEL PINATAR</b>				
51	<b>Villananitos</b>	Punto accesible con carencias	Playa accesible y equipada en un mismo punto (junto El Molino) con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra doble, sillas anfibas y muletas anfibas y zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua).	Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. <u>Previsión:</u> colocación del rótulo de zona de baño adaptada con indicaciones y prioridad de usos en la zona de baño adaptada. <u>Propuesta:</u> Es una playa destacada por su equipamiento y que cuenta en sus inmediaciones con varios hoteles (Bahía, Traiña, Lodomar y Mercure Thalasia), por lo que es muy conveniente resolver las carencias de los vados, señalización de las plazas de aparcamiento reservadas, rampas (vado de pendiente excesiva en el acceso al punto accesible). Además, se debe disponer de cabinas de aseo adaptadas de características y dimensiones reglamentarias (en la actualidad no permiten el giro de la silla). <u>Cambios respecto 2018:</u> se ha señalado y contrastado cromáticamente el tramo final de las pasarelas de hormigón
52	<b>La Mota</b>	Equipada pero no practicable	Playa equipada con aseo adaptado con carencias. Debido a que la playa no tiene acceso rodado, las plazas de aparcamiento reservadas son las del Molino compartidas con la playa Villananitos.	El acceso a la playa se realiza mediante rampa, que no tiene continuidad mediante pasarela sobre la arena. Se trata de una playa frecuentada por personas mayores y no permite el acceso al agua a personas con movilidad reducida. <u>Propuesta:</u> dotación de aseo adaptado (el existente no tiene dimensiones para giro de la silla). <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018.</u>





Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN PEDRO DEL PINATAR</b>				
53	<b>Las Salinas (La Llana)</b>	Equipada pero no practicable	Playa natural sin paseo. Playa equipada con plazas de aparcamiento reservado y aseo adaptado con carencias. Carece de pasarelas que permitan el uso de la playa por personas con discapacidad.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, disco de plaza reservada y vados adaptados junto a las plazas. El módulo de aseo presenta carencias en el acceso (rampa de pendiente 15%) y carece de espacio de transferencia lateral al inodoro. El vestuario tiene un escalón en el acceso. <u>Propuesta:</u> se propone la dotación de aseo y vestuario adaptado. <u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado a las plazas reservadas de zona de transferencia.
54	<b>Torre Derribada</b>	Equipada pero no practicable	Playa natural sin paseo. Hay 2 aseos adaptados con carencias en el aparcamiento El Coterillo. Desde El Mojón, al Norte, tiene otro acceso desde la playa y cuenta con vestuario y aseo adaptado con carencias (compartido con la playa El Mojón). Tiene 4 plazas de aparcamiento reservadas en El Coterillo.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Los aseos no tienen dimensiones para giro de la silla. Las pasarelas en la arena siguen sin llegar a la arena húmeda. Se recomienda cuidar las uniones de los tramos del itinerario peatonal (inicio del sendero peatonal junto al aparcamiento y final del mismo en la arena). <u>Propuesta:</u> se propone la dotación de aseo adaptado. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2018</u>



Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
<b>SAN PEDRO DEL PINATAR</b>				
55	<b>El Mojón</b>	Punto accesible con carencias	Está equipada con vestuario y aseo adaptado, ambos con carencias (compartidos con la Torre Derribada), silla anfibia y muletas anfibias. Tiene hasta 6 plazas de aparcamiento reservadas en el tejido urbano colindante.	<p>Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados junto a las plazas El módulo de aseo presenta carencias en el acceso (barandilla escalable) y carece de espacio de transferencia lateral al inodoro. Las rampas de acceso al aseo y vestuario tienen unas pendientes del 11 % y 20 % respectivamente.</p> <p><u>Previsión:</u> instalación de tramo enrollable de caucho de 12 m.</p> <p><u>Propuesta:</u> se propone la dotación de aseo y vestuario adaptado, así como que los mismos y el equipamiento accesible se dispongan junto al puesto de Salvamento, de modo que el equipamiento pueda ser utilizado. Se propone asimismo, dotarla de zona de sombra.</p> <p><u>Cambios respecto 2018:</u> se ha dotado de silla, muletas anfibias y zona de sombra.</p>

# 50.\_LA PUNTICA

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2019



5 Silla anfibia



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento




1



3 Aseo y vestuario



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

2.2

2.1

3

5

4

# 51. VILLANANITOS

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2019



2 Aparcamiento



5 Vestuario



4 Zona de sombra y sillas anfibia



7 Rampa de acceso y pasarela



6 Zona de baño adaptada




3 Aseo



5 Vestuario



1 Emplazamiento



1

# 52.\_LA MOTA

San Pedro del Pinatar - 2019



3 Aseo



4 Rampa de acceso



3 Aseo



1 Emplazamiento



2 Aparcamiento



### 53.\_LAS SALINAS (LA LLANA)

San Pedro del Pinatar - 2019



2 Aparcamiento



2 Aparcamiento



4 Acceso



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



1



1 Emplazamiento

# 54. TORRE DERRIBADA

San Pedro del Pinatar - 2019



3 Aseo



3 Aseo



4 Pasarela



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

# 55.\_EL MOJÓN

San Pedro del Pinatar - 2019



2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



4 Pasarela



5 Zona de sombra y silla anfibia



1 Emplazamiento



