



EXPTE. CO/9999/1100886308/19/PAS – OBRAS DE MODIFICACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 500 KVA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER DE MURCIA

Fecha: 22/03/2019

Preguntas recibidas por los interesados:

- 1. ¿"... Para sustituir los interruptores en el cuadro de Conmutación sin dejar sin suministro al Hospital necesitamos saber como es el embarrado existente del cuadro. ¿Es partido o común?"***

RESPUESTA:

Común

- 2. En las partidas C002 y C003 aparecen varios materiales a coste 0€, ¿quiere decir esto que no hay que incluir en nuestra oferta dichos materiales?***

RESPUESTA

Esas partidas que vienen a coste cero, es porque Schneider, que es la marca con la que se ha confeccionado el proyecto, lleva ya incluido en el precio del módulo todos esos ítems, pero puesto que se pueden ofertar de otras marcas, hay que indicar que deben de llevar esos accesorios

- 3. Referente a la construcción exterior para la instalación de los grupos electrógenos, vemos que existente en la actualidad una construcción de bloque de planta cuadrada. Conocer si ha de realizarse una ampliación de la misma, tal y como se indica en memoria (para lo cual habría que demoler parte de la misma) o si***



bien se construye una nueva edificación tal y como se refleja en el capítulo 3 del presupuesto de las unidades OC01 a OC06.

RESPUESTA

La ubicación será la misma y se trata de realizar una ampliación tal y como viene reflejado en el proyecto aportado.

- 4. Si nos pueden facilitar un plano de distribución de las zonas de actuación dentro del hospital. Para observar la ubicación del cuadro de conmutación dentro de las instalaciones de urgencias y si se ubica en la planta baja o en la planta primera del Pabellón E, así como la ubicación de la sala de cuadros de baja tensión en el Pabellón C. Ya que ha de hacerse referencia a las circulaciones interiores e incidencias con la actividad hospitalaria.***

RESPUESTA

No se facilitarán más planos que los aportados a la licitación con el proyecto aprobado, Puede ser de utilidad para resolver ciertas cuestiones que se dirijan al Servicio de Mantenimiento del Hospital General Universitario "Morales Meseguer", contactando con don Pedro Sánchez Sánchez. Telefono 968360900. Y correo electrónico pedro.sanchez14@carm.es.