

# ¡TRABAJA SEGURO!

## *En la Soldadura Eléctrica*

- Efectuar un mantenimiento adecuado del equipo de soldadura
- Revisar el área de trabajo antes de comenzar a soldar
- Prestar especial atención a la soldadura en áreas húmedas
- Utilizar el filtro ocular adecuado al tipo de soldadura y protección antiimpactos
- No efectuar trabajos de soldadura en depósitos o recipientes sin autorización expresa



Región de Murcia  
Consejería de Trabajo y Política Social  
Dirección General de Trabajo  
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo



Xig