FRABAJA SEGURO!

En la Industria de la Madera

Instalar máquinas provistas del marcado "CE"

Utilizar alimentadores automáticos siempre que sea posible

No interferir en el proceso estando la máquina en marcha

Mantener instalados los elementos de protección de las máquinas

Disponer de extracciónes localizadas para el polvo



Región de Murcia

Consejería de Trabajo y Política Social Dirección General de Trabajo Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo

