

Relacion de Mangueras propiedad de HOSPITAL RAFAEL MENDEZ revisados por
 Universal de Extintores,S.A.con fecha 13 de Junio 2017 correspondiente a su dotación
 de LORCA

Q8050008E

430300008

Uds	Fecha del Extintor	Nº de Placa	Marca	Kilos	Carga	Situación	Observaciones
PUESTOS DE AGUA							
PLANTA 2ª							
1	01/06/2017	46		20/45	mm	PLANTA 2ª Ascensor	Valvula Dura-RT
1	01/06/2015	47	IMP	20/25	mm	Anatomía Patológica	BIEN
1	01/06/2015	48-B	IMP	20/25	mm	HOSPITAL DE DIA	BIEN
1	01/06/2013	49	IMP	20/25	mm	HABITACION Medicos	BIEN
1	01/06/2013	50	IMP	20/25	mm	HABITACION Medicos	BIEN
1	01/06/2017	51	IMP	20/25	mm	TRAUMATOLOGIA	Lanza Rota -RT
1	01/06/2017	52		20/45	mm	PLANTA 2ª Ascensor	BIEN -RT
1	01/06/2017	53		20/45	mm	QUIROFANOS	BIEN -RT
1	01/06/2017	54		20/45	mm	QUIROFANOS	Valvula Dura-RT
1	01/06/2017	55		15/45	mm	PARITORIOS	Valvula Dura-RT
1	01/06/2017	56		15/45	mm	ESTERILIZACION	Valvula Dura-RT
1	01/06/2015	57	IMP	20/25	mm	Anatomía Patológica	BIEN
1	01/06/2017	60		15/45	mm	UCI INTERIOR	BIEN -RT
1	01/06/2017	61		15/45	mm	PASILLO UCI	Valvula Dura-RT

PLANTA 1ª

1	01/06/2017	28		20/45	mm	Planta 1º CIRUGIA	BIEN -RT
1	01/06/2017	29		20/45	mm	Planta 1º CIRUGIA	BIEN -RT
1	01/06/2017	30		20/45	mm	Pasillo ascensor	Cristal Roto-RT
1	01/06/2017	31		20/45	mm	MEDICINA INTERNA	BIEN -RT
1	01/06/2017	32		20/45	mm	MEDICINA INTERNA	BIEN -RT
1	01/06/2017	33		20/45	mm	PLANTA 1ª ASCENSOR	Cristal Roto -RT
1	01/06/2017	34		20/45	mm	MEDICINA INTERNA	BIEN -RT
1	01/06/2017	35		20/45	mm	MEDICINA INTERNA	BIEN -RT
1	01/06/2015	36	IMP	20/25	mm	Pasillo Largo Planta 1ª	Llave Rota
1	01/06/2015	37	IMP	20/25	mm	Pasillo Pruebas Espe	BIEN
1	01/06/2017	38		20/45	mm	LABORATORIO	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	39		20/45	mm	RADIOLOGIA	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	40		20/45	mm	RADIOLOGIA	BIEN -RT
1	01/06/2013	41		20/45	mm	URGENCIAS	BIEN
1	01/06/2013	42		20/25	mm	URGENCIAS	Lanza y Cristal r
1	01/06/2012	43		20/45	mm	Psiquiatria	Valvula Dura -RT
1	01/06/2015	44		20/25	mm	HEMODIALISIS	BIEN
1	01/06/2015	45	IMP	20/25	mm	HEMODIALISIS	BIEN
1	01/06/2013	48	IMP	20/25	mm	Urgencias P. Interior	BIEN

PLANTA BAJA

1	01/06/2017	10	IMP	20/25	mm	Almacen Farmacia	BIEN -RT
1	01/06/2017	11	IMP	20/25	mm	Almacen Farmacia	Cristal Roto-RT
1	01/06/2017	12		15/45	mm	Pasillo Maternidad	Valvula Dura-RT
1	01/06/2017	13		15/45	mm	Pasillo Maternidad	Valvula Dura -RT



1	01/06/2017	14		15/45	mm	Pasillo ascensor	BIEN -RT
1	01/06/2013	15	IMP	20/25	mm	Pasillo Pediatría	BIEN
1	01/06/2013	15-B	IMP	20-50	mm	Pasillo Pediatría	BIEN
1	01/06/2013	16		20/25	mm	Pasillo Pediatría	BIEN
1	01/06/2017	17		15/45	mm	Planta BJ Ascensor	Cristal Roto -RT
1	01/06/2017	18		15/45	mm	Pasillo Especialidades	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	19		15/45	mm	Pasillo Especialidades	Valvula Dura -RT
1	01/06/2015	20	IMP	20/25	mm	Pasillo Largo Especial	BIEN
1	01/06/2015	21	IMP	20/25	mm	Pasillo Largo Especial	BIEN
1	01/06/2015	22	IMP	20/25	mm	Formación y Docencia	BIEN
1	01/06/2017	23		15/45	mm	Pasillo Planta Baja	BIEN -RT
1	01/06/2017	24		15/45	mm	Pasillo Planta Baja	Valvula Dura -RT
1	01/06/2013	25	IMP	20/25	mm	Pasillo Gerencia	BIEN
1	01/06/2013	26	IMP	20/25	mm	Gerencia	BIEN
1	01/06/2017	27		20/25	mm	Pasillo plab Centralita	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	62		20/45	mm	Pasillo Planta Baja	Valvula Dura -RT

SOTANO

1	01/06/2015	1	IMP	20/25	mm	SOTANO-1 CAPILLA	BIEN
1	01/06/2015	2	IMP	20/25	mm	NECROPSIAS	BIEN
1	01/06/2017	Pierde agua		15/45	mm	PASILLO	Cristal Roto-RT
1	01/06/2017	4		15/45	mm	CAFETERIA	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	Pierde agua		15/45	mm	PASILLO CONTROL	BIEN -RT
1	01/06/2017	Pierde agua		15/45	mm	VESTUARIOS	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	Pierde agua		15/45	mm	FARMACIA	Valvula Dura -RT
1	01/06/2017	8	IMP	20/25	mm	ALMACENES	BIEN
1	01/06/2017	9	IMP	20/25	mm	ALMACENES	Falta Cristal -RT
1	01/06/2014	63	IMP	20/25	mm	COCINA	BIEN
1	01/06/2014	64	IMP	20/25	mm	COCINA	Llave Rota

LAVANDERIA

1	01/06/2017	58		20/45	mm	LAVANDERIA	Armario roto vd-rt
1	01/06/2017	59		20/45	mm	LAVANDERIA	Valvula Dura -RT

CONSULTAS EXTERNAS

1	01/06/2017	1		20/25	mm	PLANTA -1	BIEN -RT
1	01/06/2017	2		20/25	mm	PLANTA BAJA	BIEN -RT
1	01/06/2017	3		20/25	mm	PLANTA BAJA	BIEN -RT
1	01/06/2017	4		20/25	mm	PLANTA BAJA	BIEN -RT
1	01/06/2017	5		20/25	mm	PLANTA 1ª	BIEN -RT
1	01/06/2017	6		20/25	mm	PLANTA 1ª	BIEN -RT
1	01/06/2017	7		20/25	mm	PLANTA 2ª	BIEN -RT
1	01/06/2017	8		20/25	mm	PLANTA 2ª	BIEN -RT

